



Spæncom

Borgergade 102

4241 Vemmelev

Center for Miljø, Plan og
Teknik
Virksomheder og Landbrug
Dahlsvej 3
4220 Korsør

Tlf. 58 57 36 00
teknik@slagelse.dk
www.slagelse.dk

Opfølgning på miljøtilsyn

Slagelse Kommune har den 07.12.2020 foretaget et varsel, basis miljøtilsyn, jf. § 65 i miljøbeskyttelsesloven¹, hos Spæncom på Borgergade 102.

17. december 2020
Sagsnr.: 2020-156027

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkning:

- Spæncom indsender dokumentation med affaldsfraktioner og rensning af filtre til lynocr@slagelse.dk
- Virksomheden indsender et overblik over nataktivitet til lynocr@slagelse.dk.
- I grøften i det nordøstlige hjørne af matriklen, var der hvidt slam i grøften, men vi kunne ikke vurdere, hvorvidt der var tale om en gammel tilførsel. Vi vil ved de næste tilsyn besigtige grøften for at vurdere, om der fortsat tilføres betonslam til grøftesystemet

Kontaktperson:
Lyndsey Samantha Craft
Direkte tlf. 58 57 47 29
Mobil tlf. 51 83 87 03
Mail:lynocr@slagelse.dk

EAN nr. 5798007389727

Offentliggørelse af tilsynet

Oplysningerne i tilsynsrapporten vil blive offentliggjort på Miljø- og Fødevarerministeriets portal Digital MiljøAdministration jf. § 12 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen². Der gøres opmærksom på, at enhver har ret til at få aktindsigt i sagen om tilsynet, herunder den samlede tilsynsrapport samt eventuelle øvrige oplysninger i sagen.

¹ LBK nr 1218 af 25/11/2019: Lovbekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse

² BEK nr 117 af 28/01/2019: Bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Orientering om brugerbetaling

Tilsynet er omfattet af reglerne om brugerbetaling jf. Brugerbetalingsbekendtgørelsen³. I 2020 opkræves 333,22 kr. pr. time for tilsynsarbejdet udført på og uden for virksomheden.

Kontakt

Har I spørgsmål, kan I kontakte mig på telefon eller mail.
Med venlig hilsen

Lyndsey Samantha Craft
Miljøsagsbehandler

³ BEK nr. 1475 af 12/12/2017: Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Tilsynet er udført af: Nikolaj Mikkelsen og Lyndsey Craft fra Slagelse Kommune

Fra virksomheden deltog: Miljø- og sikkerhedschef Ole Kjeldsen, Produktionsleder Mathias Bøgeholm & Miljø- og sikkerhedskordinator Jany Johannsen.

Virksomheden er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2 punkt 1.

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret med listepunkt: 'B202 Cementstøberier, betonblanderi >20.000 t/år Ingen': (Kategori: 1b) B202

Matrikler (BBR)

Matr. nr.	Ejerlavskode	Ejerlavnavn
9a	251759	TJÆREBY BY, TÅRNBORG

Ejeroplysninger (BBR)

Ejersnavn	Ejeradresse	Ejeradresse 2	Postnr.	Adr. beskyttet
SPÆNCOM A/S	Akacievej 1	Fløng	2640 Hedehusene	Nej

Betalers adresse	SPÆNCOM A/S , Akacievej 1, 2640 Hedehusene
Tlf.	88888200
E-mail	info@spaencom.dk
Hjemmeside	www.spaencom.dk
CVR- / P-nummer	26271010 / 1013814240
Etableringsdato	28.02.2007
Godkendelsesdato §33	12.12.2006

Faktisk anvendelse	Områdetype 1 Erhvervs og industri		
Afstand til boliger	<input type="checkbox"/> > 100 m	<input checked="" type="checkbox"/> 20 - 100 m	<input type="checkbox"/> < 20 m

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning og drift	<ul style="list-style-type: none"> - Cementstøberi, betonstøberi og betonblanderi med en produktion på mere end eller lig med 20.000 tons pr. år. - For at begrænse støvgener, er virksomheden i gang med at installere et sprinkleranlæg i starten af pladsen. - Udover det, bliver støv støvsuget hver 7./14. dag, afhængigt af aktivitet. Det bliver udført af NCC, og foregår på befæstet areal. - Der er ikke blevet knust beton i år, og virksomheden forventer ikke at knuse mere på pladsen. Betonen køres til RGS Nordic i en testperiode. - Nataktivitet (kl. 22.00 – 06.00): Virksomheden skal indsende et overblik over nataktivitet til lyncr@slagelse.dk - Scanfilter: udfører journal, og tjek og service af filtre og alarmer - Beton: Mangler at indberette at beton bliver kørt væk - I grøften i det nordøstlige hjørne af matriklen, var der hvidt slam i grøften, men vi kunne ikke vurdere, hvorvidt der var tale om en gammel tilførsel. Vi vil ved de næste tilsyn besigtige grøften for at vurdere, om der fortsat tilføres betonslam til grøftesystemet

Gældende afgørelser

Reg. dato	Dok. dato	Beskrivelse
12.12.2006	12.12.2006	Miljøgodkendelse

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	<ul style="list-style-type: none"> - Plast: Kommer i stort brandbart - Pap: bliver afhentet af dagrenovation - Processpildevand: Genbruges i produktionen

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskiller	<ul style="list-style-type: none"> - Tæthedsprøvning af olieudskiller: Den er bestilt, og dokumentation heraf indsendes til lynocr@slagelse.dk. Tæthedsprøvningen skulle være blevet udført i 2016.

Tanke (BBR)

Matr. nr.	Ejerlav	Klassifikation	Etab. år	Indhold	Str. (L)	Placering	Sløjf. frist
9a	251759	Tank	1978	Fyringsgasolie	1.800	Indendørs	31-08-2008

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	<ul style="list-style-type: none"> - Der blev ikke udført støjende arbejde under tilsynet.

Billeder fra tilsynet:

















