



Nyscan A/S

Centervej 4

4600 Køge

Web Tilsynsrapport miljø

Miljøtilsyn - Nyscan A/S, Centervej 4, 4600 Køge

Virksomhedens navn	Nyscan A/S
Virksomhedens adresse	Centervej 4, 4600 Køge
CVR nummer	32539815
Virksomhedstype	Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Dato for tilsynet	23.03.2022
Deltagere	MØD
Baggrunden for tilsynet	Opfølgende tilsyn

Dato for håndhævelse(r)	Håndhævelser	Bemærkninger	Status
15-02-2021	Henstillinger	HEnstilling om ABC-karakterisering af nye vaskemidler modtaget den 15. marts 2021	Efterkommet
15-02-2021	Henstillinger	Henstilling ang. driftsjournaler for spildevandsforhold jfr. vilkår 25 Delvist efterkommet vedr fremsendelse af skabeloner for driftsjournaler. metode- og procedurebeskrivelser mangler - ny henstilling med frist 1. juli 2021	Andre forhold
15-02-2021	Indskærpelser	Vilkår 4 fritagelse for tømningssordning: dokumentation for tømning samt tilmelding til tømningssordning for alle anlæg der ikke er sandfang i vaskehal. Ny fritagelse meddelt for 2 SF indendørs vaskehal er meddelt 7. maj 2021. Øvrige OBU og SF er tilmeldt kommunal tømningssordning 16. marts 2021.	Efterkommet
15-02-2021	Henstillinger	OPdateret kloakplan fremsendes på	Efterkommet



		baggrund af udvidelse af tankanlæg ny frist 1. juli 2021	
15-02-2021	Henstillinger	Udbedring af belægningskontrol fra 2016 Indskærpelse med frist 1. juli 2021	Andre forhold
15-02-2021	Henstillinger	Henstilling mod fremadrettet forebyggelse af spild af dieselolie fra tankning udenfor godkendt plads og afledt til regnvandssystemet ulovligt	Meddelt
15-02-2021	Henstillinger	Info om tankattest for adblue tank	Efterkommet
15-02-2021	Henstillinger	Info om affald og bortskaffelse mv - indsat i tilsynsskema	Efterkommet
15-02-2021	Henstillinger	Korrekt opbevaring af affald - fotodokumentation Kun delvist efterkommet - kontrolleres ved næste tilsyn. Indskærpelse vedr. spildebakke under rensekar og bortskaffelse af spildevand fra vaskemaskine - frist 1. juli 2021 - vaskemaskine spildevand til FJ Separation er ikke dokumenteret endnu. dec 21	Andre forhold
07-06-2021	Henstillinger	Metodebeskrivelser for egenkontrol: funktionsprøvning af alarmer, månedlige pejlinger i OBU/SF samt kontrol, rensning og udskiftning af koalescensfilter. Procedurebeskrivelse for afværgende tiltag.	Efterkommet
07-06-2021	Indskærpelser	Dokumentation for udbedring af svigt og skader, konstateret ved belægningskontrol 2016 samt redegørelse for evt. senere konstaterede forhold.	Efterkommet
07-06-2021	Indskærpelser	Indskærpelse vedr. fremsendelse af forslag vedr. fremadrettet forebyggelse af spild af dieselolie fra tankning udenfor godkendt plads og afledt til regnvandssystemet ulovligt. Indskærpelse med frist 1. juli 2021 - overført til HEJ-sag	Andre forhold
07-06-2021	Indskærpelser	Anmeldelse og dokumentation for begge udførte udvidelser - med opdateret "som udført" plads- og kloaktegning incl. logisk og entydig navngivning/nummering af kørebaner og standerøer. Evt. ny dimensioneringsberegning OBU	Efterkommet



07-06-2021	Indskærpelser	Fremsendelse af driftsjournal til dokumentation for udført månedlig kontrol af overvågningsystem - vilkår 11 tanktilladelse	Efterkommet
07-06-2021	Indskærpelser	Dokumentation vedr. nyt overvågningsystem - etableret uden fornøden godkendelse.	Efterkommet
07-06-2021	Indskærpelser	Dokumentation for etablering af spildebakke under rensekar. Dokumentation for korrekt bortskaffelse af spildevand fra vaskemaskine, der anvendes til alkalisk vask af motordele = farligt affald - mail 7/12-21 - afsluttet	Efterkommet
18-06-2021	Henstillinger	overholdelse af vilkår 12 beredskabsplan	Efterkommet

--	--

Tilsynet omfattede	OPfølgende tilsyn med tankstation især
Jordforurening	Der er ikke konstateret tegn på jordforurening
Konklusioner på egenkontrol	Overholdt