

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 07-07-2021 på ejendommen:

Holstebrovej 97
6900 Skjern

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Driftsleder af mark
-------------------------	---------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Gyllebeholder på 950 m³. har sidst fået foretaget beholderkontrol i 2007.
- Luger i teltoverdækning af 950 m³ gyllebeholder er ikke lukkede.
 - **Luge skal repareres. Alternativt skal der være flydelag i gyllebeholderen.**

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- **950 m³ gyllebeholder skal inden 01-10-2021 have gennemført den lovpligtige 10 års beholderkontrol.**
 - Indskærpelsen gives med grundlag i Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft, Bek nr. 1322 af 14. december 2012, § 9.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2021 er den 433,41 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser

07-07-2021	Indskærpelse, Miljø	Gyllebeholder skal have foretaget beholderkontrol og have repareret luge i teltoverdækning.
------------	------------------------	---

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Tilladelsestype	Anmeldelse §17
Sidste tilladelse	23-06-2017
Tilladte dyreenheder	101,33

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	§17-anmeldelse fra 2017: "Udvidelse af antal husdyr i eksisterende stalde".
Staldtype	Verandastald anvendes.
Miljøteknologi - gyllekøl	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning	Ingen krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Ingen krav. - Der er etableret teltoverdækning af gyllebeholdere.
Miljøledelse IE-husdyrbrug	Ingen krav om miljøledelse, da der er mindre end 2.000 stipladser til slagtesvin på ejendommen.
Miljøteknologi - frivilligt	Der er etableret teltoverdækning af gyllebeholdere.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
Slagtesvin, 32-107 kg.	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	3.532	101,33	23-06-2017

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	688	17,64	362,1	0,0

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p>Ifølge CHR-register 06-07-2021: 800 svin over 30 kg.</p> <p>Ifølge driftsleder ved tilsynet: 688 slagtesvin leveret indtil dd. i 2021.</p> <p>Ifølge Landbrugsindberetning har der ikke været dyr på ejendommen i perioden 15-02-2019 til 10-01-2021.</p>

Opbevaringsanlæg

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstyp e	Bemærkning	
Gyllebeholder	01-01- 1985	09-11- 2007	10	237	950	Teltdug	Beholder kontrolleret 09-11-2007.
Gyllebeholder	01-01- 1995	06-11- 2019	10	387	1.548	Teltdug	Beholder kontrolleret 06-11-2019.
Gyllekanaler	01-01- 1994			0	400		
Fortank t. gyllebeh.	02-01- 1985			0	21		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm, da afstand til vandløb/sø er mere end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Opbevaringskapacitet	Ok.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 950 m ³ . <ul style="list-style-type: none">- Beholderkontrol sidst udført i 2007. Beholderkontrol skal udføres hurtigst muligt.- Beholderen har teltoverdækning. Lukkede luger: Nej.<ul style="list-style-type: none">o Luge skal repareres. Alternativt skal der være flydelag i gyllebeholderen.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.548 m ³ . <ul style="list-style-type: none">- Beholderkontrol sidst udført i 2019.- Beholderen har teltoverdækning. Lukkede luger: Ok.
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder ved Tylvadvej 20 anvendes ikke længere.
Modtages der gylle, andet steds fra	Gyllebeholdere anvendes til intern brug.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift på ejendommen. Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	Ingen vaskeplads.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold. Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
		Tank		2002	Mineral ske oliepro dukter		Indend ørs		
		Tank		1993	Mineral ske oliepro dukter	1.800	Indend ørs		31-12- 2023

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietank på 1.800 liter anvendes ikke. Tanken står på fast bund i foderrum ved verandastald. I maskinhus står en olie/-dieseltank på 2.500 liter. Ved tilsynet var der ikke adgang til maskinhuset. Olietanken er formodentlig fra år 2002.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares overdækket. Afhentes af Daka.
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Affald tages med til container ved Lemvej 2B.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkøbt almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	<u>Tylvadvej 20:</u> Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 93.491): 41.040 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2024. <ul style="list-style-type: none">- Zone rundt om boring: Ok.- Boring overdækket: Låg skal på.

Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	07-07-2021
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	1
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	3,80
Vægtet konsekvens	1,66
Vægtet score	2,73

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:
<https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.