



Rapport for miljøtilsyn hos Nordjyllands Beredskab, Thomas Boss Gade 6, 9000 Aalborg

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	16.12.2021		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	7015 1514	CVR nr.	37084166
E-mail	mail@no-br.dk	P. nr.	1020773207

Virksomhedstype	H51, Garageanlæg > 3 stk. og Redningsstationer
Godkendelsesdato	Ikke miljøgodkendelsespligtig
Tilslutningstilladelse Spildevand	28.08.1989

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Basistilsyn 16. december 2021	Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse
Beredskabscenteret er beliggende på adresserne Thomas Boss Gade 6 og 1. På Thomas Boss Gade 6 er der værksted, garager og administrationslokaler og i Thomas Boss Gade 1 er der garager og vaskehal i stueetagen. Hovedaktiviteten er H51 ((Garageanlæg og Redningsstationer m.m.), jvf. bilag 1 i Bekendtgørelse om brugerbetaling. Værkstedsaktiviteten er reguleret af Autoværkstedsbekendtgørelsen. Der udføres reparation/service af såvel egne (ca. 60 køretøjer) som andre af kommunens og Region Nordjyllands køretøjer (200 - 300 køretøjer). Værkstedsdelen er i drift hovedsagelig indenfor normal dagperiode.

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Rensning
1	Udstødningsgas		Ingen rensning
2	Udstødningsgas		Ingen rensning
3	Slibning	Slibestøv	Posefilter
4	Udstødningsgas		Ingen rensning
5	Svejsning	Svejserøg	Ingen rensning
6	Rumudsugning		Ingen rensning
7	Dieselgenerator		Ingen rensning
8	Udstødningsgas		Ingen rensning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kontrol af luftrenseforanstaltninger	Rapport fra sidste service den 29. september 2021 blev udleveret på tilsynet.

Rumopvarmning:
Fjernvarme

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udendørs støj	Der blev på tilsynet ikke konstateret støj fra virksomheden.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Eksisterende tilslutningstilladelse af 28.08.1989. Slangevask bliver udført i Randers. Der foretages afprøvning af skumdyser på brandbilerne op til 10 gange årligt, hvor der anvendes en meget begrænset mængde brandsluknings-skum (opblandet 1,5%). Virksomheden vil undersøge, om det er muligt at opsamle brandslukningsskum ved afprøvningerne.

Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskillere	Der er 3 olieudskillere på virksomheden ved hhv. vaskeplads, værksted og tankplads. Alle olieudskillere er tilmeldt tømningsskema og tømmes 1-2 gange årligt af Aalborg Kloakservice. Det er alarm på olieudskillerne. Tømningsskemaer for sidste tømning af olieudskillerne blev udleveret på tilsynet.

Olie- og kemikalietanke

Id	Etableret.	Indhold	Volumen (l)	Placering	Standeranlæg	Bemærkning
1	1995	Benzin	5.900	Nedgravet	JA	
2	1995	Diesel	10.000	Nedgravet	JA	Tankkontrol er bestil til 2022
3	1986	Spildolie	1.200	Indendørs	NEJ	Placeret i kælder/grav.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Det blev på tilsynet oplyst, at en 1.200 indendørs tank fra 1986 er fjernet samt at en 333 liters indendørs dieselolietank fra 2012 er fjernet den 4/11-2015. Kopi af sløjfningsattester på de 2 tanke er modtaget pr. mail den 17. december 2021.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Motorolie, sprinklervæske, kølervæske, bremsevæske og vaskeprodukter opbevares indendørs på spildebakke.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Brandslukningsskum	Brandslukningsskum for alle nordjyske brandstationer indkøbes og opbevares på Thomas Boss Gade. Opbevares i 20 liters dunke indendørs på tæt gulv uden afløb. Der anvendes primært STHAMEX og i mindre omfang BIO FOR C. Datablade på de 2 skumprodukter blev udleveret på tilsynet.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affaldssortering og opbevaring	Virksomheden har rigtig godt styr på affaldssortering og opbevaring, som er sat i system med beholdere til hver affaldsfraktion og tilhørende tydelig skiltning. Spildolie, kølervæske, batterier og andet farligt affald opbevares indendørs på spildebakke. Opgørelse over bortskaffet affald blev udleveret på tilsynet.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opsummering	Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger. Det vurderes, at virksomheden er indrettet og drives i overensstemmelse med gældende regler.