



Rapport for miljøtilsyn hos SG AUTO, Skavnshøj 2, Sønderholm, 9240 Nibe

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	22. februar 2021		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon		CVR nr.	33446381
E-mail	steffan@sg-auto.dk	P. nr.	1016712066

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Tilslutningstilladelse spildevand	Ingen

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
	Indskærpelse	Meddelt	Værkstedet skal anmeldes efter autoværkstedsbekendtgørelsen. Dette forudsætter forudgående retslig lovliggørelse af værkstedet i forhold til plan- og byggelovgivning, hvorfor fristen sættes til 6 måneder.
	Indskærpelse	Meddelt	Sprinklervæskebeholdere, der tappes af, skal straks placeres på en spildbakke.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
SG AUTO er etableret i 2011 med kontoradresse på Skavnshøj 2, men med værkstedsaktiviteter hos forældre. I 2014 flyttede virksomheden ind i det nybyggede værksted på Skavnshøj 2 uden anmeldelse efter autoværkstedsbekendtgørelsen. Værkstedet er opført som lade/garage på ejendommen, og dermed ikke godkendt til autoværksted. I 2015 søges der om tilladelse efter planloven til at indrette autoværksted i lade/garagen. Dette meddeles der afslag på, idet Aalborg Kommune vurderer, at det ansøgte autoværksted er i strid med formålet med landzonebestemmelserne, da bygningen er mindre end 5 år gammel. SG AUTO har fremtidsplaner om at flytte værkstedsaktiviteterne til en industrigrund, der skal bebygges på Skalhuse 25, Nibe. SG AUTO, Skavnshøj 2 skal hurtigst muligt lovliggøres efter planloven og byggeloven. Umiddelbart herefter skal værkstedet anmeldes efter autoværkstedsbekendtgørelsen, idet anmeldelsen kræver at planforholdene er i orden først. Derfor fastsættes der en frist på 6 måneder for at indsende anmeldelsen efter autoværkstedsbekendtgørelsen. En lovliggørelse kan ske på 2 måder: En retslig lovliggørelse, hvor virksomheden søger om og meddeles de manglende tilladelser <u>eller</u> en fysisk lovliggørelse, hvor driften standses på ejendommen. Kopi af denne tilsynsrapport og -brev sendes til By- og Landskabsforvaltningen. Du kan kontakte Anders Brusen Jensen fra Byggeri for nærmere vejledning i den retslige lovliggørelse efter plan- og byggeloven. Anders Brusen Jensen kan kontaktes på tlf. 20638208 og mail: Anders.Brusen@aalborg.dk. Vælger virksomheden en fysisk lovliggørelse med at standse driften på Skavnshøj 2 meddeles dette. Den planlagte udflytning til Skalhuse 25 om 1½-2 år vurderes at være for langsigtet til at kunne træde i stedet for en retslig lovliggørelse på Skavnshøj 2. SG AUTO er et almindeligt autoværksted, der reparerer alle bilmærker. Virksomheden ligger i en værkstedsbygning på 275 m2 med tilhørende asfalteret parkeringsplads og 2 opstillede skibscontainere. Den ene container anvendes til opbevaring af kundedæk og den anden primært til private havemaskiner/redskaber.				
Miljøledelse	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
Nej	2-3	7.30-16.00	-	-
Er der sket bygnings- eller driftsmæssige ændringer siden sidste tilsyn? Nej ☐ eller JA ☒ , hvilke? Dette er et første gangs tilsyn i forbindelse med opsporing af virksomheder.				

Aktiviteter på værkstedet

- ☒ Service og reparation (kontroleftersyn, dækskifte, olieskift o.lign.)
- ☒ Pladearbejde (Lidt, større ting laves i Nibe)
- ☒ Slibning (Ved spartling, anvendes der støvsuger)
- ☐ Lakering, herunder pletvis lakering
- ☐ Undervognsbehandling
- ☐ Bremsevask
- ☐ Fælgvask i maskine
- ☐ Motorvask
- ☐ Bilvask, mekanisk
- ☐ Bilvask, manuel
- ☐ Andet: F.eks. tankanlæg til intern brug eller brændstofsalg mm.

Luftemissioner

Afkast fra:	Filterkrav	Højdekrav	Alle krav opfyldt?
Udstødningsgas	Nej	1 m over tagflade ☐	Ja ☐ Nej ☐
Svejserøg	Nej	1 m over tagflade ☐	Ja ☐ Nej ☐
Rensemiddeldampe	Nej	1 m over tagflade ☐	Ja ☐ Nej ☐
Slibestøv	Ja ☐ 20 mg/m ³	2 m over tagryg ☐	Ja ☐ Nej ☐
Sandblæsning	Ja ☐	2 m over tagryg ☐	Ja ☐ Nej ☐
Lakering Afstandskrav til forureningsfølsomt område på 100m opfyldt Ja ☐ Nej ☐	Ja ☐ 85% farvepartikler	OML-beregning ☐ eller Bekendtgørelsens bilag 1 ☐	Ja ☐ Nej ☐
Undervognsbehandling Afstandskrav til forureningsfølsomt område på 100m opfyldt Ja ☐ Nej ☐	Ja ☐ Olietåge 1mg/m ³	OML-beregning ☐ eller Bekendtgørelsens bilag 1 ☐	Ja ☐ Nej ☐

Rumopvarmning:

Varmpumpe (luft til vand)

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Der er ingen luftafkast fra virksomheden.

Støj

Info vedr. støjkilde Aktivitet/Anlæg *=Stærk støj	Driftstid	Placering			Afstand til støjfølsomt område			Støj ok?
		Inde Lukket port	Inde Åben port	Ude	0-20m	20-100m	>100 m	
☒ Pladearbejde*	Kl. 7-22 ☒ Kl. 22-7 ☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	JA ☒ NEJ ☐
☐ Andet støjende karrosseriarbejde*	Kl. 7-22 ☐ Kl. 22-7 ☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	JA ☐ NEJ ☐
☐ Slibearbejde*	Kl. 7-22 ☐ Kl. 22-7 ☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	JA ☐ NEJ ☐
☒ Sandblæsning*	Kl. 7-22 ☒ Kl. 22-7 ☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	JA ☒ NEJ ☐
☐ Mekanisk auto-vask og tørring*	Kl. 7-22 ☐ Kl. 22-7 ☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	JA ☐ NEJ ☐
☐ Højtryksspuling*	Kl. 7-22 ☐ Kl. 22-7 ☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	JA ☐ NEJ ☐
☒ Kompressor	Kl. 7-22 ☒ Kl. 22-7 ☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	JA ☒ NEJ ☐
☐ Motorer mv. ved ventilationsanlæg	Kl. 7-22 ☐ Kl. 22-7 ☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	JA ☐ NEJ ☐
☐ Anden støjende aktivitet/anlæg (type noteres u. kommentar)	Kl. 7-22 ☐ Kl. 22-7 ☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	JA ☐ NEJ ☐
☒ Trykluftværktøj, slagnøgler m.m.)	Kl. 7-22 ☒ Kl. 22-7 ☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	JA ☒ NEJ ☐

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Sandblæsning foregår i en lukket kabine. Kompressor står i indendørs teknik rum.

Spildevand

Info aktivitet	Placering (Sæt X)	Befæstelse, hvor aktiviteten udføres	Renseforanstaltninger (sæt X)
Aktivitet (Sæt X)			

☐ Vask m. højtryks-/hødvandsrenser	☐ Ude ☐ Ude (under tag) ☐ Inde	☐ Ubefæstet areal ☐ Flisebelægning ☐ Asfalt/Støbt beton	☐ Sandfang ☐ Udskiller ☐ Koalescensfilter ☐ Flydelukke ☐ Alarm
☐ Vask i hånden (÷ højtryk)	☐ Ude ☐ Ude (under tag) ☐ Inde	☐ Ubefæstet areal ☐ Flisebelægning ☐ Asfalt/Støbt beton	☐ Sandfang ☐ Udskiller ☐ Koalescensfilter ☐ Flydelukke ☐ Alarm
☐ Motorvask uden brug af koldaffedtning	☐ Ude ☐ Ude (under tag) ☐ Inde	☐ Ubefæstet areal ☐ Flisebelægning ☐ Asfalt/Støbt beton	☐ Sandfang ☐ Udskiller ☐ Koalescensfilter ☐ Flydelukke ☐ Alarm
☐ Vask af fælge i maskine	☐ Ude ☐ Ude (under tag) ☐ Inde	☐ Ubefæstet areal ☐ Flisebelægning ☐ Asfalt/Støbt beton	☐ Sandfang ☐ Udskiller ☐ Koalescensfilter ☐ Flydelukke ☐ Alarm
☐ Autovaskeanlæg (vaskehal)	☐ Ude ☐ Ude (under tag) ☐ Inde	☐ Ubefæstet areal ☐ Flisebelægning ☐ Asfalt/Støbt beton	☐ Sandfang ☐ Udskiller ☐ Koalescensfilter ☐ Flydelukke ☐ Alarm
☐ Påfyldnings-/tank-Plads	☐ Ude ☐ Ude (under tag) ☐ Inde	☐ Ubefæstet areal ☐ Flisebelægning ☐ Asfalt/Støbt beton	☐ Sandfang ☐ Udskiller ☐ Koalescensfilter ☐ Flydelukke ☐ Alarm
☐ Arealer med risiko for spild, herunder modtagelse af skadede biler samt opbevaring af forsikringsbiler	☐ Ude ☐ Ude (under tag) ☐ Inde	☐ Ubefæstet areal ☐ Flisebelægning ☐ Asfalt/Støbt beton	☐ Sandfang ☐ Udskiller ☐ Koalescensfilter ☐ Flydelukke ☐ Alarm
☐ Aktiviteter, der afleder til regnvandsledning (beskrives under kommentar)	☐ Ude ☐ Ude (under tag) ☐ Inde	☐ Ubefæstet areal ☐ Flisebelægning ☐ Asfalt/Støbt beton	☐ Sandfang ☐ Udskiller ☐ Koalescensfilter ☐ Flydelukke ☐ Alarm

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der afledes ikke processpildevand fra virksomheden. Vand fra velfærdsrum afledes til fælles nedsivningsanlæg med privatboligen.

Olie- og benzinudskillere

Id	Aktivitet/proces	Type	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Sandfang (l)

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Der er ingen udskiller.

Olie- og kemikalietanke

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Standeranlæg

Tankoplysninger i BBR

Matr. nr.	Fab. år	Fab.nr.	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfningsfrist

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er ingen olietanke på ejendommen. Der har tidligere været 2 tanke, men de er gravet op ifølge BBR.

Miljøfarlige råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Ny olie står på spildbakke. Sprinklervæske står midlertidig på gulv i teknikrum, hvor der er afløb til nedslivningsanlæg. Normalt står de også på spildbakken inden i værkstedet, men virksomheden havde fået et godt tilbud på en større mængde i større beholdere, som der ikke er plads til på spildbakken. Det indskræpes, at den sprinklervæskebeholder, der tappes af, straks skal placeres på en spildbakke. Småt kemi opbevares i kemiskab.

Affald

Farligt affald (*=krav om genanvendelse iht. skrotbekendtgørelsen)

Affaldsart	Mængde pr. år	Emballering og opbevaring	Transportør	Modtager
Absorptionsmidler	10 kg			ABAS
Airbags og selestrammere				
Bilvrag (÷ miljøbehandl.)				
Bremsevaskervand				
Bremse- og kobl. Væske				ABAS
Blyakkumulatorer	39 stk.			FTZ
Elektronikaffald				
Fugems. rudelim. ej hærdet				

Gulvopfej fint / støvsugerpose				ABAS
Hydraulikslanger				
Kviksølvkontakter (fra airbag)				
Kølervæske				ABAS
Lysstofrør, lavenergipærer				
Maling og lakaffald				
Benzin				
Diesel				
Oliefiltre	66 kg			ABAS
Væske alkalisk (rensebar)				
Væske petroleum (rensebar)				
Olieudskiller og sandfang				
Småbatterier f. værktøj				FTZ
Spildolie	1400 kg			ABAS
Spraydåser	8 kg			ABAS
Sprinklervæske				
Katalysatorer*				FTZ

Øvrigt affald (*=krav om genanvendelse iht. skrotbekendtgørelsen)

Affaldsart	Mængde pr. år	Emballering og opbevaring	Transportør	Modtager
Airbags				
Autoglas*	<10 stk.			Glasmanden + genbrugsplads
Brændbart	2250			ABAS
Dagrenovation				
Dæk*	750 stk.			Helstrup Dæk
Fugemasse (rudelimning)				
Jernskrot*	4925 kg			Sørup Handel

Blyklodser (afbalancering)*				
Pap	1510 kg			ABAS
Papir				
Plast (genbrug)*				ABAS
Plast (deponi)				

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, farligt	Sortering og opbevaring på virksomheden er i orden. Virksomheden har tidligere kørt mindre mængder affald på genbrugspladsen uden at få kvitteringer på det. Fremadrettet afleveres det til ovenstående modtagere.
Affald, øvrige	Sortering og opbevaring på virksomheden er i orden. Virksomheden har tidligere bortskaffet plast på genbrugspladsen uden kvittering. Virksomheden har valgt at bortskaffe plast til ABAS fremadrettet.

Generelle bemærkninger

Driftsjournaler

Driftsjournaler	Føres der driftsjournal?	Bemærkninger
Aflevering af farligt affald	Ja ☒ Nej ☐	
Kontrol af renseforanstaltninger i luftafkast	Ja ☐ Nej ☐	Ikke relevant
Tømning af olieudskiller m.v.	Ja ☐ Nej ☐	Ikke relevant
Årligt forbrug af farve, lak, under-vognsbehandlingsprodukter, opløsningsmidler m.v.	Ja ☐ Nej ☐	Ikke relevant

Bæredygtighed

Fokuspunkter ved miljøtilsyn	Bemærkninger (sammenskrives/gentages under i kommentar)
Udearealer: Lokal afledning af regnvand, uden-dørs oplag	Regnvand afledes til faskine inkl. asfalteret område. Der er ikke udendørs oplag ud over affalds-container, der står på befæstet areal.
Certificering: Miljøcertificering, miljømål	Nej
Produktion: Tætte trykluftsystemer	Der er serviceaftale på trykluftsystemet.
Affald: Affaldssortering, genbrug	OK
Anvende vedvarende energi: Solceller, solvarme, jordvarme, vindmøller, varmepumper	Værkstedet opvarmes af varmepumpe.

El: Følg forbrug og standby forbrug, LED-belysning, tænd-sluk-ure, bevægelsescensor	Der er bi-måler på værkstedet, men der føres ikke regnskab. Der er indkøbt LED-rør, men de er ikke skiftet endnu. Værksstedsbelysningen er inddelt i 2 kredse, så man på kontakter kan tænde for hel eller halv belysning.
Varme: Følg forbrug, temperatursænkning, nat og weekend, portstyring	Der er gulvvarme med temperaturstyring. Hver medarbejder har en fjernbetjening til portene, så det er nemt for dem at åbne og lukke portene.
Vand: Følg forbrug, vandspare installationer, gen-anvendelse	Der anvendes kun vand i forbindelse med velfærdsrum.
Råvarer: Minimere forbrug, mindske emballagen	Ikke relevant.
Transport: Mindske tomgangskørsel	Ikke relevant.
Kemikalier: Følg forbrug, vælg mindre miljøbelastende, oprydning i kemikaleskabet	Der er god orden i kemiskab.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Der blev ikke konstateret tegn på jordforurening ved tilsynet.
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Er tilkoblet Sønderholm Vandværk. Virksomheden ligger delvis i et område med særlige drikkevandsinteresser.
Generelle bemærkninger	
Planforhold	Kommuneplanramme 6.6.A1 Sønderholm Plantage m.v.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	OK
Jordforurening	Aalborg Kommune har ikke oplysninger om jordforurening på ejendommen. Ejendommen er ikke kortlagt efter jordforureningsloven og er ikke omfattet af områdeklassificering.
Bæredygtighed*	Virksomheden har etableret varmepumpe, og har fjernbetjening til portene, så de er åbne mindst muligt. Der er indkøbt LED-belysning til opsætning. Der spares på strømmen ved at lyset kan tændes helt eller halvt.