



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Christian X's vej 39.
6100 Haderslev

post@haderslev.dk
www.haderslev.dk

Dir. Tlf. Xx xx xx xx
xxxx@haderslev.dk

Tilsynsrapport

Kolex Production ApS
Tingvejen 28A
6500 Vojens

Dato for miljøtilsyn:	15.12.2021
Til stede ved tilsyn:	Timm Jäger, Haderslev Kommune

Lovgrundlag
A53 Maskinfabriker, -værksteder 100-1000 m2

Telefon	74540200	Hjemme- side	www.kolex.dk
E-mail	info@kolex.dk	CVR nr.	20612274
Fax	74540473	P. nr.	1002412362

Matrikler
996 Skrydstrup Ejerslav, Skrydstrup

Acadre sagsnr.:	17/19932
-----------------	----------

Virksomhedsoplysninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Virksomheden er omfattet af Miljø- og fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 845 af 23. juni 2017 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse.. - bilag 1, punkt A53 - "Maskinfabrikker, maskinværksteder og andre virksomheder, der foretager forarbejdning af jern, stål eller metaller med et hertil indrettet produktionsareal på mellem 100 og 1.000 m ² ".
Godkendelse/tilladelse	Virksomheden har en miljøgodkendelse (samt spildevandstilladelse) meddelt af Vojens Kommune den 18. februar 1985.
Kontaktperson ved tilsyn	Virksomheden blev gennemgået sammen med John Bruhn Jessen.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Hele virksomheden blev gennemgået.
Produktionsforhold	Virksomheden er underleverandør til metalindustrien. Der foretages bl.a. CNC-drejning, boring og fræsning af metalemner (aluminium, sort stål og rustfrit stål). Der udføres bl.a. arbejde for Danfoss og Alfa Laval.
Miljøledelse/grønt regnskab	Ingen.
Risikobekendtgørelsen	
Driftstider	Der arbejdes mandag til torsdag fra kl. 6.00 til 15.30; fredage fra kl. 6.00 til 11.15. 2-holds-skift kan forekomme, men det har ikke være aktuelt de seneste år. Derudover er der robotmaskiner, der kører i døgndrift. Der er ingen bemanding i aften- og nattetimer, men en tilkaldevagt, som kan rykke ud, hvis der er behov for det.
Antal ansatte	Der er sammenlagt 14 ansatte på virksomheden.
Ressourcer	Opvarmning af lokalerne foregår ved hjælp af naturgasfyring.
Andet	Der blev taget fotos på virksomheden i forbindelse med tilsynet. Kopi af fotos er gemt i kommunens arkiv.

--	--

Egenkontrol/Indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Virksomheden gemmer kvitteringer for bortskaffelse af affald. Kopi af seneste kvitteringer blev udleveret ved tilsynet.

Råvarer og kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer og kemikalier	Køle-smøre-middel opbevares i 200 liters tromler ovenpå opsamlingskar inde i værkstedet.

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft/lugt	Udsugning fra bearbejdningsmaskiner (drejebænk m.v.) er tilsluttet et central ventilationssystem. Olieåger opfanges i filtre, der udskiftes hver 2.-3. måned. Afkast er ført over tag. Der kan foregå lidt svejsning på en arbejdsplads (CO2 svejsning) - hovedsageligt på sort stål. Der er punktudsugning til sveserøg. Afkast føres til central afkast, som er ført over tag. KF ventilation foretager service af anlæggene én gang årligt.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Kompressor er opstillet indendørs i kompressorhus. Varekørsel foregår i arbejdstiden, dvs. også om aftenen, hvis der køres to-holdsskift. Varekørsel vil dog primært ske i dagtimerne.

Vand/spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Ved spild bruges en oliesuger til opsamling. Gulvet vaskes med en vaskemaskine med sæbe 2 gange årligt. Gulvet bliver fejlet forud for vask. Der blev ved tilsynet informeret om Haderslev Kommunes retningslinjer for bortskaffelse af gulvvaskevand. Da virksomheden benytter en vaskemaskine skal vaskevandet bortskaffes som farligt affald. Kopi af retningslinjer fremsendes sammen med tilsynsrapporten. Afløb i værksted er koblet på olieudskillere. Fra olieudskillere er der afløb til offentlig spildevandsledning.
Vandforsyning	Virksomheden forsynes med vand fra vandværk.

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang/udskillere	Ifølge kloaktegning er der en 1000 L olieudskiller på virksomheden ud mod Tingvejen, vest for kantinen. Udskilleren tømmes en gang årligt af Simon Moos, sidste gang i maj 2018. Kopi af kvittering blev udleveret ved tilsynet.

Olie- og kemikalietanke

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Standeranlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Der er ingen olietanke på virksomheden.

Affald og oplag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald (prod. og oplag)	Der findes separate affaldscontainere til pap/papir og brændbart. Affaldet afhentes af Flemming Paulsen. Virksomheden overvejer dog at indgå aftale med anden transportør. Metalaffaldet bestående af spåner med rester af køle-smøre-middel sorteres i aluminium, sort stål og rustfrit stål hentes af Uniscrap. Der er opstillet lukkede containere med indbyggede opsamlingskar til afdryppet køle-smøre-middel. Containerne er placeret udendørs på sf sten med afløb til olieudskiller. Virksomheden leder køle-smøre-middel fra opsamlingskarene til afløbet med olieudskiller. Der blev ved tilsynet gjort opmærksom på, at det opsamlede køle-smøre-middel ikke må ledes til afløb, men skal bortskaffes som farligt affald.

Farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Farligt affald (prod. og oplag)	Olieaffald opsamles i 200 liters tromler som tømmes af Simon Moos. Tromlerne står i spildbakke i aflåst container. Seneste afhentning af spildolie er sket i oktober 2018. Filtre fra olietågeudskillere opbevares i lukket plastcontainer foret med pose. Der er indgået aftale med Meldgaard om afhentning af olietågefiltrene, som i følge udleveret deklaration bortskaffes til Sønderborg Affald A/S. Containeren er placeret udendørs på areal, som delvis er befæstet med beton og delvis med SF-sten. Der er i følge John ingen dryp fra filtrene og det er ikke muligt at klemme olie ud af filtrene. Containeren var dog lige blevet tømt og der var ingen filtre i containeren ved tilsynet. I følge forskrift for "Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune" skal farligt affald ved udendørs opbevaring placeres på tæt belægning med opsamling eller på spildbakker eller i specialcontainer med tæt opsamlingsbeholder. Oplaget skal desuden være afskærmet mod nedbør. Den nuværende opbevaring lever ikke op til disse krav, men vurderes at være acceptabel, såfremt der ikke drypper olie fra filtrene. Virksomheden opsamler på nuværende ikke mindre spild fra maskiner i værkstedet, da afløb fra værkstedshallen løber til olieudskillere. Det blev ved tilsynet oplyst, at alle spild skal opsamles. Kattegrus eller andet absorptionsmateriale til oliespild og lign. skal bortskaffes som farligt affald.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Region Syddanmark har på baggrund af at der har været maskinindustri på grunden siden 1985 mistanke om at matriklen muligvis kan være forurenet. Region Syddanmark har derfor kortlagt grunden på vidensniveau 1 (V1). Region Syddanmark kortlægger, undersøger og oprenser forurenet jord. Formålet er, at sikre rent drikkevand, overfladevand og menneskers sundhed i boliger, børneinstitutioner og på offentlige legepladser. Få yderligere oplysninger om jordforureningsloven hos Region Syddanmark: Telefon: 7663 1000 Mail: miljoeraastoffer@rsyd.dk www.rsyd.dk

Håndhævelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndhævelser*	Der foretages håndhævelse vedr. bortskaffelse af olieaffald fra containere med metalspåner samt opsamling af oliespild.

Samlet vurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Samlet vurdering	Overordnet er forholdene på virksomheden fundet miljømæssigt tilfredsstillende.