



# Tilsynsrapport

## 05-03-2024

### Nørhedevej 15, 6973 Ørnhøj

BBR- ejeroplysninger	Adresse	Postnummer
Dorte Pedersen	Nørhedevej 15	6973 Ørnhøj

Oplysninger om ejer / bruger af staldanlæg og dyrehold

Virksomhedsnavn	Adresse	Postnr. / postdistrikt	CVR
GÅRDEJER DORTE PEDERSEN	Nørhedevej 15	6973 Ørnhøj	67317157

CVR nr.	P nr.	CHR-nr
67317157	1002248930	59197

#### Gældende afgørelser

Dato for afgørelse	Afgørelse
28-06-2018	§ 16b miljøtilladelse

## Tilsynsrapport

Tilsynet er udført som et basistilsyn. Tilsynsrapporten gennemgår husdyrbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af husdyrbrugets aktiviteter. I rapporten beskrives husdyrbrugets forurening og de forureningsbegrænsende tiltag, delt op på forureningstyper.

Husdyrbruget er indplaceret med listepunkt "H16bm, H § 16 b, med BAT", kategori: 1b. Herning Kommune er tilsynsmyndighed for husdyrbruget.

Husdyrbruget er miljørisikoscoret til følgende:

Dato for vurdering	05-03-2024
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	5
Vægtet score	3,1

Bemærkninger	A. Ingen miljøledelse B. Ingen indskærpelser
--------------	---

	C. gyllebeholdere uden overdækning + møddingspalds D. § 16b tilladelse E. Ligger i indsatsplanområde
--	--

## Husdyrproduktion

### Produktionsarealer - Tilladt

Bygn.nr	Afsnit	Areal (m <sup>2</sup> )	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Tilladt dato
4	1095	80	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse	28-06-2018
4	1095	40	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse	20-06-2018
4	1095	775	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med fast gulv	28-06-2018
5	188	125	Alle kvæg	Dybstrøelse	28-06-2018
6	449	250	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse	28-06-2018
6	449	96	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse	28-06-2018

## Opbevaringsanlæg

### Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Inter-val	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk-ningstype
Ajlebeholder	01-01-1957			0	30	
Gyllebeholder	01-01-1991	30-10-2021	5	278	1.110	
Gyllebeholder	01-01-2005	30-10-2021	5	0	2.945	Intet

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder	<p>Der forefindes en gyllebeholder fra 1991 med en kapacitet på 1110 m<sup>3</sup>. Flydelag: tanken er helt fyldt og der er etableret flydelag af snittet halm. logbog: er ført alarm godkendt: 2021 Der er ingen pumperør på tanken, idet maskinstationen foretager tømning og udbringning. Tanken er etableret med dykket indløb, og er ikke udstyret med spjæld.</p> <p>Der forefindes yderligere en gyllebeholder fra 2005 med en kapacitet på 2945 m<sup>3</sup>. Flydelag: flydelaget er ikke dækkende midt på tanken, der er tilført biogasgylle 1-2 gange ugentligt de sidste 14 dage/tre uger. Logbog er ført- Det aftales med biogaschauffør at der skal være fokus på at pumpet gyllen under flydelaget således flydelaget kan bibeholdes.</p>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	logbog: er ført alarm: Der er gyllealarm på beholderen godkendt 2021. Der er ingen pumperør på tanken, idet maskinstationen foretager tømning og udbringning. Tanken er etableret med dykket indløb, og er ikke udstyret med spjæld.
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet.
Ensilageopbevaring	Ensilage opbevares i wrap baller.
Møddingsplads	Der forefindes ingen møddingsplads på ejendommen. Dybstrøelse lægges i gyllebeholder.

### Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstakke	Der er hverken gødningsstakke eller ensilagestakke i marken. Dybstrøelse køres direkte ud i oktober og kalvemøg smides i gyllebeholderen	0

### Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Overfladevand	Overfaldevand fra "kalveplads" opsamles ikke. Da der ikke står dyr på pladsen er dette vilkår ikke relevant, men hvis der igen stilles kalvehytter på pladsen skal overfladevandet fra pladsen opsamles.
Vaskeplads / Vaskehal	Ingen.

### Olie- og kemikalietanke

Tankoplysninger BBR

Fabr.år	Størrelse	Indhold	Godk. nr	Sløjfningsfrist	Sløjfet år	Status	Krav placering
		Gylle					Over terræn, udendørs
		Gylle					Over terræn, udendørs
2020	1.800	Diesel	50-5323	30-12-2060			Indendørs

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke - Land	Der er opstillet en 1700 l dieseltank indendørs på fast bund. Tanken er fra 1989. Den er registreret i BBR
Opbevaring af olie	Smøreolie og hydraulikolie opbevares i maskinhuset på betongulv. Gulvet er etableret med sokkel. Olien står så der ikke er risiko for at køre i tønderne. Der er et oplag på ca. 200 l, og soklen i maskinhuset er på 30 cm.

## Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald - Oplag	Brændbart affald opbevares i lukket container, der afhentes af Ejler Knudsen. Kvittering set.  Alt spildolie batterier, spraydåser oliefiltre mv. opbevares indendørs i maskinhus på fast bund. Alt farligt affald afleveres på genbrugsplads. Kvittering ikke set. Asbestplader skal afhentes af AFLD se yderligere info i tilsynsbrevet.
Animalsk affald	Der er indgået aftale med Daka. Døde dyr opbevares under kadaverdækken.

## Vilkårgennemgang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår stalde og produktioner	Produktionsarealet i ungdyrstalden/maskinhuset er aldrig taget i brug.
VILKÅR tankning brændstof	Der tankes på fast bund i maskinhus

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Til stede ved tilsynet	Ejere Dorte og Ulrik Westenaa Pedersen samt Christina Thorslev Petersen, Herning Kommune
Status byggetilladelser mm.	Alle bygninger i BBR-fint
Opfølgning håndhævelser	Der er ikke kompost i markstak, der køres ud en gang årligt. Kalvemøg smides i gyllebeholderen. Der er alarm på gyllebeholder. Smøreolien er flyttet væk fra kørselsområdet i maskinhuset.