

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	24. marts 2025
CVR-nummer	15000295
P-nummer	1004808325
Journal nr.	13/026841
Virksomhed	Pierre.dk Autolakering A/S
Adresse	Bredskiftevej 6B
Postnummer og by	8210 Aarhus V
Telefonnummer	8624 5000
e-mail	frank.ascanius@pierre.dk
Kontaktperson	Frank Ascanius
Branchekode	Br. Autobranche virksomhed
Opstartsdato	1986
Udvidelser/ændringer	1988, udvidelse med en sprøjtekabine 1995, opførelse af tilbygning 2011, udskiftning af 2 sprøjtekabiner 2016, overtaget af Pierre.dk
Tilstede ved tilsynet:	
Virksomheden	Frank Ascanius
Aarhus Kommune	Marie Karlsson

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand og støj gennemgået. Baggrunden for tilsynet er Kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Autobranchevirksomhed

Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres i henhold til bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autobranchebekendtgørelsen). Regulering sker ved påbud efter bekendtgørelsens § 20, idet autoværkstedet er etableret før 1. januar 1986 og autoværkstedet er ikke udvidet eller ændret på en måde, som indebærer forøget forurening.

Lovgrundlag for tilsyn

Virksomheden er omfattet af reglerne om miljøtilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 9. december 2019 og bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021).

Virksomheden er desuden omfattet af de nye regler om affaldstilsyn i bekendtgørelse om affaldstilsyn nr. 1221 af 22. november 2024. Affaldstilsynet skal sikre efterlevelse af regler om affaldssortering og -håndtering, herunder også at mest muligt affald genanvendes.

Faktura for tilsyn

Det udførte tilsyn ved virksomheden belyst i denne rapport var et kombineret miljøtilsyn og affaldstilsyn. De nye regler om affaldstilsyn betyder, at der skal udarbejdes og fremsendes to særskilte opkrævninger for henholdsvis miljøtilsynet og affaldstilsynet, selv om det er udført samtidigt. De 2 fakturaer fremsendes efter 1. november. Da timesatsen for affaldstilsyn er højere end timesatsen for miljøtilsyn, bliver det samlede beløb derfor lidt større end beløbet for miljøtilsyn i de tidligere fakturaer.

BEMÆRKNINGER FRA TILSYN

Olietanke

Virksomheden skal opdatere deres tanke i BBR. Der er meddelt en henstilling i forhold til, at virksomhedens tank fra 1988 er for gammel og umiddelbart skal bortskaffes. Dokumentation for den udførte sløjfning bedes sendt til undertegnede senest den 1. juli 2025.

BELIGGENHED

Virksomheden ligger i kommuneplanens delområde 250305ER, der er udlagt til erhvervsformål (virksomhedsklasse 2-5). Området er desuden omfattet af byplanvedtægt nr. 6 for Hasle, se nedenstående placering på billede 1.



Billede 1. Virksomhedens placering er markeret med rød omrids.

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion og processer

Virksomheden foretager autolakering, samt karosseriarbejde i begrænset omfang. Virksomheden modtager forsikringsbiler fra autoværksteder i Aarhus Kommune.

Virksomheden anvender hovedsageligt vandbaseret maling.

Virksomhedens maskinpark og -anlæg

3 stk. autolakeringskabiner/tørrekabiner. Der er i 2011 foretaget udskiftning af 2 af sprøjtekabinerne. To sprøjtekabiner opvarmes med gasfyrede anlæg. Den ældste kabine opvarmes med et oliefyret anlæg.

Virksomheden har også en skruekompressor.

Antal ansatte

Der er i værkstedet beskæftiget 5 personer.

Driftstid

Hverdage kl. 06.00 – kl. 17.00

EGENKONTROL

Virksomheden har ingen krav om indsendelse af egenkontrol.

Virksomheden har et software system (Tracelink) til produktionsstyring og kvalitetssikring.

Virksomhedens maskiner bliver vedligeholdt jævnligt af eksternt firma. Ventilationssystemerne bliver testet én gang pr. år af NIM.

Virksomheden skifter selv filtre efter behov.

I forhold til skruekompressoren bliver denne tjekket hvert år af DTI.

MILJØLEDELSE, SYSTEMATIK OG MILJØFORBEDRINGER

Virksomheden er certificeret efter ISO 9001.

Desuden er arbejdsmiljøet certificeret.

Virksomheden foretager hvert år en ESG-indrapportering til deres hovedkontor i Tyskland. ESG omfatter tre hovedområder:

- Miljø (Hvordan en virksomhed påvirker miljøet)
- Sociale forhold (Hvordan virksomheden behandler medarbejdere, kunder og samfund)
- Ledelse (Hvordan virksomheden ledes og styres)

STØJ

Virksomheden er placeret i et område der i kommuneplanen er udlagt til erhvervsområde.

Afstanden fra værkstedet til nærmeste bolig er over 300 meter.

Kompressoren er placeret indendørs og støjende aktiviteter foregår for lukkede døre.

LUFT

Oversigt over luftafkast

Sprøjtekabinerne er hver forsynet med afkast/skorsten med en højde på 22 m. Der er etableret rumventilation med afkast placeret ved udsugningsanlægget.

Virksomheden oplyste, at deres VOC forbruge ligger langt under 6 kg pr. time.

Der bliver jævnligt foretaget kontroller af anlægget af eksternt firma.

Opvarmning

Opvarmning af bygningen foregår med et gasfyrret anlæg.

SPILDEVAND

Spildevand fra gulvafløb afledes via olieudskillere. Olieudskilleren er tilmeldt den kommunale tømningsordning, og den er senest tømt 17. september 2024.

Virksomheden har ikke nogen tilslutningstilladelse.

Det blev ved tilsynet nævnt, at vaskevandet fra gulvvask ikke må hældes ud i afløbet, hvor der er tilknyttet en olieudskiller. Vaskevandet indeholder sæbe og vil forringe udskillerens funktion og føre til miljøforurening.

PFAS

Ved tilsynet blev PFAS problematikken drøftet. PFAS dækker over en gruppe på over 12.000 syntetisk fremstillede stoffer med bred anvendelse i industrien. Stofferne anvendes blandt andet i smøremidler til maskiner, i rørføringer, i produktion af plastik, elektronik, maling og tekstiler og mange andre steder, hvor man har gavn af stoffernes vand-, fedt- eller smudsafvisende egenskaber eller tekniske egenskaber som resistens over for varme, kemi og slid.

Virksomheden oplyste, at har fået undersøgt indholdet af PFAS i deres produkter af deres leverandør og de har i denne forbindelse fået oplyst, at deres produkter ikke indeholder PFAS.

AFFALD

Ved tilsynet fortalte Aarhus Kommune om det nationale affaldsdatasystem, ADS og affaldsregistret (nationalt register over godkendte transportører, indsamlere og behandlere), hvor affaldsdata fra virksomheden skal kunne fremsøges, se følgende link: [Miljøstyrelsen - ADS portal \(mst.dk\)](https://mst.dk). De seneste oplysninger fra ADS er vedhæftet denne tilsynsrapport.

Virksomheder, der får afhentet genanvendeligt affald, skal sikre, at de anvender en transportør/indsamler, der er registreret i det nationale affaldsregister. Begge dele kan tilgås fra Miljøstyrelsens hjemmeside, www.mst.dk. For at se data i ADS, skal der bruges en digital signatur. Aarhus Kommune fremviste oplysninger fra ADS ved tilsynet.

Kildesortering af affald

De 10 affaldsfraktioner blev drøftet. Virksomheden kildesorterer deres affald. Det er muligt at læse mere om de 10 affaldsfraktioner på Kredsløbs hjemmeside, se link: [Er du i tvivl om sortering af affald? Søg i sorteringsguiden Kredsløb](#)

Oplysninger om virksomhedens forskellige affaldsfraktioner, opbevaring og bortskaffelse kan ses i nedenstående tabel1.

Tabel 1. Virksomhedens affaldsfraktioner og affaldsindsamler

Affald	Affaldsindsamler
Brændbart affald	Marius Pedersen
Fortynder og malerrester	Marius Pedersen
Jern	Genbrugspladsen hvis nødvendigt
Pap-og Papir	Marius Pedersen
Slibestøv	Marius Pedersen

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Virksomheden er beliggende i et område for drikkevandsinteresser, men ikke sårbart drikkevandsområde. Belægninger på virksomhedens indendørs arealer består af beton. Udendørs arealer er befæstet med SF-sten samt grus på parkeringsplads. Arealet under virksomhedens olietanke består dog af beton.

Opbevaring af farligt affald og kemikalier

Virksomheden oplyste, at fortynder- og malingsrester indeholdende VOC regenereres og afleveres til modtagestationen for farligt affald sammen med andet special affald. Anlægget er opstillet i særskilt miljørum sammen med andre flydende affaldsfraktioner.

Jerndåser presses og kommes i udendørscontainer. Eventuelt maling i metaldåserne er hærdet når de kommer i den udendørs opbevaringscontainer. Der er således ikke risiko for spild og forurening. Der er herudover opstillet en container til almindeligt brændbart affald, herunder filtre og overdækningspapir, som sammenpresses inden aflevering til Marius Pedersen, se nedenstående billeder 2 og 3.



Billede 2. Opbevaring af malingsdåser i metal og papir.



Billede 3. Indendørs oplag af flydende farligt affald.

Ved tilsynet blev opbevaringen af de udendørs containere drøftet. Dette skyldes, at der i § 13 i Autotankbereguleringen, står at "Affald skal placeres i egnede beholdere og beskyttet mod vejrlig. Farligt affald skal tillige placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området".

I forhold til bekendtgørelsens §13 stk. 2 er det dog mulighed for, at Kommunen kan tillade andre opbevaringsformer, hvis opbevaringen finder sted på lige så betryggende vis. Aarhus Kommune vurderede ved tilsynet, at opbevaringen finder sted på en miljømæssigt forsvarlig måde eftersom der er tale om affald, hvor der ikke kan forekomme spild eftersom malingen allerede er hærdet i metaldåserne.

Oversigt over tanke på virksomheden

Der blev ved tilsynet konstateret 2 tanke på virksomheden, se nedenstående tabel 2. Tankene var placeret ovenpå tæt betonbelægning. Det var uklart hvad tanken fra 1988 blev brugt til. Virksomheden oplyste, at der ikke sker optankning af køretøjer, men der var en tankpistol tilkoblet denne tank. Tanken fra 2014 bruges til opvarmning af den ene sprøjtekabine.

Der kunne ved tilsynet konstateres, at der var utætheder på rørføringen til tankningspistolen som var tilkoblet tanken fra 1988. Dette skal umiddelbart standses, således der ikke sker forurening af omgivelserne. Der kunne dog ikke konstateres noget spild af diesel udenfor betonbelægningen som tankene er placeret på.

Det blev herudover gjort opmærksom på, at tanken fra 1988 er for gammel og skal bortskaffes umiddelbart. Hvis der ved sløjfningen konstateres spild udenfor det betonbelagte areal, skal virksomheden umiddelbart kontakte kommunen. Tanke under 6.000 liter er underlagt begrænsede levetider, hvilket vil sige, at der for de enkelte tanktyper er fastsat sløjfningsterminer. Der er fastsat nedenstående sløjfningsterminer for de forskellige typer af olietanke, se tabel 3 (jf. Olietankbereguleringen, se link: [Olietankbereguleringen](#)).

Tabel 2. Tanke på virksomheden

Indhold	Størrelse (l)	Årstal	Placering	Bemærkning
Fyringsolie	1200	1988	Udendørs / Overjordisk	G. nr. SB 600/81
Fyringsolie	1200	2013	Udendørs / Overjordisk	G.nr. 51-5323

Ovenstående oplysninger vedrørende tanke på virksomheden er ikke i overensstemmelse med oplysningerne i OIS, hvilket Aarhus Kommune fremviste ved tilsynet. Virksomheden eller ejeren bedes derfor berigtige oplysningerne i BBR umiddelbart, se beskrivelse på denne hjemmeside: www.aarhus.dk/olietank

Tabel 3. Sløjfningsterminer for olietanke

Placering	Tanktype	Indvendig korrosionsbeskyttelse	Sløjfningstermin (antal år efter fabrikationsår)
Overjordisk	Ståltank	Nej	30 år
		Ja	40 år
	Plasttank	Nej (enkeltvægget)	25 år
		Nej (dobbeltvægget)	40 år
Nedgravet	Ståltank (glasfiberarmeret polyester)	Nej	40 år
		Ja	50 år
	Plasttank	Nej	45 år*

*) Det skal oplyses, at - pga. tidligere udmeldte regler - skulle kugleformede olietanke af polyethylen, produceret af firmaet AJVA-PLAST A/S, for mange år siden være sløjfet.

Der gøres opmærksom på, at det altid er virksomhedens ansvar, at tanke, rør og tankinstallationer er lovlige i henhold til olietanksbekendtgørelsen, herunder bl.a. overholdelse af sløjfningsterminer. Eventuelle fejl i ovenstående oplysninger om virksomhedens anlæg fritager ikke virksomheden for dette ansvar.

KLIMA OG ENERGI

Virksomheden har stort fokus på klima og energi.

I deres software system (Tracelink), som de bruger til produktionsstyring og kvalitetssikring, bliver det hele tiden opdateret og optimeret på virksomhedens drift.

Virksomheden har to sprøjtekabiner hvor tørringsprocessen foregår ved gasforbrænding. Dette giver en hurtigere og mere effektiv opvarmning. Herudover er tørringsprocessen meget hurtigere i forhold til andre varmekilder.

Virksomhedens hovedkontor arbejder jævnligt på nye løsninger i forhold til at optimere og tilgodese de forskellige virksomheders muligheder og behov, økonomi og miljøkrav.

HENSTILLING

Virksomhedens olietanke skal umiddelbart opdateres i BBR.

Virksomhedens olietank fra 1988 er for gammel og skal umiddelbart sløjfes, jf. olietankbekendtgørelsens § 44 og 45.

Dokumentation for den udførte sløjfning bedes sendt til undertegnede senest den 1. juli 2025.

OFFENTLIGGØRELSE AF TILSYNSRAPPORT

Alle tilsynsrapporter skal i henhold til reglerne for miljøtilsyn offentliggøres. Dette sker på web-siden for Digital MiljøAdministration <https://dma.mst.dk/>. Inden tilsynsrapporten offentliggøres, skal I have mulighed for at kommentere rapporten. Kommentarerne skal indsendes skriftligt til Aarhus Kommune. Kommentarerne til rapporten skal være modtaget i Aarhus Kommune inden 14 dage efter datoen for dette tilsynsbrev. Hvis vi ikke modtager nogle kommentarer fra jer inden denne dato, vil Aarhus Kommune umiddelbart herefter offentliggøre rapporten uden ændringer.

AKTINDSIGT

I henhold til tilsynsbekendtgørelsens § 12 stk. 5, har enhver ret til aktindsigt i virksomhedens øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Med venlig hilsen

Marie Karlsson
Miljømedarbejder
Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, 25. marts 2025