

Tilsynsrapport

Brandstrup Auto- og Traktorværksted

Stadionvej 1, 4970 Rødby
7. september 2016

Sagsnummer: 343625
Brevid: 3845270
Sagsbehandler: Pernille Fibecker
E-mail: perfi@lolland.dk

Lolland Kommune
Teknik- og Miljømyndighed
Jernbanegade 7
4930 Maribo

Indholdsfortegnelse

1. Virksomhedstype.....	3
2. Baggrund for tilsynet.....	3
3. Punkter der er ført tilsyn med:	3
4. Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol og evt. håndhævelser.....	3
5. Håndhævelser medført af tilsynet	3

Lolland Kommune er tilsynsmyndighed for landbrug og virksomheder i kommunen. En nærmere beskrivelse af hvilke typer landbrug og virksomheder der føres tilsyn med, forefindes i kommunens miljøtilsynsplan.

Tilsynsrapporter offentliggøres inden 4 måneder på kommunens hjemmeside.

1. Virksomhedstype

Virksomheden er et autoværksted

2. Baggrund for tilsynet

I henhold til tilsynsforpligtigelsen udførte Lolland Kommune den 7/9 2016 tilsyn med virksomheden Brandstrup Auto- og Traktorværksted. Formålet med tilsynet var at kontrollere, at virksomheden er indrettet og drives i henhold til miljølovgivningen jf. § 87 i Miljøbeskyttelsesloven.

3. Punkter der er ført tilsyn med:

Luft: Punktudsug til udstødningsgas, afkast er ført over tagryg.

Spildevand: Virksomheden vasker ikke.

Affald: Spildolie og filtre opbevares udendørs under tag på betonbelægning. Spildolie står i dobbeltvægget spildolietank på 700L. Kølervæske opbevares i tromle, den skal sættes på spildbakke.

Kølervæske, oliefiltre og bremseklodser skal afhentes snarrest.

Der blev afhentet spildolien blev afhentet 31/8-16 af Stena.

4. Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol og evt. håndhævelser

Kølervæske skal sættes på spildbakke.

5. Håndhævelser medført af tilsynet

Kølervæske skal sættes på spildbakke.