



## Rapport for miljøtilsyn hos F24 Tankstation, Gugvej 168, 9210 Aalborg SØ

### Overordnede oplysninger

<b>Tilsynsdato</b>	24.09.2019		
<b>Baggrund for tilsynet</b>	Basistilsyn - varslet		
<b>Telefon</b>		<b>CVR nr.</b>	61082913
<b>E-mail</b>	info@rayven.dk	<b>P. nr.</b>	1008394160

<b>Virksomhedstype</b>	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
<b>Godkendelsesdato</b>	
<b>Tilslutningstilladelse spildevand</b>	

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
26-09-2019	Henstilling	Meddelt	Virksomheden skal etablere en spildbakke under råvarer (vaskeprodukter). Fotodokumentation fremsendes til tilsynsmyndigheden senest d. 15. november 2019
26-09-2019	Henstilling	Meddelt	Dokumentation for den seneste udførte egenkontrol af dampretursystemet jf. dampretursystems bekendtgørelsens §9.
26-09-2019	Henstilling	Meddelt	Dokumentation for den seneste eksterne inspektion af dampretursystemet.
26-09-2019	Henstilling	Meddelt	Månedligt beholdningsregnskab som påkrævet jf. § 15 stk. 2 i benzinstationsbekendtgørelsen for perioden januar 2019-september 2019 for alle brændstoftankene.
26-09-2019	Henstilling	Meddelt	Inspektionsrapporter for alle brændstoftanke samt tilhørende rørsystemer.
26-09-2019	Henstilling	Meddelt	Virksomheden skal fremsende tømningssrapporter samt dokumentation for funktionsprøvning af alarmer på olieudskillere.
26-09-2019	Henstilling	Meddelt	Oplysninger om vaskehallens vandforbrug og antal bilvask i 2018/2019.
26-09-2019	Henstilling	Meddelt	Dokumentation for funktionskontrol af lækagealarmer som påkrævet jf. § 10 benzinstationsbekendtgørelsen i brændstoftankene.
26-09-2019	Henstilling	Meddelt	Virksomheden skal fremsende oplysninger om der er anden form for rensning af spildevand end olieudskillere, inden spildevand ledes til kloak.
26-09-2019	Henstilling	Meddelt	Virksomheden skal tilrette BBR oplysninger i forhold til sprinklervæsketank fra 1995.

## Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Ubemandet servicestation med tilhørende vaskehal og pusleplads for biler				
Produktionsareal (m <sup>2</sup> )	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	1	07-22		
	Miljøledelse			
	Nej			

## Luftemissioner

Rumopvarmning:
Fjernvarme

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Der er ikke etableret udsugningsanlæg eller luftafkast.
Luft, egenkontrol af dampretursystem	Det blev aftalt, at virksomheden fremsender dokumentation for udført egenkontrol af dampretur i 2018 og 2019, jf. dampreturbekendtgørelsen.
Luft, eksterne kontrol af dampretursystem	Dokumentation for den seneste eksterne inspektion af dampretursystemet kunne ikke fremvises ved tilsynet. Dokumentation skal fremsendes

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	til tilsynsmyndigheden. Virksomheden skal endvidere fremsende oplysning om gennemstrømningsmængden er større end 3000 m <sup>3</sup> benzin årligt.  Standerne er forsynet med forbrugeroplysning vedrørende dampretur.

## Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Vaskeanlægget er ikke i drift mellem kl. 22.00 og 07.00, og vask og tørring foregår altid med lukket port. Der er automatisk portlukke. Driften af vaskehallen vurderes at være i overensstemmelse med autobekendtgørelsens § 9.
Støjkluder, indendørs	Indendørs støjkluder er kompressor. Kompressor er placeret indendørs i lukket rum.
Støjkluder, udendørs	Støjkluder: til- og frakørsel til tankstation og vaskehal, støvsuger ved pusleplads og vaskehal. Under tilsynet var der intet at bemærke vedr. støjgener.

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Spildevand fra vaskehallen ledes gennem en olieudskiller. Der anvendes vaskeprodukter fra firmaet Istobal, som indstiller og kontrollerer doseringen jævnlige. Oversigt over brugte vaskeprodukter blev udleveret ved tilsyn. Alle de anvendte vaskeprodukter er uden A- og B-stoffer.  Ved tilsynet kunne det ikke oplyses om der er sandfang tilkoblet vaskehallen. Foran en olieudskiller skal der være et sandfang. Virksomheden skal fremsende oplysninger om der er anden form for rensning af spildevand end olieudskiller, inden spildevand ledes til kloak.
Spildevand, procesvand	Opgørelse over vandforbrug og antal bilvaske i 2018 var ikke fremfundet inden tilsynet, og det blev aftalt, at oplysningerne fremsendes til tilsynsmyndigheden. I august 2019 er der vasket 549 biler med et forbrug på ca. 40-50 liter pr. vask.
Spildevand, overfladevand	Overfladevand fra salgs- og påfyldningsplads passerer sandfang og olieudskiller.
Spildevand, afløbsforhold	Ejendommen er beliggende i kloakområde, der er fælleskloakeret. Området er planlagt separatkloakeret efter 2027.
Spildevand, belægninger ved vaskepladser	Der er tæt betonbelægning ved vaskeplads, hvor der foretages vask med spand. Der er afløb ved vaskeplads der ledes til spildevandsledning.

## Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Der er 3 olieudskillere ved henholdsvis afløb fra vaskehal, salgspads og påfyldningspladsen. Siden sidste tilsyn er der i 2014 etableret en olieudskiller med sandfang ved salgspads.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg, tømning/inspektion	Ifølge tilsynsmyndighedens oplysninger er der ikke etableret alarm på olieudskilleren, som er tilkoblet vaskehallen.
Udskiller, funktionsafprøvning af alarm	Ifølge tilsynsmyndighedens oplysninger er der ikke etableret alarm på olieudskilleren, som er tilkoblet vaskehallen. Der er dog koblet alarmer på olieudskillere ved salgsplads og påfyldningsplads. Virksomheden skal fremsende dokumentation for seneste funktionsprøvning af alarmer.

## Olie- og kemikalietanke

Id	Prod. år	Etableret, ca.	Indhold	Volumen (l)	Placering	Standeranlæg	Bemærkning
Tank 1		1986	Benzin	20.000	Nedgravet	NEJ	
Tank 2		1979	Diesel	20.000	Nedgravet	NEJ	
Tank 3		1979	Benzin	20.000	Nedgravet	NEJ	
Tank 4		1979	Benzin	20.000	Nedgravet	NEJ	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der forefindes 4 nedgravede brændstoftanke.
Olietanke, registrering i BBR	Alle 4 brændstoftanke er registreret i BBR. Desuden er der registreret en overjordisk tank på 600l til sprinklervæske. Ved tilsynet blev det konstateret, at tanken forefindes ikke på ejendommen. Virksomheden skal fremsende sløjfningsattest vedr. tanken til sprinklervæske via <a href="https://www.aalborg.dk/bolig-og-flytning/ejebolig/olie-tanke">https://www.aalborg.dk/bolig-og-flytning/ejebolig/olie-tanke</a> .
Olietanke, belægninger ved påfyldningspl	Påfyldningspladsen blev besigtiget ved tilsynet, og der blev ikke konstateret synlige revner. Der er tæt belægning ved påfyldningsplads.
Olietanke, belægninger ved salgspladser	Salgspladsen blev besigtiget ved tilsynet, og der blev ikke konstateret synlige revner. Der er tæt belægning ved salgspladser.
Olietanke på/over 6000 l, tæthedspr/insp	Ifølge inspektionsrapporter fra inspektion i 2009 skal tankene inspiceres igen i 2019. Inspektionsrapporter for inspektionen, der skal foretages på alle tanke i 2019, fremsendes til tilsynsmyndigheden, når de foreligger.
Olietanke på/over 6000 l, beh.regnskab	Ved tilsynet kunne ikke fremvises månedsvise beholdningsregnskaber som krævet, jf. benzinstationsbekendtgørelsen § 15, stk. 2. Beholdningsregnskab for alle tanke fremsendes til tilsynsmyndigheden for de seneste 6 måneder.

## Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Virksomheden oplyste, at der benyttes vaskeprodukter fra Istobal. En oversigt over produkterne samt datablade blev fremvist.
Råvarer, opbevaring	Vaskekemikalier opbevares i aflåst rum. Tønder med vaskeprodukter står i plastiksække på betongulv. Der er gulv afløb i rummet.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<p>Ved tilsynet blev det konstateret, at en tønde med vaskeprodukt står uden plastiksække. Der blev også konstateret tegn på spild, som løb til gulvafløb.</p> <p>Opbevaringspladsen skal indrettes således, at indholdet fra den største beholder, der opstilles på pladsen kan tilbageholdes ved uheld – dvs. olie eller kemikalier må ikke kunne løbe i kloaksystemet eller ud på jorden ifølge Aalborg Kommunes Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier.</p> <p>Der blev aftalt, at virksomheden skal etablere en spildbakke, der kan rumme indholdet af den største beholder, under oplag af vaskeprodukter.</p>

## Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Der er kun affald fra skraldespandene ved tankstationen. Affaldet opbevares i plastcontainer, som tømmes af Nordjysk Forretnings & Industri Renovation.
Affald, farligt	Den eneste fraktion af farligt affald på virksomheden er slam fra tømning af olieudskillere og sandfang, som foretages af Marius Pedersen.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Ejendommen er beliggende ~ 150 m fra et område med drikkevandsintresser (OD-område).
Planforhold	Tankstationen er beliggende i kommuneplanområde 4.3.C1 Gugvej m.m. Der gælder lokalplan BPV ST3 for området. Der er ikke §3-beskyttede naturområder i umiddelbar nærhed af virksomheden.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Journaler opbevares hos teknisk afdeling i Q8.
Jordforurening	Ejendommen har status uafklaret i Region Nordjyllands database over muligt forurenede industrigrunde. Region Nordjylland har endnu ikke taget stilling til, om ejendommen skal kortlægges efter reglerne i Jordforureningsloven.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	På de arealer, der var omfattet af tilsynet, blev der ikke konstateret tegn på jordforurening.
Bæredygtighed*	Der er installeret genvinding af vaskevandet i vaskehallen.