

**Aarhus Kommune - Center for Miljø og Energi  
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

<b>Tilsynsdato</b>	07.03.2017
<b>Tilsynstype</b>	Basistilsyn
<b>CVR-nummer</b>	18931672
<b>P-nummer</b>	1003611339
<b>Virksomhed</b>	Automester Viby v/ Jørgen Lassen
<b>Adresse</b>	Damagervej 29
<b>Postnummer og by</b>	8260 Viby J.
<b>Telefon</b>	86147555
<b>Mobil</b>	
<b>e-mail</b>	mail@automesterviby.dk
<b>Branchekode</b>	Br.: Autobranche virksomhed.
<b>Biaktiviteter</b>	
<b>Opstartsdato</b>	01.12.1995
<b>Tilstede ved tilsynet:</b>	
<b>Virksomheden</b>	Jørgen Lassen
<b>Aarhus Kommune</b>	Marie Ambye-Jensen

Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning og drift gennemgået. Baggrunden for tilsynet er kommunens forpligtelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Center for Miljø og Energi har registreret.

## REGULERINGSGRUNDLAG

### Autobranchevirksomhed

Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres i henhold til følgende:

Bekendtgørelse nr. 1312 af 8. november 2016 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autobranchebekendtgørelsen).

Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til Kommunen i henhold til § 5 i Autobranchebekendtgørelsen.

### Gebyrpligtig virksomhed

Virksomheden er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 7 i bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (bekendtgørelse nr. 1518 af 7. december 2016). Dette betyder, at der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljøsagsbehandling m.m. Opkrævning sker én gang årligt i november måned for perioden 1. november til 31. oktober.

### Anden lovgivning, generelle bemærkninger m.v.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Anden miljørelevant lovgivning	Ingen.
Afsluttende bemærkninger	Tilsynet gav ikke anledning til nogle afsluttende bemærkninger.
Opfølgning fra sidste tilsyn	Sidste tilsyn gav ikke anledning til nogen bemærkninger.
Egenkontrol	Virksomheden indsamler kvitteringer fra diverse firmaer der afhenter affald m.m.
Miljøledelse og systematik	Virksomheden er ikke certificeret eller har andet miljøstyring.

## INDRETNING OG DRIFT

### Kort beskrivelse af virksomhedens produktion, processer og planforhold

Kort beskrivelse	Virksomheden beskæftiger sig med service og reparation af biler. Der foretages ikke undervognsbehandling eller lakering af biler på virksomheden. På nuværende tidspunkt er der ikke salg af biler, men dette ønskes på sigt. Der skrottes ikke biler.
Antal ansatte	På værkstedet er der beskæftiget 4 personer.

### Planforhold

Planforhold	Områdets anvendelse er fastlagt til bolig og erhvervsformål. I rammeområdet kan tillades virksomheder indenfor virksomhedsklasserne 1-2.
-------------	--

**Driftstid**

Hverdage kl. 08.00-16.30  
Lørdage kl. -  
Søn- og helligdage kl. -

**STØJ**

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afstand til nærmeste bolig	Nærmeste nabo er ca. 20 meter væk.
Væsentlige støjkloder	Virksomhedens væsentligste støjkloder er kompressor og luftafkast. Kompressor er placeret indendørs samme sted som motorolie etc.
Vurdering af støj	Der foreligger ingen naboklager over støj.

**LUFT****Oversigt over luftafkast**

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft (auto)	1) Udstødningsgas Filter: Ingen Afkasthøjde: ca. 2 meter over tag Bemærkninger: Ingen
	2) Rumudsug Filter: kulfilter Afkasthøjde: ca. 1,5 meter over tag Bemærkninger: Ingen
	3) Punktudsug Filter: Ingen Afkasthøjde: ca. 1 meter over tag. Bemærkninger: ikke i brug længere
	4) Oliefyr Filter: Ingen Afkasthøjde: 2 meter over tag. Bemærkninger: Ingen.
Rumopvarmning	Der er oliefor på virksomheden.

**SPILDEVAND**

Spildevand afledes til følgende renseanlæg	Viby
--	------

Kloakopland SE=separatkloakeret FE=fælleskloakeret	F/E
Spildevandsudledning reguleres af spildevandstilladelse af	Ikke relevant.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevandsudledning	Virksomheden affeder udelukkende sanitært spildevand, der afledes til kloaksystem og renseanlæg tilhørende Aarhus Vand A/S. Der er ingen gulv afløb på værkstedet, og der foregår ikke bilvask på ejendommen.

#### AFFALD

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	<p>Spildolie opbevares i dobbeltvægget tank. Øvrigt farligt affald opbevares i godkendte beholdere fra Stena Miljø på udendørs befæstet areal. Der var ingen tegn på spild på pladsen.</p> <p>Affaldsart: Spildolie Mængde pr år: ca. 940 liter Affaldsmottager: Marius Pedersen</p> <p>Affaldsart: Oliefiltre Mængde pr år: ca. 118 kg Affaldsmottager: Stena recycling</p> <p>Affaldsart: Kølevæske Mængde pr år: ca. 219 liter Affaldsmottager: Stena recycling</p> <p>Affaldsart: Bremsevæske Mængde pr år: ca. 22 liter Affaldsmottager: Stena recycling</p> <p>Affaldsart: Bremsevaskervand Mængde pr år: ca. 101 liter Affaldsmottager: Stena recycling</p> <p>Affaldsart: Metallaffald, plast og glas Mængde pr år: Ikke opgjort Affaldsmottager: Jysk Skrot og Miljø</p> <p>Affaldsart: Dæk Mængde pr år: ca 800 Affaldsmottager: Øksendahl dæk</p>
Øvrigt affald	<p>Affaldsart: Restaffald Mængde pr år: Ugentlig tømming Affaldsmottager: Renovationsordning</p>

**Fritagelser - farligt affald**

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kræves der ansejning om fritagelse	Nej

**BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND****Opbevaring og håndtering af olie og kemikalier i tanke.**

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	1) Spildolie Volumen: 1000L Placering: Indendørs Bemærkninger: Dobbeltvægget tank  2) Motorolie Volumen: 500 L Placering: Indendørs. Bemærkninger: Dobbeltvægget tank.  3) Motorolie Volumen: 1000L Placering: Indendørs Bemærkninger: Dobbeltvægget tank.  4) Motorolie (ny 2014) Volumen: 1000L Placering: Indendørs Bemærkninger: Dobbeltvægget tank.  5) Olietank fra 2011 Placering: Indendørs Størrelse: (under 6000 l)
Rørforinger til olietanke	Olietank til fyrringsolie. Rørforing er overjordisk.

**Jord- og grundvandsbeskyttelse.**

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende farligt affald	Spildolie opbevares i dobbeltvægget tank.
Opbevaring af flydende råvarer	Sprinklervæske, kølervæske m.m. opbevares i lukket skur tilknyttet virksomheden samme sted som motorolie og spildolie. Der er ikke afløb i rummet.
Påfyldningsplads for brændstof	Der er ingen påfyldningsplads.
Belægninger	Belægninger anses for at være tætte.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Tilsynet er udført af:

Marie Ambye-Jensen  
civilingeniør

tlf: 4187 3705  
e-mail: maram@aarhus.dk