



AFATEK A/S
Selinevej 18, 11
2300 København S

Tilsynsrapport

Teknik- og Miljøforvaltningen, enhed for Virksomheder og VVM har d.
17. september været på tilsyn:

Virksomhed:	AFATEK A/S
Adresse:	Selinevej 18, 2300 København S
CVR nr. / P nr.	15105909 / 1018565052
Deltagere:	Søren Dyhr-Jensen, Udviklingschef, AFA- TEK Kim Nygaard, Driftsleder, AFATEK Sara Krogh, Virksomheder og VVM
Virksomheden er:	Omfattet af miljøgodkendelse af 8. septem- ber 2022.
Tilsynet blev foretaget som:	Varslet tilsyn
Formålet med tilsynet var at:	Gennemgå virksomhedens miljøforhold og miljøgodkendelse
Jordforurening:	Der blev ikke observeret ny jordforurening på tilsynet
Resultat af seneste egenkontrol:	Ingen bemærkninger
Konklusion på tilsynet:	Tilsynet gav anledning til følgende be- mærkninger: Kemikalier ved dieseltank skal sættes på eg- net spildbakke.

21. oktober 2025

Sagsnr.
2025-0215117

Dokument nr.
2025-0215117-3

Sagsbehandler
Sara Krogh

Bygge-, Parkerings- og Miljø-
myndighed
Virksomheder og VVM

Njalsgade 13
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

Offentliggørelse af tilsynsrapporten

Denne rapport offentliggøres¹ senest 4 måneder efter tilsynsbesøget har fundet sted. Offentliggørelsen sker via Digital Miljø Administration på <https://dma.mst.dk/>.

Brugerbetaling på miljøområdet

Der vil en gang årligt blive opkrævet gebyr for tilsyn, sagsbehandling m.v. Opkrævninger sker ved udgangen af november måned og dækker over perioden 1. november til 31. oktober. Teknik- og Miljøforvaltningens afgørelse om fastsættelse af gebyr kan ikke påklages².

Miljørisikovurdering af virksomheden

Teknik- og Miljøforvaltningen skal efter tilsynet foretage en risikovurdering som grundlag for den fremtidige tilsynsfrekvens. Heri indgår virksomhedens miljøarbejde, regelefterlevelse og potentiel miljøforurening.

Med venlig hilsen

Sara Krogh, A30L@kk.dk

Miljøsagsbehandler

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 09/12/2019

² I henhold til § 7 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen nr. 1519 af 29/06/2021

Tilsynsnotat

Gennemgang af pladsen:

Pladsen fremstod ryddelig. Pladsen var nær dens maksimale kapacitet for oplag, men forskellige bunker var stadig tydeligt adskilt.

Belægningen var generel i fin stand. Der foretages løbende udbedringer af belægningen når behovet opstår. Pladsen er belagt med SF-sten. Udbedringerne foretages ved at opskære det nedslidte areal og udskifte SF-stenene med beton. Se billeder for eksempel på forbedring.

Spildevand:

Der afledes ikke spildevand til kloak. Overfladevand fra pladsen ledes til opsamlingsbassin. Vaskevand fra vaskepladsen ledes via sandfang og olieudskiller til opsamlingsbassinet.

Vandet fra opsamlingsbassinet bruges som vanding i sorteringsanlægget. I tørre perioder ledes vand fra grundvandspumpen til opsamlingsbassinet for at der er tilstrækkeligt vand.

Opsamlingsbassinet har ikke været tømt i år og der har derfor ikke været behov for at bortskaffe slamrester.

Virksomheden har en drone som bruges som supplement til kontrol af oplag af mængder og bunker. Der flyves med drone 1 gang om måneden.

Virksomheden oplyste på tilsynet at de er begyndt processen med at blive ISO 14001 miljøcertificeret.

Følgende vilkår fra miljøgodkendelsen af 8. september 2022 blev gennemgået på tilsynet:

Vilkår	Bemærkning
2.3 Reparation, vedligeholdelse og vask af køretøjer og maskiner skal foregå på vask- og påfyldningsplads med afløb via sandfang og olieudskiller. Pladsen skal være indrettet med fast belægning.	Vaskepladsen bruges til vask af maskiner som bruges på pladsen. Vaskepladsen blev set på tilsynet og var i fin stand.
2.4 Virksomheden må modtage slagge i tidsrummet 06.00-18.00 fra mandag til fredag samt i tidsrummet 06.00-14.00 på lørdage og søndage (inkl. helligdage). Der må ske frakørsel af slagge, jern og metaller fra virksomheden i tidsrummet 06.00-18.00 fra mandag til fredag. Virksomhedens anlæg inklusive metalsorteringsanlægget må være i normal drift i tidsrummet 06.00-18.00 fra mandag til fredag. Metalsorteringsanlægget og gummihjulsæssere må anvendes i tidsrummet 18.00-24.00 fra mandag til fredag og fra 7.00-16.00 på lørdage og søndage (inkl. helligdage).	P.t. kører sorteringsanlægget til klokken 19, og der er bemanning på pladsen til klokken 21. Der er ikke behov for drift i weekenden. AFATEK er dog glad for at have mulighed for at kunne arbejde til senere, da forbrændingsanlæggene kører med varierende produktion hen over året.

Drift udenfor ovennævnte tidsrum kræver miljømyndighedens tilladelse i hvert enkelt tilfælde.	
2.5 På pladsen må der være et maksimalt oplag på 250.000 tons affaldsforbrændingsslagge, og disse slagge må maksimalt ligge 3 år på pladsen.	Pladsen var meget nær den maksimale kapacitet. Der var p.t. 120.000 ton på pladsen.
2.8 Virksomheden må derudover modtage og oparbejde tidligere genanvendt, -affaldsforbrændingsslagge med henblik på, at slaggen efterfølgende kan genanvendes i nye bygge- og anlægsprojekter	Der var under 200 ton genanvendt slagge på pladsen, som lå tydeligt adskilt fra den resterende slagge. Virksomheden er ved at undersøge mulighederne for brugen og bortskaffelsen af den genanvendte slagge.
2.11 Hvis virksomheden modtager slagge, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise, skal slaggen placeres i et særskilt oplagsområde og hurtigst muligt bortskaffes. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt orientere Område for Miljø og Byliv herom.	Alle læs kontrolleres visuelt ved modtagelse. Læs med for meget uforbrændt materiale, sendes retur til forbrændingsanlægget for at brændes igen. Der tages fotodokumentation af læs som afvises. I 2025 er 7 læs afvist og sendt tilbage til forbrænding. I 2024 blev 13 læs afvist og sendt tilbage til forbrænding.
2.12 Der skal på virksomheden forefindes en driftsinstruks, der angiver, hvorledes anlægget skal drives. Instruksen skal være rettet mod driftspersonalet, der ved hjælp af instruksen skal kunne drive anlægget på en sådan måde, at miljøgodkendelsens vilkår overholdes.	Københavns Kommune har den gældende driftsinstruks fra 8. maj 2023.
4.1 Slamrester fra opsamlingsbassinet skal med henblik på anvisning fra Københavns Kommune undersøges for de parametre og med anvendelse af de prøveudtagnings- og analysemetoder, der er angivet i restproduktbekendtgørelsen bilag 4, samt for dieselolie.	Opsamlingsbassinet har ikke været tømt og der har ikke været produceret nogle slamrester.
4.3 Farligt affald som f.eks. spildolie skal opbevares i egnede beholdere overdækket med tag, presenning eller lign. og beskyttet mod vejrlig på en tæt belægning.	Opbevaringen af affald var med spildbakke og overdækket.
5.1 Drift af anlægget må ikke give anledning til lugt eller støvgener, der af tilsynsmyndigheden anses som væsentlige. Ved transport af slagge må der ikke forekomme spild.	Tilsynsmyndigheden har ikke modtaget henvendelser ang. lugt- eller støvgener fra virksomheden. Der blev ikke observeret lugt ved tilsynet. Tilsynet fandt sted en dag med middelvind på 7,8 m/s og der blev observeret en del støv på pladsen. Der var dog ikke støvgener uden for

	virksomhedens grund. Virksomheden benytter en vandvogn til at minimere støvgener, hvilket også var i brug under tilsynet.
6.2 Overjordiske tanke med fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel.	Der er 2 overjordiske tanke til brændsel, en mobil tank og en stationær tank. Begge tanke var sikret mod påkørsel.
6.3 Befæstede og impermeable arealer skal holdes i god vedligeholdelsesstand. Der må ikke finde aktiviteter sted på beskadigede impermeable arealer, og utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. Aktiviteterne må først genoptages, når skaderne er udbedret.	Belægningen gennemgås hvert halve år. Derudover fører driftsfolk løbende kontrol med belægningen og melder ind hvis der skal laves udbedringer.
7.10 Der skal mindst én gang årligt foretages en inspektion af udskilleren for synlige fejl og mangler. Inspektionen skal ske af den tømte udskiller.	Dokumentation og resultatet fra inspektionen blev fremvist på tilsynet.
8.1 Der skal føres en driftsjournal omfattende: - Opgørelse over til- og frakørte mængder fordelt på fraktionerne: råslagge, tidligere genanvendt slagge, metaller og andre fraktioner - Spildevandsanalyser, datoer for afledninger til kloak samt afledte vandmængde - Følgesedler - Eventuelle uregelmæssigheder i driften - Dato for og resultat af kontrol af befæstede eller impermeable belægninger og eventuelt udbedringer heraf - Dato og resultat af kontrol af vandstand i udskillere. - Dato og resultat af tæthedsprøvning af slamfang og udskillere. - Dato og resultat af funktionsprøvning af alarmer. - Dato for tømning og bundsugning af olieudskillere og slamfang.	Virksomheden har p.t. forskellige systemer som indeholder de informationer som driftsjournalen skal indeholde.

Billeder fra tilsynet:



Vandvogn som er ved at vande køreveje på pladsen



Stationær tank



Nyetableret telthal til reservedele til sorteringsanlægget



Midlertidig spildbakke



Område i belægningen som er udbedret



Mobil tank