



Miljøtilsynsrapport til digital offentliggørelse

Miljøtilsynsrapporten indeholder de oplysninger, der skal offentliggøres efter hvert fysisk tilsyn på udvalgte virksomheder/husdyrbrug, jf. § 11, stk. 1, nr. 1-8, i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Tilsynsdato:	22.10.2018
Tilsynstype:	Tilsyn, basis
Tilsynsførende:	Lars Henriksen
Tlf.:	7253 2122
E-mail:	lhenr@fmk.dk
Titel:	Biolog og sagsbehandler i Miljøafdelingen
Koncern:	By, Land og Kultur

Virksomhedsoplysninger

Kommunal container- og modtageplads, Korsvangen	
Korsvangen 7, 5750 Ringe	
CVR-nr.:	26498961
P-nr.:	1014067848
CHR-nr.:	
Listepunkt: K211:	Genbrugspladser <i>Beskrivelse: Genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervs- virksomheder med en kapacitet for tilførsel af 30 tons affald om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³.</i>

Konklusioner på tilsynet

Er der konstateret jordforurening?	Vi observerede ikke tegn på jordforurening i forbindelse med tilsynet
Er der meddelt påbud eller indskærpelser?	Nej
Konklusion på indberetning om egenkontrol	Ikke relevant
Hvad er der ført tilsyn med?	De samlede miljøforhold