

Auto Service Køge ApS

Tangmosevej 85G

4600 Køge

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Miljøtilsyn - Auto Service Køge ApS, Tangmosevej 85G, 4600 Køge

Virksomhedens navn	Auto Service Køge ApS		
Virksomhedens adresse	Tangmosevej 85G, 4600 Køge		
CVR nummer	33946163		
Virksomhedstype	Autoværksteder (branchebekendtgørelse)		
Dato for tilsynet	08.10.2024		
Baggrunden for tilsynet	Prioriteret tilsyn		
Dato for håndhævelse(r)	Håndhævelser	Bemærkninger	Status
27-11-2024	Indskærper	Auto Service Køge ApS må ikke modtage udtjente køretøjer/skrotbiler, jf. bilskrotbekendtgørelsens § 11, stk. 1, jf. stk. 6. Virksomheden har ikke en lovpligtig aftale med en registreret og godkendt autoophugger. Arealet, hvor skrotbiler opbevares, opfylder desuden heller ikke de miljømæssige krav.	Meddelt
27-11-2024	Indskærper	Ved aflevering af farligt affald på genbrugspladsen, skal affaldet anmeldes via ARGO's anmeldeblanket. Jf. autoværkstedsbekendtgørelsens § 14, stk. 1, pkt. 2.	Meddelt
Tilsynet omfattede	Modtagelse og oplag af skrotbiler, samt dokumentation for bortskaffelse af affald.		
Jordforurening	Grunden er ikke kortlagt for jordforurening. Grunden er områdeklassificeret og omfattet af forudgående anmelde- og analysekrav ved flytning af jord over matrikelgrænsen. På tilsynet blev der ikke set tegn på jordforurening, men der blev konstateret risiko for det, pga. ulovlig modtagelse og opbevaring af skrotbiler.		
Konklusioner på egenkontrol	Ikke tilfredsstillende. Virksomheden modtager skrotbiler uden at opfylde de lovmæssige og miljømæssige krav. Virksomheden kunne ikke fremvise dokumentation for bortskaffelse af farligt affald til genbrugspladsen.		