



Haderslev

Haderslev Kommune  
Teknik og Miljø  
Simmerstedvej 1A, 1.  
6100 Haderslev

Tlf. : 74 34 34 34  
post@haderslev.dk  
www.haderslev.dk

Dir. Tlf. 74 34 21 37  
cima@haderslev.dk

## Tilsynsrapport

**Arkil A/S**  
**Lysbjergvej 12, Hammelev**  
**6500 Vojens**

Dato for miljøtilsyn:	11. oktober 2018
Til stede ved tilsyn:	Lotte Pedersen, Arkil A/S Cia Mattich, Haderslev Kommune

Lovgrundlag	H51 Garageanlæg > 3 stk.
-------------	--------------------------

Telefon	73225050	Hjemmeside	www.arkil.dk
E-mail	arkil@arkil.dk	CVR nr.	15070544
Fax		P. nr.	1014189277

Matrikler	579b Hammelev Ejerlav, Hammelev
-----------	---------------------------------

Acadre sagsnr.:	2017/30768
-----------------	------------

## Virksomhedsoplysninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	<p>Kommunen kommer på tilsyn på virksomheden med baggrund i følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bekendtgørelse nr. 1476 af 12. december 2017 om miljøtilsyn.</li> <li>- bekendtgørelse nr. 1475 af 12. december 2017 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse ...".</li> </ul> <p>Virksomheden er omfattet af punkt H51 i bilag 1 i bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse m.m.</p> <p>Punktet H51 omfatter garageanlæg og pladser til kørende materiel i et antal af 3 eller derover i forbindelse med entreprenør- eller vognmandsvirksomhed...</p> <p>Virksomheden kan, når tilsynsmyndigheden skønner det nødvendigt, reguleres i henhold til § 42 i Miljøbeskyttelsesloven. § 42 giver myndigheden mulighed for at meddele påbud om at nedbringe evt. forurening.</p>
Godkendelse/tilladelse	<p>Virksomheden har to tilladelser til afledning af spildevand. Tilladelsen fra 15. maj 2007 vedrører spildevand fra virksomheden generelt og tilladelsen fra 27. august 2007 vedrører spildevand fra tankanlægget.</p> <p>Tilladelserne indeholder bl.a. krav til indretning, drift og egenkontrol af spildevandssystemet.</p>
Kontaktperson ved tilsyn	Miljømyndighedens kontaktperson for virksomheden er Lotte Pedersen.
Baggrund for tilsyn og omfang*	<p>Tilsynet er et basistilsyn i henhold til miljøtilsynsbekendtgørelsen.</p> <p>Tilsynet omfattede besigtigelse af hele virksomheden undtagen hal 28-29. Desuden blev værkstedet, som Envotherm nu har overtaget, besigtiget.</p>
Produktionsforhold	<p>På Lysbjergvej 12 ligger afdelinger af Arkils Vejservice og Asfaltafdeling.</p> <p>Forskellige virksomheder har lejet sig ind på arealet, f.eks. har Envotherm lejet sig ind i den tidligere værkstedsbygning.</p> <p>På de omgivende arealer og haller er der parkering af køretøjer, opbevaring af materiel og affaldscontainere.</p> <p>Hele pladsen er asfalteret hhv. belagt med fliser. Tankområdet er udlagt med beton.</p> <p>Der er etableret en vaskehal i en eksisterende hal, da Arkil ikke længere har adgang til vaskehallen ved den tidligere værkstedsbygning.</p> <p>Tankanlægget hører stadig under Arkil.</p>
Driftstider	<p>Driftstiden for vejservice er typisk hverdage kl. 7-16.</p> <p>Asfaltafdelingen arbejder hele døgnet, når vejret passer til det.</p>

## Egenkontrol/Indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	<p>Ifølge spildevandstilladelser givet 15. maj og 27. august 2007 skal der føres driftsjournal over følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- årligt forbrug af vaskemidler (type og mængde)</li><li>- tidspunkt for tømning af olieudskillere og sandfang</li><li>- tidspunkt for inspicering af olieudskillere og sandfang</li><li>- tidspunkt for kontrol af alarmer på olieudskillere</li><li>- tidspunkt og art af serviceeftersyn/reparationer på spildevandssystemet og hvem der har udført det</li><li>- evt. driftsforstyrrelser i spildevandssystemet.</li></ul> <p>Driftsjournal blev fremvist ved tilsynet og gav ikke anledning til bemærkninger.</p>

## Råvarer og kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer og kemikalier	<p>Der bruges forskellige typer brændstof, AdBlue, smøreolie og vaskemidler.</p> <p>Vejservice opbevarer olietromler og lignende i en lukket container på den nordlige del af pladsen. Containerbunden er belagt med brædder og siderne var ikke tætsluttende.</p> <p>AdBlue tankes fra en palletank. Under palletanken er der et mindre opsamlingskar.</p> <p>Ved Asfaltafdelingen på den nordlige del af pladsen stod der to tromler med brændstof til små maskiner udendørs på flisebelægningen.</p> <p>I rum 12 stod der et kar med en slangeopruller. Karret havde et ubestemmeligt indhold af væske. En del af væsken var løbet ud og lå som en lille sø på gulvet. Dele af væsken på gulvet var dækket med opsamlingsmaterialet.</p>

## Vand/spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	<p>Olieudskillerne og sandfang ved vaskeplads og tankanlægget er senest tømt den 11. september 2018 af Simon Moos. Der foreligger en skriftlig aftale vedrørende regelmæssig tømning 1 gang årligt. I 2017 var der ved tømning 10 cm oliephase i den ene olieudskillere, i 2018 var der 0 cm olie.</p> <p>Alarmer på olieudskillerne skal resettes månedligt.</p> <p>Der er kendskab til spærreventilen og placeringen. Elektrikeren kontrollerer ventilen.</p> <p>Der står flere åbne metalcontainere på pladsen. Overfladevandet fra belægningen under containerne løber til regnvandsledningen.</p>

	<p>I hal 26-27 var der i den vestlige ende monteret vandslanger og der stod en sæbepalletank. Det blev oplyst, at der ikke vaskes køretøjer eller andet her.</p> <p>Der er indrettet en vaskehal i en eksisterende hal. Hallen er indrettet med slamfang i en afløbsrende i gulvet. Renden tømmes jævnligt. Det opsamlede materiale står udenfor vaskehallen i en åben beholder. Materialet så ud til at indeholde en del asfaltrester.</p>
--	---

## Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	<p>De syv tanke til olieråvarer og spildolie, som stod i et olierum ved værkstedet, er fjernede.</p> <p>Der er ikke krav om periodisk inspektion af den nedgravede dieseltank på 25 m<sup>3</sup>, fordi der ifølge tankattesten er lækageovervågningssystem med alarm. Ved tilsynet var der ikke kendskab til, hvor en alarm vil blive vist, hvis der opstår en lækage på tanken.</p> <p>De tilhørende rør er dobbetvæggede i følge spildevandstilladelsen. Ved tilsynet kunne det ikke oplyses, om rørene er omfattet af lækageovervågning.</p> <p>Dieseltanken har påfyldningsalarm, som virker ved at en rød lampe tændes på standeren, når der er mere end 22.500 liter i tanken.</p> <p>Det blev oplyst, at der kun er to chauffører, der fylder på tanken, og de kender betydningen af lyset.</p> <p>Der er opstillet pullerter som påkørselssikring ved tankpladsen. Pullerterne vil forhindre en påkørsel af tankanlæg ved almindelig kørsel.</p>

## Affald og oplag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald (prod. og oplag)	<p>Ved kontoret er der containere til brændbart affald og pap/papir. Containerne tømmes hver uge af Marius Pedersen.</p> <p>På pladsen er flere affaldsfraktioner. Arkil håndterer transporten af det meste.</p> <p>Brændbart affald i flere store containere. Affaldet er indsamlet på rasteplasser i hele det sydlige Danmark, hvor Arkil har vejserviceaftaler. Affaldet køres til affaldsforbrændingsanlægget Energnisten i Kolding.</p> <p>Betonaffald, som køres til Torben Clausen.</p> <p>Dækrester og kantpæle køres til Meldgaard i Aabenraa. Kantpælene kan ikke bruges direkte til plastgenanvendelse pga. refleksbåndet.</p> <p>Elektronikaffald køres til en skrotvirksomhed i Nyborg.</p> <p>Materialet fra slamfanget i den nye vaskehal afhentes af Vognmandsfirmaet Flemming Paulsen.</p>

	<p>Der står flere åbne metalcontainere på pladsen. Der sås ikke oliefilm eller lignende på metallet.</p> <p>Der stod en syrefast kasse til batterier med ca. 10 akku-batterier udendørs på den nordlige del af pladsen. Låget stod ved siden af, og der var ca. 10 cm vand i kassen.</p>
--	--

## Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	<p>Det er Region Syddanmark, som foretager kortlægninger af forurenede arealer efter jordforureningsloven. Regionen har for nuværende ikke oplysninger om jordforureninger på virksomhedens matrikel. Der er derfor ingen kortlægninger af forureninger i henhold til jordforureningsloven på matriklen.</p> <p>Oplysninger om kortlægninger kan hentes på Regionens hjemmeside.</p>

## Håndhævelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndhævelser*	Tilsynet gav ikke anledning til påbud eller indskærperler.

## Samlet vurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Samlet vurdering	Samlet blev forholdene ved tilsynet overordnet fundet miljømæssigt tilfredsstillende.

## Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport i henhold til § 12 i Miljøstyrelsens bekendtgørelse om miljøtilsyn (nr. 1476/2017).

Virksomheden har mulighed for at komme med bemærkninger før offentliggørelsen. Hvis kommunen ikke har modtaget bemærkninger fra jer senest 14 dage efter, at I har modtaget dette udkast til tilsynsrapporten, vil den være endelig og blive offentliggjort på hjemmesiden for Digital Miljøadministration (DMA), [www.dma.mst.dk](http://www.dma.mst.dk).

## Aktindsigt

I henhold til samme § 12, har enhver adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som kommunen er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

## Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på virksomheden og timer forbrugt udenfor virksomheden.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen (nr. 1475/2017). En samlet regning udsendes en gang årligt i november måned.

## **Klagevejledning**

Offentliggørelsen af denne tilsynsrapport sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Afgørelser i forbindelse med tilsyn kan ikke påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet i henhold til § 69 i Miljøbeskyttelsesloven.

Denne afgørelse kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolen. Ønskes afgørelsens gyldighed afprøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter datoen for afgørelsen.

Udført af:  
Cia Mattich  
Miljømedarbejder