

Miljøtilsynsrapport

Sag nr. 25/3417

Billund Kommune har den 03.12.2025 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens § 65 på Grindsted Jordtip/udsigtsbakke på Morsbølvej 54, 7200 Grindsted.

Miljøtilsyn, varslet (1).

Tilsynet er udført af Jan Hansen (JHA).

Fra virksomheden deltog: Ingen. Anlægsområdet er ikke bemandet. Louise Lindtofte Skjærbæk blev orienteret telefonisk om det gennemførte miljøtilsyn efter tilsynsbesøget.

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret med listepunkt:

- K206 Nyttiggørelse af ikke-farligt affald, ikke bilag 1

Miljøtilsyn faktureres med 487,25 kr. pr. time i 2025. Faktura fremsendes årligt i november måned.

Ejendommens Matrikler (BBR)

Matr.nr	Ejerlavskode	Ejerlavsnavn
1m	1360255	Horsbøl Gde., Grindsted
1af	1360255	HORSBØL GDE., GRINDSTED
1ae	1360255	HORSBØL GDE., GRINDSTED

Ejeroplysninger

Ejers navn
Billund Kommune

Virksomheds- og miljøoplysninger

Betaleradresse	Park og Vej - Drift, Tårnvej 30, 7200 Grindsted Attention: Louise Lindtofte Skjærbæk CVR nr: 29189765
Tlf. / mobil	79 72 71 53 / 25 55 79 46
e-mail	lls@billund.dk
CVR- / P-nummer	29189765 / 1003331580
Etableringsdato	17.02.2025
Godkendelsesdato §33	17.02.2025
Spildevandstilladelse	Ingen – ikke omfattet af krav
Kommentar til miljøgodkendelse og tilladelser	Miljøgodkendelse til etablering af udsigtsbakke på areal syd for Morsbøl Søpark i Grindsted - 17-02-2025
Kort beskrivelse	Etablering af udsigtsbakke på areal syd for Morsbøl Søpark i Grindsted
Produktionsareal (m ²):	Ca. 14000 m ²
Driftstider (kl):	Anlægsområdet er lukket for tilgang af jord
Faktisk anvendelse	Oplag af ren jord
Afstand til boliger	370 m

Tilsynsoplysninger

	Kommentar
Formål og omfang	Formål: Bedømmelse af overensstemmelse med lovmæssige krav Omfang: Virksomhedens anlægsområde, processer og aktiviteter

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	01-01-2025
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	1
Vægtet sandsynlighed	2,60
C. Håndtering og opbevaring	1
D. Emissioner	1
E. Sårbarhed	3
Vægtet konsekvens	1,68
Vægtet score	2,14
Bemærkning til score	Ingen

Konklusion

Bemærkninger

Ved indkørsel til adgangsvej (grus/jordvej) fra Morsbølvej, blev identificeret skiltning med teksten:

- "Til vognmænd – "Jordtip lukket" – Driftsenheden, Park og Vej 23 39 63 25"

Ved ankomst til jordtippen blev identificeret aflåst kædespærring med markering af manglende mulighed for tilkørsel. Der blev ikke konstateret aflæsset jord, affald eller andet materiale ved kædespærringen.

Driften af anlægget ses ikke at være i manglende overensstemmelse med miljøgodkendelsens vilkår.

Håndhævelser

Bemærkninger

Ingen

Indretning og drift

Bemærkning

Nyttiggørelse af ren jord til etablering af en udsigtsbakke ved Morsbøl Søpark i Grindsted

Af miljøgodkendelse fremgår:

Vilkår 1: Max 300.000 m3 ren jord - EAK: 17 05 04

Vilkår 2: Pladsen skal indrettes så det sikres, at der ikke sker aflæsning af jord.

Jord- og grundvand

Bemærkninger
1. Der er ikke konstateret jordforurening under tilsynsbesøget
2. Virksomheden er beliggende på anlægsområde som hverken er områdeklassificeret, V1- eller V2-kortlagt

V1: Der er kendskab til faktiske aktiviteter, som kan have været kilde til jordforurening på ejendommen.

V2: Der er konstateret jordforurening på ejendommen.

Områdeklassificering: Det antages at jorden kan være lettere forurenede. Flytning af jord væk fra ejendommen skal anmeldes til kommunen efter reglerne i jordflytningsbekendtgørelsen.

Affald

Bemærkninger
Ikke relevant

Luftemissioner

Bemærkninger
Ikke relevant

Lugt

Bemærkninger
Ikke relevant

Råvarer

Bemærkninger
Ikke relevant – der er ikke tilgang af jord. Anlægget er lukket.

Spildevand

Bemærkninger
Ikke relevant

Støj

Tilsynskommentar
Ikke relevant

Olietanke - BBR

Tilsynskommentar
Ikke relevant

Tilsynskommentar: Ingen

Udført af: Jan Hansen (JHA)
Miljømedarbejder

T: 79727089
E: jha@billund.dk