

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 11-09-2019 på ejendommen:

Tarpgårdevej 4
6971 Spjald

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Udendørs ensilageplads har ikke korrekt afløb til opsamlingsbeholder.
- Spjældet i 600 m3 gyllebeholder skal efterstøbes, hvis gyllebeholderen fremadrettet skal anvendes.
- 600 og 1.600 m3. gyllebeholdere har senest fået foretaget beholderkontrol i 2009.
- Olietanken er placeret lige ved siden af afløb til regnvand. Det skal sikres, at der ved uheld med olietanken eller ved påfyldning af traktor mm. ikke kan ske en forurening, og derfor skal olietanken flyttes til en anden placering.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelser:

- Ensilageplads skal have korrekt afløbsforhold, hvis den fremadrettet skal anvendes til ensilageopbevaring, med grundlag i Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning bek. nr. 760 af 30. juli 2019 § 9 og § 18.
- Spjældet i gyllebeholder skal efterstøbes. Indskærpelsen gives i henhold til Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning bek. nr. 760 af 30. juli 2019 § 23 stk. 2.
 - Alternativt skal kommunen modtage ”erklæring om at beholderen tages ud af drift.
- Gyllebeholdere skal have gennemført den lovpligtige 10 års beholderkontrol, så kravene i Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft, Bek nr. 1322 af 14. december 2012 § 9 efterkommes.

Opsummering af håndhævelser

11-09-2019	Indskærpelse, Miljø	Ensilageplads skal have etableret korrekt afløbsforhold, hvis pladsen fremadrettet skal anvendes til ensilage.
11-09-2019	Indskærpelse, Miljø	Gyllebeholdere skal have foretaget beholderkontrol. 600 m ³ gyllebeholder skal have efterstøbt spjæld, hvis den fremadrettet skal anvendes.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2019 er den 328,62 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Registreret dyrehold ved tilsyn
Sidste tilladelse	03-12-1987
Tilladte dyreenheder	154,26

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Der er ikke foretaget miljøgodkendelse af ejendommen. Det tilladte dyrehold er et registreret dyrehold ved tilsyn.
Staldtype	Ifølge gødningsregnskab: <ul style="list-style-type: none">- Bindestald med riste.- Dybstrøelse.- Spaltegulvbokse.
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - overdækning - vilkår	Ingen krav om teltoverdækning af gyllebeholdere.
Foder - vilkår	Ingen krav.
Antal mdr. på græs - vilkår	Få stk. kvier er ved tilsynet på græs.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Dybstrøelse opbevares på Muldbjerg Byvej 25 indtil afhentning af biogasanlæg. Vær opmærksom på, at der er krav om at møddinger, markmøddinger og oplag af husdyrgødningsbaseret kompost eller forarbejdet husdyrgødning skal overdækkes med et tætsluttende og vandtæt materiale straks efter udlægning.
Vilkår om beplantning	Ingen krav.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årskøer	Bindestald, gødningsriste	78	104,00	03-12-1987	
St.r. årsopdr. 0-27mdr.	Spaltegulvbokse	80	34,26	03-12-1987	
Slagtekalv st.r. (0-440 kg)	Spaltegulvbokse	40	16,01	03-12-1987	

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Bindestald, gødningsriste	84	112,00	2.517,27	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	6	1,62	0,00	19,28
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	14	6,67	101,92	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	0	0,00	0,00	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 10-09-2019:</u> 84 køer, 20 kvier og 0 handyr.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- 2017/2018: 91 årskøer, 6 kvier (0-6 mdr.), 49 kvier (6 mdr.-kælvning), 81 slagtekalve (40-66 kg).- 2016/2017: 90 årskøer, 16 kvier (0-6 mdr.), 62 kvier (6 mdr.-kælvning), 51 slagtekalve (40-63 kg).- 2015/2016: 84 årskøer, 22 kvier (0-6 mdr.), 70 kvier (6 mdr.-kælvning), 40 slagtekalve (43-66 kg). <p><u>Vurdering:</u> Dyreholdet i CHR-register giver ikke anledning til bemærkninger.</p>
Fluebekæmpelse	Efter behov anvendes fluemiddel på køernes ryg.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ- kn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplads	01-01- 2002	200	300	0	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	Indendørs køresiloer har afløb til gylle. Udendørs ensilageplads har ikke korrekt afløb til opsamlingsbeholder og opfylder derfor ikke kravene til ensilageopbevaringsanlæg. <ul style="list-style-type: none">- Hvis pladsen fremadrettet skal anvendes til opbevaring af ensilage, skal der etableres vulst/afgrænsning af pladsen og afløb til opsamling fra pladsens laveste punkt.
Møddingsplads (afløb, randzone mv.)	Ingen møddingsplads på ejendommen.
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	Udendørs kalvehytter anvendes ikke ved tilsynet. Hvis de fremadrettet anvendes, skal de stå på beton eller lignende, hvorfra der er afløb til gylle.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ingen ensilage i markstak ved tilsynet.

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	02-01- 1977	30-10- 2009	10	150	600		Beholderkontrol udført den 30-10-2009
Gyllebeholder	01-01- 1987	30-10- 2009	10	390	1.600		Beholderkontrol udført den 30-10-2009
Gyllekanaler	01-01- 1800			0	120		
Fortank t. gyllebeh.	01-01- 1977			0	17		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholderen, da afstanden til vandløb og sø på mere end 100 m ² er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle på ejendommen.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	<p>Gyllebeholder på 600 m³.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2009. Skal have foretaget beholderkontrol i 2019, hvis den fremadrettet skal anvendes. Alternativt skal kommunen modtage "erklæring om at gyllebeholder tages ud af drift". - Spjæld: Spjældet skal efterstøbes, hvis gyllebeholderen fremadrettet skal anvendes. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Gyllen er ifølge ejer dagen før pumpet til 1.600 m³. - Logbog: Ok.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	<p>Gyllebeholder på 1.600 m³.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2009. Skal have foretaget beholderkontrol i 2019. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok. - Logbog: Ok.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevares aflåst i skab i maskinhus. Rengøringsmidler til malkeanlæg står på gulv med afløb til gylle.
Hvor påfyldes marksprøjte	Har ikke påfyldt marksprøjte på ejendommen i 2019.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udsprinkling af restvand	Ingen udsprinklingsanlæg.
Vaskeplads - læsseplads	Ingen vaskeplads.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til dræn.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietank fra 2016 står på beton mellem stald og foderlade. <ul style="list-style-type: none">- Olietanken blev i forbindelse med tilsynet registreret i BBR-register. Olietanken var placeret lige ved siden af afløb til regnvand. Det skal sikres, at der ved uheld med olietanken/påfyldning ikke kan ske en forurening, og derfor skal olietanken flyttes til en anden placering.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares på fast bund i maskinhus.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Affald samles sammen og afleveres på genbrugsplads.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Til Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Ingen markvandingsboringer.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	11-09-2019
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	5,00
Vægtet konsekvens	2,32
Vægtet score	3,66

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.