

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø  
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

<b>Tilsynsdato</b>	30.07.2018
<b>CVR-nummer</b>	38733389
<b>P-nummer</b>	1022559350
<b>e-Doc journal nr.</b>	13/026835
<b>Virksomhed</b>	MAK Autoservice
<b>Adresse</b>	Klamsagervej 1
<b>Postnummer og by</b>	8230 Åbyhøj
<b>Telefonnummer</b>	71679736
<b>e-mail</b>	makauto@outlook.dk
<b>Kontaktperson</b>	Mohamad Farouk Abu
<b>Branchekode</b>	Autobranche virksomhed
<b>Opstartsdato</b>	Værkstedet er etableret i 1990'erne
<b>Udvidelser/ændringer</b>	Værkstedet er overtaget 03.07.2018
<b>Tilstede ved tilsynet:</b>	
<b>Virksomheden</b>	Mohamad Farouk Abu og Basam (tolk)
<b>Aarhus Kommune</b>	Jens Tikær Andersen

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand og støj gennemgået. Baggrunden for tilsynet er Kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

## REGULERINGSGRUNDLAG

### Autobranchevirksomhed

Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres i henhold til bekendtgørelse nr. 1312 af 8. november 2016 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autobranchebekendtgørelsen), der blev udleveret ved tilsynet. Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til Kommunen i henhold til § 5 i Autobranchebekendtgørelsen. Virksomheden har ikke krav om indsendelse af egenkontrol. Egenkontrolloplysninger om bl.a. bortskaffelse af affald jf. § 14 i Autobranchebekendtgørelse skal blot kunne fremvises ved tilsyn.

### BELIGGENHED

I forhold til kommuneplanen ligger virksomheden i erhvervsområde 160513ER. Området er omfattet af lokalplan 116, der udlægger området til blandet bolig og erhverv. Nærmeste bolig ligger i en afstand af ca. 65 meter mod sydvest. Virksomheden er indrettet i et værksted på ca. 175 m<sup>2</sup> – se hvid pil på nedenstående luftfoto. Den øvrige del af bygningen på ejendommen anvendes af anden virksomhed på samme adresse, som er ejer af ejendommen og driver autohandel uden autoreparation.



Luftfoto af ejendommen med matrikelskel

## INDRETNING OG DRIFT

### Kort beskrivelse af virksomhedens produktion

Virksomheden beskæftiger sig med reparation og service af person- og varebiler. Der foretages ikke undervognsbehandling eller autolakering på virksomheden. Der udføres p.t. kun enkelte olieskift. Virksomheden er indrettet med en enkelt lift og har ingen ansatte ud over indehaveren.

### STØJ

Virksomheden er normalt kun i drift i dagtimerne på hverdage. Virksomhedens kompressor er placeret udendørs. Der foreligger ingen klager fra naboer over støj fra virksomheden.

### SPILDEVAND

Der foretages ikke vask af biler, og virksomhedens afleder udelukkende sanitært spildevand. Spildevandet afledes til Åby Renseanlæg. Området er p.t. fælleskloakeret. Kondensvand fra kompressor aftappes manuelt og opsamles.

### AFFALD

Metalaffald opsamles indendørs og bortskaffes til genbrug via produkthandler. Oliefiltre bortskaffes på samme vis. Virksomheden har kun små mængder farligt affald i form af spildolie, brugte oliefiltre samt brugte akkumulatorer, der kan returneres til leverandør.

### LUFTEMISSIONER

Der er p.t. ingen udsugningsanlæg fra virksomheden. Hvis der etableres udsugningsanlæg, skal det opfylde § 10 og 11 i vedlagte bekendtgørelse om miljøkrav. Virksomheden opvarmes med et oliefyr, der er placeret ved nabovirksomheden med skorsten over tag.

## BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

### Olietanke i brug

Fyringsolietank er placeret ved nabovirksomheden på samme adresse:

Indhold	Størrelse	Årstal	Placering	Type	G.nr.	Rør fra tank til fyr
Fyringsolie	600 liter	2011	Indendørs	Ståltank	50.5413	Rør er overjordiske

### Oplysninger om tanke og rørføringer

Der gøres opmærksom på, at det altid er ejer og brugers ansvar, at tanke, rør og tankinstallationer er lovlige i henhold til olietanksbekendtgørelsen, herunder bl.a. overholdelse af sløjfningsterminer. Eventuelle fejl i ovenstående oplysninger om virksomhedens anlæg fritager ikke virksomheden for dette ansvar.

### **Opbevaring af olie og kemikalier**

Spildolie opbevares i 1.000 liters palletank udendørs. Der var ca. 50 liter olie i tanken. Oliefiltre og autokemikalier opbevares i små beholdere på betongulv indendørs.

### **Skrotbiler**

Virksomheden har ingen skrotbiler stående.

### **Jordforurening**

Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.

### **AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER**


Tilsynet har givet til følgende bemærkninger:

Spildolie må ikke opbevares i enkeltvægget palletank af plast uden opsamlingsbassin, da tanken kan revne og give anledning til olieudslip og jordforurening. Spildolie skal i stedet opbevares i henhold til den udleverede forskrift og § 13 i Autibranchebekendtgørelsen. Opbevaringen skal ændres hurtigst muligt og inden den 1. oktober 2018.

Oliefiltre er farligt affald, der kun må bortskaffes til en godkendt affaldsbehandler. Oliefiltrene kan opsamles i en spand på værkstedet indtil bortskaffelsen. Virksomheden skal gemme kvitteringer for bortskaffelse af farligt affald i form af spildolie og oliefiltre til fremvisning ved tilsyn. Marius Pedersen A/S, der indsamler spildolie via "Spildoliepuljen" kan evt. kontaktes for aftale om afhentning på tlf. 97121800.

Sig til hvis der er spørgsmål eller bemærkninger til ovenstående.

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, den 31. juli 2018.



Jens Tikær Andersen  
Biolog