



Skovlund Autoværksted  
Att.: Mads Nielsen  
Hovedgaden 23  
6823 Ansager

**Teknik og Miljø**  
Bytoften 2, 6800 Varde

## Tilsynsrapport

<b>Virksomhed</b>	Skovlund Autoværksted ApS
<b>Adresse</b>	Hovedgaden 23, 6823 Ansager
<b>CVR nr.</b>	37005274
<b>Dato for tilsyn</b>	Den 25.01.2024
<b>Fra virksomheden deltog</b>	Mads Nielsen
<b>Tilsynet udført af</b>	Annette Jensen
<b>Bemærkninger/opfølgning til tilsynet</b>	Pap og papir bortskaffes sammen med dagrenovation.

**02-02-2024**

AMOJ  
Direkte tlf.: 7994 7417

**Sagsnr.: GEO-2024-00379**

*Varde Kommune indskærper i henhold til kommunens regulativ for erhvervsaffald, at pap og papir sorteres for sig og bortskaffes til genbrug.*

Jernskrot opbevares i container udenfor. Ved tilsynet blev det konstateret, at der er regnvand i containeren, og der er et hul i hjørnet af containeren. Der kan derfor være risiko for udvaskning af metaller til jorden og grundvandet.

*Der henstilles, at containeren enten bliver overdækket med låg, eller den bliver udskiftet med en ny container, som er helt tæt i bunden.*

Ved tilsynet blev det drøftet, at sæbe nedsætter olie- og benzinudskillernes effektivitet. Såfremt der skal anvendes sæbe anbefales det at bruge miljømærkede sæber. Mads Nielsen oplyser, at han vil prøve at finde miljømærkede produkter i stedet for.

Blå beholdere med: Oliefiltre, kølervæske, bremsevæske og vand fra gulv vasker er placeret på SF-sten under tag i lukket rum.

**Postadresse:**  
Varde Kommune  
Bytoften 2, 6800 Varde



Ved tilsynet blev der givet en henstilling om, at de blå beholdere placeres på spildbakke, så der ikke er risiko for, at jorden bliver forurennet.

Side 2 / 3

Mads Nielsen har efter tilsynet fremsendt dokumentation på, at de blå beholdere nu er flyttet til pladsen, hvor der er støbt opkant omkring. Henstillingen er dermed efterkommet.

Ved tilsynet blev det konstateret, at kassen med batterier, som er placeret udendørs – har en træplade som låg. Låget er vådt efter regnvand, og regnvand kan trænge ned i kassen. Låget slutter heller ikke tæt om kassen.

Varde Kommune indskærpede ved tilsynet, at batterier placeres i en syrefastkasse med dertilhørende låg.

Mads Nielsen har efter tilsynet fremsendt dokumentation på, at batterierne nu er placeret i en syrefastkasse med dertilhørende låg. Indskærpelsen er dermed efterkommet.

<b>Type af virksomhed</b>	Q01
<b>Tilsynstype</b>	Basistilsyn - Varslet
<b>Ved tilsynet er følgende gennemgået</b>	Opfølgning siden sidste tilsyn og gennemgang af stamkort. Fysisk gennemgang af virksomheden; affald, spildevand, olietanke. Gennemgang af relevante vilkår i godkendelser og tilladelser.
<b>Resultaterne af egenkontrollen</b>	Der er krav om egenkontrol i henhold til § 14 i autoværkstedsbekendtgørelsen. Ved tilsynet blev diverse kvitteringer fremvist.
<b>Konstateret jordforurening</b>	Region Syddanmark har vurderet, at der ikke er grundlag for at kortlægge matriklen.
<b>Risikoscore</b>	4,07



### **Brugerbetaling**

I henhold til brugerbetalingsbekendtgørelsen skal Varde Kommune opkræve brugerbetaling for den tid, der er brugt på at planlægge og gennemføre tilsynet på virksomheden samt udarbejdelse af tilsynsrapport, herunder også den eventuelle opfølgning, der måtte være på tilsynet. Timeprisen for brugerbetaling fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Tid brugt på planlægning, tilsyn og afrapportering indtil dags dato: 4,5 timer.

Side 3 / 3

### **Lovhenviisning**

- Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.
- Bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.

Med venlig hilsen

**Annette Jensen**  
Miljøsagsbehandler

**E amoj@varde.dk**