



CIRCLE K DANMARK A/S  
Borgmester Christiansens Gade 50  
2450 København SV

## Notat fra miljøtilsyn på Circle K, Amagerfælledvej 38

8. februar 2022

Virksomhed:	Circle K Danmark A/S
Adresse:	Amagerfælledvej 38, 2300 Kbh S
CVR nr. / P nr.	28142412 / 1003108022
Tilsynsdato:	12.11.2021
Deltagere:	Jon Barrett/Oliver Vestergaard Schou, Circle K, Janni Skov Larsen/Marie Schmidt Møller, Område for Miljø og Byliv
Virksomhedstype:	Omfattet af benzinstationsbekendtgørelsen, olietankbekendtgørelsen, bekendtgørelse om benziningvinding og autoværkstedsbekendtgørelsen.
Tilslutningstilladelse:	27.11.2014 (sagsnr.: 2014-0181952)
Tilsynstype:	Varslet
Jordforurening:	Der blev ikke observeret ny jordforurening på tilsynet
Virksomhedens egenkontrol siden sidste tilsyn:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Circle K bedes eftersende dokumentation for seneste tømning af sandfang/olieudskillere.</li></ul>
Konklusion på tilsynet:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Circle K skal genoptage de årlige spildevandsanalyser fra bilvaskehallen.</li><li>• Både åbne og lukkede sæbedunke i vaskehallens kemirum skal stå på spildebakke – alternativt kan gulv afløbet afdækkes med en drainblocker-matte.</li></ul>

Sagsnummer  
2020-0861023

Dokumentnummer  
2020-0861023-1

Bygge-, Parkerings- og  
Miljømyndighed  
Virksomheder og Byliv  
Njalsgade 13  
Postboks 380  
2300 København S

Mobil  
2026 1378  
E-mail  
QB8E@kk.dk

EAN-nummer  
5798009809452

## Offentliggørelse af tilsynsrapporten

De lovpligtige oplysninger indeholdt i rapporten offentliggøres<sup>1</sup> senest 4 måneder efter tilsynsbesøget har fundet sted. Offentliggørelsen sker via Digital Miljø Administration på <https://dma.mst.dk/>.

### Brugerbetaling på miljøområdet

Der vil en gang årligt blive opkrævet gebyr for tilsyn, sagsbehandling m.v. Opkrævninger sker ved udgangen af november måned og dækker over perioden 1. november til 31. oktober. Område for Miljø og Bylivs afgørelse om fastsættelse af gebyr kan ikke påklages<sup>2</sup>.

### Miljørisikovurdering af virksomheden

Københavns Kommune skal efter tilsynet foretage en risikovurdering som grundlag for den fremtidige tilsynsfrekvens<sup>3</sup>. Heri indgår virksomhedens miljøarbejde, regelefterlevelse og potentiel miljøforurening.

### Aktindsigt

Københavns kommune oplyser, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning.

Med venlig hilsen

Marie Schmidt ([qb8e@kk.dk](mailto:qb8e@kk.dk), 20261378)

Miljøsagsbehandler

---

<sup>1</sup> § 12 i bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 09/12/2019

<sup>2</sup> I henhold til § 7 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen nr. 1475 af 12/12/2017

<sup>3</sup> Bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 09/12/2019

## Baggrundsnotat

På tilsynet blev følgende gennemgået:

- Belægning
- Påfyldningsplads
- Olieudskiller på tankepladsen
- Vaskehal (herunder dennes sandfang/olieudskiller)
- Rum til opbevaring af bilvaskesæber

### Drift og indretning

Belægningen er generelt i god stand på påfyldnings- og tankepladsen. Der er enkelte mindre huller i belægningen lige foran indkørslen til vaskehallen, som dog ikke vurderes at være gennemgående.

På påfyldnings- og tankepladsen er der hældning mod afløb til pladsens olieudskiller. Olieudskilleren af ældre dato blev besigtiget på tilsynet og var udstyret med alarm (bilag 1).

Stationen har én vaskehal med et rensesystem bestående af sandfang, genbrugsbrønd og olieudskiller. Vaskehallen vasker ca. 45 biler i døgnet. Vaskehallens genbrugsbrønd og olieudskiller med alarm blev besigtiget på tilsynet. Circle K oplyste, at der ikke er planer om at udskifte vaskehallens renselanlæg med nyt biologisk anlæg.

Bilvaskesæber opbevares i aflåst kemirum i forbindelse med vaskehallen, hvor kun åbne dunke stod på spildbakke. Gulv afløbet til kloakken var ikke afdækket.

Pladsen er også indrettet med en mindre pusleplads med støvsuger.

### Støj

Stationsansvarlige oplyste om en tidligere naboklage over støvsugeren på puslepladsen. Tilsynsmyndigheden har ikke modtaget klager over aktiviteterne på adressen.

### Luft

Ingen bemærkninger.

### Spildevand

Der er meddelt tilslutningstilladelse til kloak i november 2014 fra bilvaskehallen. Område for Miljø og Byliv havde på tilsynsdagen senest modtaget spildevandsanalyser i 2016. Tilsynsmyndigheden gjorde på tilsynet opmærksom på, at de årlige spildevandsanalyser fra vaskehallen skal genoptages og fremsendes til [spildevand@kk.dk](mailto:spildevand@kk.dk) i henhold til pladsens tilslutningstilladelse.

### Egenkontrol

Firmaet GVR står for tømning af sandfang/olieudskillerne på stationen. På tilsynsdagen var det ca. 3 uger siden, at GVR sidst havde beset olieudskillerne. Fælles for stationens to olieudskillerer er, at de har monteret alarm, der giver signal både inde i butikken og direkte til GVR.

## Beskyttelse af jord og vand

Der blev ikke konstateret jordforurening på tilsynet.

## Opbevaring af råvarer

I kemikalierummet stod åbne sæbedunke i spildbakke, imens at lukkede dunke stod på gulvet. Tilsynsmyndigheden gør hermed opmærksom på, at også lukkede dunke skal stå på spildbakke - alternativt kan gulvafløbet afdækkes med en såkaldt drainblocker-måtte, sådan at rummet i sig selv udgør spildbakken.

## Olietanke

Oversigt over tanke i brug:

Tank	Størrelse i liter:	Etableret:	Placering:	Status:
12	50000	31.12.1986	Nedgravet	I brug
11	50000	31.12.1975	Nedgravet	I brug
10	50000	31.12.1975	Nedgravet	I brug
09	6000	31.12.1971	Nedgravet	I brug
08	11000	31.12.1969	Nedgravet	I brug
03	6000	31.12.1961	Nedgravet	I brug

## Oplysninger om tanke og rørføringer

Der gøres opmærksom på, at det altid er virksomhedens ansvar, at tanke, rør og tankinstallationer er lovlige i henhold til olietankbekendtgørelsen, herunder bl.a. overholdelse af sløjfningsterminer og krav om tankinspektion. Eventuelle fejl i ovenstående oplysninger om virksomhedens anlæg fritager ikke virksomheden for dette ansvar. Virksomheden er desuden forpligtet til at sørge for, at tankene er registreret i BBR, som beskrevet på denne hjemmeside <https://www.kk.dk/olietanke>

## Affaldshåndtering

### Farligt affald

Det eneste farlige affald er olieaffald, som opsamles i olieudskillere, der regelmæssigt tømmes af eksternt firma.

### Øvrig affaldssortering

- Dagrenovation
- Pap
- Plast

**Bilag 1**



Opbevaring af bilvaskesæber



Olieudskiller tankplads

Genbrugsbrønd vaskehal