



JAMMERBUGT
KOMMUNE

26-09-2017
Carsten Christensen
Direkte: 7257 7344
Mail: cac@jammerbugt.dk
Sagsnr.: 09.20.02-K08-17-07

Miljøtilsynsrapport til digital offentliggørelse

Virksomhedens navn	Jørgen Bachs Auto
Virksomhedens adresse	Langgade 150 9490 Pandrup
Virksomhedens CVR nummer	61640428
Tilsynsadresse	Langgade 150, Kaas
Dato for tilsyn	18. september 2017
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn
Karakteren af virksomheden	Jørgen Bachs Auto er et CAD værksted, som foretager service og reparation af alle bilmærker, pladearbejde på eget pladeværksted, lakering af enkeltdele, udbedring af forsikringskader på vegne af alle forsikringsselskaber samt klargøring til periodisk syn
Hvad der er ført tilsyn med?	Der er ført tilsyn med, at autoværkstedet drives i overensstemmelse med driftskravene i branchebekendtgørelsen for autoværksteder
Er der konstateret jordforurening?	Nej
Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden?	Det indskræpes, <ul style="list-style-type: none">• At indendørs, overjordisk olietank skal tages ud af drift, da olietanken er faldet for sløjfningsterminen på 30 år• At emission af VOC fra værkstedets malekabine skal dokumenteres med opgørelser fra lakleverandør Scandinavia Paint Solution.
Konklusion på virksomhedens eventuelle indberetning om egenkontrol	Det anbefales, at alle affaldsregistreringer samles i værkstedets miljømappe, så tilsynsmyndigheden har let adgang til kontrol ved tilsyn.