



Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. MST-1272-01776
Ref. INLTH/jarei
Dato: 19.06.2019

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Tønder Deponi A/S
Virksomhedens adresse	Nyhedevej 1, 6280 Højer
CVR nummer	32065791
Virksomhedstype	5.4 Deponeringsanlæg >10 t/dag eller kap. >25.000 t
Tidspunkt for tilsynet	25.01.2019 kl. 14.00
Baggrunden for tilsynet	Henvendelse fra Fødevarestyrelsen ift. indretning og drift
Varsling af tilsynet	Miljøstyrelsen ønskede at føre tilsyn med aktiviteten, således man fik et øjebliksbillede af, hvordan omlasteplads for dagrenovation så ud, således de hygiejniske forhold kunne vurderes
Deltagere fra virksomheden	Keld Rasmussen, driftschef, Bent Brodersen, maskinfører
Øvrige deltagere	ingen
Tilsynet udført af	Jan Reisz, Inge Lise Therkildsen
Tilsynet omfattede	Tilsynet omfattede alene plads for omlastning af dagrenovation
Materiale udleveret	Genpart af tilsynsvarsel for uanmeldt tilsyn



Figur 1: Markering med turkis viser omtrentlig placering af omlasteplads for dagrenovation.

Håndhævelser

Håndhævelser meddelt siden sidste fysiske tilsyn samt opfølgninger herpå og håndhævelser afstedkommet af nærværende tilsyn.

Dato	Type	Beskrivelse af håndhævelsen og status for opfølgning
02-03-2018	Indskærpelse	Indskærpelse af vilkår 4 i revurdering 2006 - Deponering af imprægneret træ i blandet enhed.
22-03-2018	Indskærpelse	Indskærpelse af §33 stk.1 om etablering af jordkarteringsanlæg uden miljøgodkendelse + varsel om ophør indtil godkendelse foreligger - Skal indsende ansøgning og/eller fjerne oplag De har i mail af 23-3-2018 meddelt at oplag fjernes og der ikke søges om ny aktivitet. Det er endnu ikke dokumenteret med vejesedler eller lignende og foto

Indberetninger om egenkontrol.

Virksomhedens indberetning af egenkontrol er ikke relevant i dette tilsyn og beskrives først i forbindelse med et senere tilsyn.

Jordforurening

Der blev ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf.

Liste over gældende afgørelser:

1. 28. november 1988: Godkendelse til deponering af olieforurenet jord på Vester Gammelby kontrollerede Losseplads. *(Aktiviteten er lukket ned jf. vilkår i nedlukningsafgørelse fra 2011).*
2. 19. juni 1989: Godkendelse til forøgelse af fyldhøjden til kote 28 på Vester Gammelby Losseplads. *(Gældende vilkår i godkendelsen fra 2014)*
3. 6. oktober 2000, Ribe Amt: Indretning af specialdepot for asbestaffald.
4. 2. september 2003: Godkendelse af anlæg til rensning af perkolat på Vester Gammelby Losseplads, Nyhedevej 1, Højer Kommune, samt tilladelse til at udlede rensed perkolat til Vestre Randkanal med udledningssted, hvor sekundærvej 419 krydser Vestre Randkanal. *(Ikke udnyttet udgår ved revurdering).*
5. 25. marts 2004, Ribe Amt: Godkendelse af sortering af erhvervsaffald. *(Ikke udnyttet udgår ved revurdering).*
6. 15. november 2006 Afgørelse om ændring af vilkår i eksisterende godkendelser af deponeringsanlægget, Vester Gammelby Deponi
7. 27. februar 2009, MST. Påbud om vilkårsændring. *(Deponeringsenhed 2 skal etableres med dobbeltmembran)*
8. 22. november 2011, MST. Afgørelse om nedlukning og efterbehandling af opfyldte deponeringsenhed 1 på Tønder Deponi.
9. 9. december 2011, MST. Afgørelse om Kystnærhed. Tønder Deponi.
10. 21. februar 2014, Tønder Kommune. Miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 331, stk. 1 til genanvendelse af ren og lettere forurenet jord til terrænregulering
11. 3. juli 14 Tilladelse til optagelse af ny affaldsfraktion på positivlisten
12. 9. februar 2016, MST. Tidsbegrænset godkendelse til neddeling og oplag af grenaffald for 2 år. *(Udløbet og ny godkendelse under udarbejdelse på baggrund af indsendt ansøgning).*

Gennemgang af miljøforhold

Formålet med tilsynet var at inspicere omlasteplads for dagrenovation mhp at afgøre, om omlastning skete under miljømæssigt og hygiejnisk tilfredsstillende forhold. Aktiviteten med omlastning af dagrenovation er omfattet af gældende miljøgodkendelse af 15. november 2006, Afgørelse om ændring af vilkår i eksisterende godkendelser af deponeringsanlægget Vester Gammelby Deponi foruden afgørelse af 22. november 2011 om nedlukning og efterbehandling af opfyldt deponeringsenhed 1 på Tønder Deponi og er første gang midlertidigt godkendt den 30. marts 1993.

Indretning og drift

Det kunne under tilsynet konstateres, at der var usædvanligt stor forekomst af fugle rundt omkring omlastepladsen.

Omlastepladsen og de tilstødende arealer bar præg af spildt dagrenovationsaffald og affaldsflugt pga. blæst.

Det kunne konstateres, at med den nuværende drift af omlastepladsen, hvor affaldet først omlastes i container, når der er en vis mængde på asfaltpladsen giver det tiltrækning af skadedyr og fugle.

Containerne var overdækket med trådnæt af jern, men trådnæt på en af containerne bar præg af at være defekte og forhindrede ikke skadedyr effektivt i at gå i affaldet.



Figur 1. Omlasteplads for dagrenovation.



Figur 2: skiltning ved omlasteplads. Containere hvortil der sker omlastning ses i baggrunden.



Figur 3: Aflæst dagrenovation på asfaltplads ses af billedet med tydelig fugleflok kredsende over affaldsbunken.



Figur 4: En af containerne var aflukket med defekt trådnet.



Figur 5: Området omkring omlastepladsen bar præg af dagrenovation spredt uden for pladsen af vinden/spild m.v.



Figur 6: Der henlå dagrenovation på omlastepladsen under tilsynet.



Figur 7: Dagrenovationsaffald lå spredt over omlasteplads og de tilstødende arealer

Opsummering:

På tilsynet blev aftalt, at vejesedler for dagrenovationsaffald for den seneste uge forud for tilsynet fremsendes til Miljøstyrelsen, suppleret med statistik for den seneste måneds indvejede dagsrenovation.

Samlet vurderede Miljøstyrelsen på tilsynet, at oplagringen og omlastningen af dagrenovationsaffaldet ikke skete tidssvarende set i forhold til miljø og hygiejne. Dette begrundes særligt i mængden af spildt affald uden for asfaltpladsen, mængden af endnu ikke omlastet affald på asfaltpladsen, forekomsten af usædvanligt mange fugle.

Der er den 6. februar 2019 udstedt særskilt påbud med nye vilkår for indretning og drift af omlastepladsen mhp at imødegå ovenstående uønskede miljø og hygiejneforhold på om omkring pladsen.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.