

Miljøtilsynsrapport 2024

Virksomhed	Autoværksted og garageanlæg på Høvelte Kaserne, Høveltevej 117. Ejendommens ejer er Forsvaret og Forsvarsministeriets styrelser, Arsenalvej 55, 9800 Hjørring.
Beskrivelse af virksomheden	Autoværksteder og garageanlæg på Høvelte Kaserne omfattet af autoværkstedsbekendtgørelsen ¹
Cvr. nr.	16287180 Forsvaret og Forsvarsministeriets styrelser
P.nr.	1019177013
Dato for tilsyn	30. oktober 2024
Til stede	Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES) ved EP Marianne Nielsen, Miljøpladsmand Tommy Sørensen. Personale på værksted, primært Morten Danielsen Allerød Kommune ved miljøsagsbehandler Simone Flade og Birgit Friis.
Baggrund for tilsynet	Prioriteret tilsyn jf. miljøtilsynsbekendtgørelsen ² .
Tilsynet omfattede	Affaldshåndtering
Jordforurening	Det var på tilsynstidspunktet ikke muligt visuelt at konstatere forhold der ville kunne give anledning til jordforurening.
Er der meddelt påbud, forbud eller indskærper til virksomheden	Ja indskærpelse
Konklusion på eventuelle egenkontrolindberetninger	Virksomheden har ikke krav til indberetning om egenkontrol.

Ovennævnte oplysninger om tilsynet vil blive offentliggjort på Miljøstyrelsens hjemmeside Digital Miljø Administration <https://dma.mst.dk>.³

¹ Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.
² Jf. § 2 i bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.
³ Offentliggørelse sker i medfør af § 12 stk. 1 jf. §11 stk. 1-3 i bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.

Allerød Kommune

Natur og Miljø

Allerød Rådhus
Bjarkesvej 2
3450 Allerød
Tlf.: 48 100 100
kommunen@alleroed.dk
www.alleroed.dk

Åbningstider
Mandag 12-17
Tirsdag 8-14
Torsdag 12-18

Dato:
18.02.2025, 3.3.2025

Sagsnr.:
24/12211
Sagsbehandler:
Birgit Friis

Direkte telefon: 21324891
Afdelingstelefon: 48100818



Miljøtilsynet

Allerød Kommune har ført prioriteret tilsyn med Høvelte Kaserne Autoværksted og Garageanlæg. Formålet med tilsynet var at kontrollere virksomhedens affaldshåndtering i henhold til indskærpelserne fra tilsynet 8. november 2023, samt om disse var blevet efterkommet.

1. Bygning 137 (hovedværksted)

I bygning 137 foretages reparation og vedligehold af forsvarets panserkøretøjer. I tilsynsrapporten fra november 2023 stod:

"I rens-/vaskerummet renses maskindele i en vaskemaskine. Vaskevand med rensmiddel udskiftes ved behov. Det brugte vaskevand pumpes til plast-palleanke og bortskaffes som farligt affald. Der er afløb i gulvet. Emner skylles/spules rene for sand/grus. Afløbet leder til sandfang, olieudskiller og spildevandskloak. Værkstedet anvender en gulvaskemaskine. Vandet fra denne bortskaffes via afløbet i vaskerummet. Gulvvaskevand fra autoværksteder betragtes som farligt affald og skal bortskaffes som farligt affald. Det må godt sammenblandes med vaskevand fra vaskemaskinen. Undertegnede fik klart indtryk af, at tiltaget ville blive iværksat straks. Forholdet indskræpes dermed uden tidsfrist. En indskærpelse er håndhævelse af gældende regler og kan derfor ikke påklages til anden myndighed".

Indskærpelsen var ikke efterkommet ved tilsynet den 30. oktober 2024, og skal være efterkommet senest 1/1 2025.

Den 21. januar 2025 har Allerød kommune modtaget mail med fotos, der viser at **indskærpelsen er efterkommet.**

2. Generelt for alle bygninger og udearealer - *Kildesortering:*

Det blev 8. november 2023 indskærpet, at affaldsbekendtgørelsens § 60 skal gennemføres hurtigst muligt. Den nye tidsfrist blev sat til den 1. september 2024.

Indskærpelsen er efterkommet ved tilsynet 30. oktober 2024.

3. Opbevaring udendørs

I tilsynsrapporten fra november 2023 stod:

"Der er en del steder hvor der opbevares metal- og elektronikaffald udendørs og ubeskyttet mod vejrlig. Jf. autoværkstedsbekendtgørelsens § 13 stk. 1 *"skal Affald placeres i egnede beholdere og beskyttet mod vejrlig. Farligt affald skal tillige placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb."* Metalaflald fra autoværksteder betragtes pr. definition som farligt affald pga. kulbrinter og tungmetaller. Det indskræpes at autoværkstedsbekendtgørelsens § 13 skal overholdes hurtigst muligt dog senest 1. marts 2024."

Indskærpelsen er kun delvist efterkommet ved tilsynet den 30. oktober 2024. Miljøpladsen er opgraderet, men der opbevares fortsat spildolie, ny olie, bremsevæske, batterier uden låg ved bygning 137. (Tommy Sørensen oplyste i telefonen, at han har fundet en miljøcontainer, der evt. kan anvendes af værkstedet). **Fristen forlænges til 1. januar 2025.**

Den 21. januar 2025 har Allerød kommune modtaget mail med fotos, der viser at **indskærpelsen er efterkommet.**

4. Piktogrammer

I tilsynsnotatet fra 2023 stod:

"På mange containere og beholdere på Livgardens kaserne og tilknyttede etableringer mangler der piktogrammer eller der er ikke piktogrammer på relevante sider af disse. Jf. affaldsbekendtgørelsens § 60 stk. 2 *skal virksomheder mærke beholdere til indsamling af husholdningslignende affald med de relevante piktogrammer.* Det indskræpes hermed, at alle containere og beholdere mærkes efter reglerne i affaldsbekendtgørelsens § 60 stk. 2".

Indskærpelsen vedr. piktogrammer er efterkommet ved tilsynet 30. oktober 2024.



5. Olieudskillere

Det blev november 2023 desuden aftalt, at Miljøpladsmand Tommy Sørensen gennemgår FES-GIS og øvrige optegnelser for olieudskillere og sandfang på Høvelte Kaserne og de tilknyttede etableringer. Allerød Kommune ønsker oplysninger om etablerings år, materiale, størrelse, herunder fyldningskapacitet og flowkapacitet. Desuden dokumentation for den sidste tømning af hver olieudskiller og om muligt slammængde og oliemængde ved tømningerne.

Oplysninger om olieudskillere er delvist efterkommet, idet Kommunen inden tilsynet har modtaget mail om sidste tømning, men endnu ikke placering, etablerings år mv. **Fristen for overblik over olieudskillere forlænges til 1. januar 2025, idet der også ønskes en tegning over afløb og udskillere.**

6. Vask skal foregå på vaskeplads

Under besøget ved tilsynet den 30. oktober 2024 blev tankvogne vasket med højtryksspuler med sæbe ude foran bygning 137, da vaskepladsens sandfang afventer tømning af bundfældet materiale. Sæbe kan betyde, at olieudskillere virkning hæmmes og jord, at sandfang fyldes hurtigt. **Det indskræpes, at vask altid skal foregå på den dertil indrettede vaskeplads.**

Den 21. januar 2025 har Allerød kommune modtaget mail, at **indskræpelsen er efterkommet.**

Tommy Sørensen har pr. telefon den 13. november 2024 oplyst, at vaskepladsen er i gang igen og der netop nu er tømning af OBUere. Kopi af **dokumentation for tømning skal fremsendes** til Allerød Kommune inden 1. januar 2025.

Den 27. november 2024 har Allerød Kommune modtaget oplysninger om olieudskillere.

Udkast til udtalelse

Udkast af tilsynsrapport har været til kommentering hos virksomheden, der ikke har haft bemærkninger.

Brugerbetaling

Virksomheden er omfattet af reglerne⁴ om brugerbetaling for miljøtilsyn. Allerød Kommune opkræver brugerbetaling for den tid, der anvendes på tilsynet, både fysisk på virksomheden og administrativt. Miljøstyrelsen har fastsat taksten for brugerbetalingen i 2024 til 468,96 kr. pr. time og for 2025 til 487,25 kr. pr. time..

⁴ Bek. om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, nr. 1519 af 29. juni 2021.



Fotos:

Ved garderkasernens værksted bygning 137 var der flere ting, der ikke var i orden



Der var lavet et rum til olie- og kemikalier med sump





Gulvaskevandet opsamles ikke i Palletank



Batterier og metal stod ligesom sidst ude uden afdækning mod regn





Spildolie blev opbevaret udendørs uden overdækning og uden spildbakke, og der manglende en prop.



Også kølervæske og andet farligt affald stod ude.



Der foregik vask med sæbe af tank foran værkstedet



Den 21. januar 2025 har Allerød kommune modtaget mail med fotos, der viser at indskærpelsen er efterkommet, idet der er fundet en palletank til gulvvaskevand (Sættes inden døre) og en miljøcontainer til øvrige fraktioner af farligt affald.



Den godkendte vaskeplads var midlertidigt lukket, da der skulle renses slam op



Så bundfældningsbassinet var tømt for vand





Miljøpladsen er bemandet formiddage på hverdage og ellers aflåst



God skiltning og mange fraktioner





Der var indkøbt 3 nye miljøcontainere til farligt affald med indbygget sump



Batterier var opbevaret ude i specialkasse med låg



Tomme emballager stod udendørs





Ved kantinens køkken var der bl.a. brugt fritureolie i beholder med tætsluttende grå låg



Prescontainer til pap og container til madaffald ved kantinens køkken



Kildesortering er gennemført. Nu arbejdes der med at få anvendt systemerne.

