

## Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder

 Sagsnr.: 16/8066  
 Kontaktperson: Helle Munch  
 Sørensen

### 1. OPLYSNINGER

<b>Virksomhed</b>	<b>Djurslands Elektro</b>
Adresse	Randersvej 2, Følle
Postnummer og by	8410 Rønde
CVR nr.	1176 9470
Virksomhedstype	<b>A 54.</b> Elektrotekniske virksomheder bortset fra printfremstilling eller fremstilling af transformatorer.
Hovedaktivitet	Reparation og produktion af elektromekanisk udstyr.
Biaktivitet	-
Matrikel	11z Følle By, Bregnet
Planforhold	Byzone, erhvervs- og boligområde
Beliggenhed, afstand til forureningsfølsomme områder	<u>Overfladerecipienter:</u> Vandløb med god økologisk tilstand indenfor 200 m. Sø beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3 indenfor 200-500 m. <u>Følsomme brugerområder:</u> Boligområde indenfor 200-500 m. <u>Vandindvindingsinteresser:</u> Område med almindelige drikkevandsinteresser.
Kontaktperson	Jørn Møller
Telefon	8637 2100
E-mail	<a href="mailto:elektro@mail.dk">elektro@mail.dk</a>
Tilstede ved tilsynet	Jørn Møller fra virksomheden og Helle Munch Sørensen fra Syddjurs Kommune
Tilsynsdato	14. marts 2016
Tilsynstype	Basistilsyn
Syddjurs Kommune, tilsynsførende	Helle Munch Sørensen

### 2. REGULERINGSGRUNDLAG

#### Lovgivning

- De miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelseslovens<sup>1</sup> § 42, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud
- Kravet om at foretage miljøtilsyn sker i henhold til reglerne i Miljøtilsynsbekendtgørelsen<sup>2</sup>
- Opkrævning af brugerbetaling for tilsynet sker i henhold til reglerne i Brugerbetalingsbekendtgørelsen<sup>3</sup>
- Håndtering, opbevaring og bortskaffelse af affald skal ske i henhold til Affaldsbekendtgørelsen<sup>4</sup> samt Syddjurs Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald, se [www.renodjurs.dk](http://www.renodjurs.dk)
- Indretning og drift af virksomhedens olietanke reguleres efter Olietankbekendtgørelsen<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015 af lov om miljøbeskyttelse med senere ændringer

<sup>2</sup> Bekendtgørelse nr. 1441 af 2. december 2015 om miljøtilsyn

<sup>3</sup> Bekendtgørelse nr. 1417 af 2. december 2015 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer

<sup>4</sup> Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald med senere ændringer.

<sup>5</sup> Bekendtgørelse nr. 1611 af 10. december 2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines

### 3. AKTIVITETER, AREALER, INDRETNING, DRIFT OG EGENKONTROL

<b>Aktiviteter</b>	Virksomheden beskæftiger sig med reparation og fremstilling af elektro-mekanisk udstyr, som fx styretavler og fartmålere. Der laves en del arbejde for køretekniske anlæg. Arbejdet foregår indendørs for lukkede porte. Ca. halvdelen af arbejdet foregår hos kunder.
<b>Produktionsareal og grundareal</b>	Produktionsareal på ca. 250 m <sup>2</sup> , fordelt over værksted, lager og kontor. Grundareal er ca. 1.000 m <sup>2</sup> .
<b>Indretning</b>	Værkstedet er indrettet med adskillige maskiner som drejebænk, viklerapparat, sandblæsningskabine, lakovne og kran. Udendørs findes opbevaring under halvtag og i container/skibscontainer samt gammelt jern og en container til pap/papir.
<b>Etableret på nuværende adresse</b>	1961, nuværende indehaver overtog virksomheden i 1977.
<b>Udvidelse / ændringer</b>	Der er ikke sket ændringer siden sidste tilsyn.
<b>Antal beskæftigede</b>	Indehaver.
<b>Driftstid</b>	Mandag – fredag kl. 7.30 – 18.00, lørdag/søndag efter behov.
<b>Driftsforstyrrelser og uheld</b>	-
<b>Egenkontrol / driftsjournal</b>	Der føres ikke driftsjournal, da der er meget små mængder affald.
<b>Bemærkning</b>	-

### 4. BEMÆRKNINGER I TILSYNSRAPPORT 2010

Der var ingen bemærkninger ved tilsynet i 2010.

## 5. STØJ, REGISTRERING AF STØJKILDER

Foregår der støjende aktiviteter eller stærkt støjende aktiviteter		Ja
Nr.	Aktivitet / proces, støjkilde	Placering
1	Metalbearbejdning, vinkelsliber	Værksted
2	Udsugning	Udendørs
3	Til- og frakørsel	Udendørs
4	Kompressor	Udendørs i trækasse
<b>Bemærkninger</b>		<p>Støjmåling er blevet foretaget i 1992. Derefter er der installeret støjdæmpning på udsugning.</p> <p>Der er ingen problemer med klager fra naboer.</p> <p>Ved tilsynet blev der ikke konstateret væsentlige støjgener. Kommunen har ikke modtaget klager over støj siden sidste tilsyn.</p>

## 6. LUFT, LUGT

### Udsugning, ventilation, afkast

Aktivitet/proces	Afkasthøjde over terræn/over tag (m)	Filter/ rensning
1 Sandblæsningskabine	Ca. 1 m over tag	-
2 Store lakovn	Ca. 1 m over tag	Ja, varmemfilter
3 Lille lakovn	Ca. 0,2 m over tag	-
4 Rensebar	Ca. 1,5-2 m over terræn, afkast gennem væg.	-
<b>Er der regelmæssig kontrol af filtre mv. på luftafkast</b>	Varmefilteret kræver ingen vedligeholdelse. Luften bliver rensset for opløsningsmidler ved forbrænding ved en temperatur på ca. 800 °C.	
<b>Bemærkninger:</b>	<p>Lakovnene benyttes kun benyttes i meget begrænset omfang. Afkastluften indeholder kun vanddamp og ingen opløsningsmidler.</p> <p>Afkast ved rensebaren anvendes ca. 1-2 gange pr. uge i ca. 5 minutter.</p> <p>Normalt stilles der krav om at afkast skal føres mindst én meter over tag. Da afkast fra lille lakovn og rensebar kun benyttes i meget begrænset omfang, stilles der ikke krav om ændring af de to afkast. Hvis produktionen ændres, så de to afkast benyttes mere end i dag, vil sagen blive taget op til ny vurdering.</p> <p>Ved tilsynet blev der ikke konstateret væsentlige støv- eller lugtgener. Kommunen har ikke modtaget klager over støv- eller lugtgener siden sidste tilsyn.</p>	

## Opvarmning

<b>Type</b>	<b>El og varmepumpe</b>
<b>Bemærkning</b>	Virksomheden er tidligere blevet opvarmet af ét oliefyr. Oliefyret er bortskaffet og opvarmning sker nu ved el i kontoret. Der er indkøbt en varmepumpe (luft - luft) til opvarmning af værksted.

## 7. SPILDEVAND

<b>Udleder virksomheden processpildevand (andet spildevand end sanitært)</b>	Nej
<b>Bemærkning</b>	Virksomheden udleder kun sanitært spildevand. Der er ingen sandfang eller olieudskillere på virksomheden.

## 8. RÅVARER, OPLAGREDE MATERIALER

Det blev ved tilsynet oplyst, at følgende materialer oplagres:

Råvarer	Opbevaring (dunke, tank, container)	Maksimal opbevaret mængde	Opbevaring (hvor)
Olie	Plastikflasker	Mindre mængder	Lager
Smørefedt	Dunk		Lager
Spraydåser (maling)	Dåser		Lager
Rensevæske, affedningsmiddel	I rensebaren		Værksted
Jern, kabler	-	-	Udendørs, under halvtag og i skibscontainer
<b>Bemærkning</b>	Værksteder, lager og kælder har betongulv uden afløb.		

## Tanke

Tank	Indhold	Type (nedgravet /over terræn)	Volumen (l)	Fabrikationsår	Tankattest	Opfyldes krav i olietankbekendtgørelsen
1	Fyringsolie	Nedgravet	2.500	1985	Ja	Ja
<b>Er der tegn på spild ved påfyldningsstuds, på belægning eller jord</b>						Nej
<b>Er alder og type af tank OK</b>						Ja
<b>Bemærkninger</b>	Tanken er en Herning beholder, nr. 33 99 78, cylindrisk af 1150 diameter, produktionsår 1985, G.nr. 01.000. Sløjfningsfrist: 31.12.2025. Tanken benyttes ikke mere. Sløjfning skal anmeldes til kommunen.					

## 9. AFFALD

Virksomhedens affaldsproduktion

Affaldstype	Mængde pr. år	Opbevaring (dunke/tank/container)	Opbevaring (hvor)	Transportør	Modtager
<b>Farligt affald:</b>					
Spildolie	10-20 l	Tønde	Værksted	Virksomheden selv	Genbrugsplads Følle
<b>Øvrigt affald:</b>					
Metalskrot	-	Udendørs, på jord eller paller eller i container	Ude	Jernhandler	Jernhandler
Erhvervsaffald	-	Container	Udendørs	Kommunal ordning	Kommunal ordning
<b>Opbevares farligt affald på virksomheden</b>	Ja				
<b>Bortskaffes farligt affald i henhold til lovgivningen</b>	Ja				
<b>Opfyldes kravene til opbevaring af farligt affald</b>	Ja				
<b>Bemærkning</b>	<p>Virksomheden har kun lidt affald. Papkasser fra råvarer og andre forsendelser, genanvendes til forsendelse af varer eller afleveres på genbrugspladsen. Virksomheden er tilmeldt Reno Djurs' ordning for genbrugsstationer.</p> <p>Vær opmærksom på, at transportører og modtagere af affald skal være registreret på Miljøstyrelsens Affaldsregister: <a href="https://www.affaldsregister.mst.dk/">https://www.affaldsregister.mst.dk/</a></p> <p>Spildolie opbevares i en dunk, som er placeret i en stor balje. Spildolien bortskaffes ca. én gang årligt.</p> <p>Der er ikke affald fra rensbaren.</p>				

## 10. BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Der blev ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

**Tilsynet har ikke givet anledning til håndhævelse, men du skal være opmærksom på følgende forhold**

1. Etablering og sløjfning af olietanke