

Mark & Wedell A/S
Att.: Bjarke Pålsson
Oldenvej 5
3490 Kvistgård

Sendt til bp@m-w.dk

Center for By Land og Vand

Natur og Miljø
Prøvestensvej 52
3000 Helsingør

Cvr nr. 64 50 20 18
Dato 22.10.2019

Sagsbehandler
Annette Vedel
Miljøsagsbehandler
Tlf. 49 28 25 13
ave55@helsingor.dk
www.helsingor.dk

Miljøtilsyn hos Mark & Wedell A/S, Oldenvej 5 og Egeskovvej 11, 3490 Kvistgård, den 03.10.2019.

Helsingør Kommune, der er tilsynsmyndighed, udførte miljøtilsyn hos Mark & Wedell A/S, Oldenvej 5 og Egeskovvej 11, den 03.10.2019. Dette brev efter tilsynet er også et tilsynsreferat.

| | | |
|---|--|---|
| 1 | Baggrund for tilsynet | Basistilsyn |
| 2 | Virksomhedens navn | Mark & Wedell A/S |
| | Virksomhedens adresse | Oldenvej 5 og Egeskovvej 11, postadr. Oldenvej 5 |
| | CVR-nummer | 48299210 |
| | P-nummer Oldenvej 5 | 1003090955 |
| | P-nummer Egeskovvej 11 | 1003090955 |
| 3 | Type af virksomhed | Maskinværksted > 1000m ² |
| 4 | Dato for tilsynet | 03.10.2019 |
| 5 | Der er ført tilsyn med: | Opbevaring af affald, luftemissioner, art af aktiviteter |
| 6 | Ny jordforurening? | Nej |
| 7 | Nye påbud, forbud eller indskærpelser? | Ja, indskærpelse om opbevaring af metalaffald med skærevæske med olie |
| 8 | Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol | ingen |
| | Gav seneste indberetninger om egenkontrol anledning til nye påbud, forbud eller indskærpelser? | Nej |

Formålet med tilsynet var at kontrollere, at de aktiviteter, der foregår, stemmer med dem, vi har oplysninger om fra jeres miljøgodkendelse fra 2003 og senere tilsyn og oplysninger, samt at kontrollere om virksomheden overholder vilkår i godkendelsen,

-herunder at få oplysninger af jer om jeres råvareforbrug, håndtering og opbevaring af affald, og om affaldet er afleveret/overdraget korrekt og få nærmere oplysninger om emission til omgivelserne.

Ved tilsynet deltog Bjarke Pålsson og? fra Mark & Wedell A/S og undertegnede og Leif Westen deltog for Helsingør Kommune. Før tilsynet blev holdt et møde. Her talte vi om bl.a. om Maskinværkstedsbekendtgørelsen.

Tilsynet oplyste om, at virksomheden, som er et maskinværksted med ordreproduktion, har en Miljøgodkendelse fra 1. april 2003. Men ved en afgørelse fra kommunen om, at der skal revideres vilkår i denne eller ved udvidelse af produktionen, bliver virksomheden omfattet af Maskinværkstedsbekendtgørelsen, hvor den første udgave trådte i kraft 1. januar 2016. Virksomheden udvidede arealmæssigt fra 3.053 m² med en bygning og en tilbygning (340 m² + 375 m²) til 3.768 m² i 2016, og virksomheden blev derfor i forbindelse med tilsynet i 2016¹ gjort opmærksom på, at udvidelsen medførte, at virksomheden herefter var omfattet af Maskinværkstedsbekendtgørelsen². Denne afgørelse har ikke medført kommentarer fra virksomheden.

Samtidig erfarede vi også inden tilsynet, at virksomheden ikke har foretaget anmeldelse af udvidelsen.

Det var derfor et emne for tilsynet at få mere at vide og se forholdene på stedet.

Virksomheden oplyste, at udvidelsen i 2016 alene var en bygningsmæssig udvidelse - for at få mere plads til processer - og ikke en produktionsmæssig udvidelse.

Derfor skal virksomheden ikke foretage anmeldelse af virksomheden efter Maskinværkstedsbekendtgørelsen.

Virksomheden udleverede/sendte en mængdeopgørelse over indkøb af råvarer og hjælpestoffer, samt afleveret affald i 2018.

Oplysningerne om bortskaffelse af affald stemmer med oplysninger fra affaldsdataregistret.

Ved tilsynet konstaterede vi:

¹ I mail med tilsynsrapport den 07.09.2016, men i øvrigt også i mail af 06.01.2016,

² Den da gældende: Bekendtgørelse nr. 1743 af 21. december 2015, trådte i kraft 01.01.2016.

Arten af aktiviteterne og indretningen af bygningen på Oldenvej samt de to på Egeskovvej anslås at svare ca. til det, der er oplyst ved miljøgodkendelsen, dog er der ikke længere anlæg til dyppemaling.

Opbevaringen af metalaffald med skærevæske var i en stor, åben container i det sydøstlige hjørne af Oldenvej 5. Der var SF sten under containeren. Containeren så ikke ud til at være tæt. Nogle af SF stenene i nærheden så meget snavsede/sortfarvede ud. Vi vurderer, at dette ikke er en forsvarlig opbevaring, da kølesmørevæsken – en olieemulsion med og uden regnvand kan løbe ud på SF stenene.

Opbevaring af metalskrot med skærevæske fra bearbejdningsprocesser er ikke i overensstemmelse med miljøgodkendelsens krav i vilkår 6.2.3.

Kommunen indskærper derfor, at virksomheden skal bringe dette forhold i orden.

Der skal enten etableres en indendørs opbevaring eller etableres en udendørs opbevaring, der er tæt og er sikret mod vejrlig, herunder sådan at der ikke kan ske udsivning af skærevæske til jord, f.eks. en tæt container med rist og mulighed for aftapning i bunden.

Opbevaringen af metalaffald med skærevæske skal være etableret inden 15. februar 2020.

Tilsynet spurgte, om virksomheden havde nogen oplysninger om de filtre, der er på udsugning fra processer, hvor der arbejdes med skærevæske.

Virksomheden havde ikke lige oplysninger ved hånden og oplyste, at det kan tage noget tid at skaffe dem.

Kommunen savner oplysning om:

- antallet af produktionssteder med udsugning fra brug af skærevæske
- antallet af forskellige former for svejsesteder
- evt. foretagne skift af filtre eller drift af disse

Der er et antal svejsesteder med forskellige processer. Det er ikke helt klart, om der er flere svejsesteder end oplyst i 2003. I følge godkendelsen er der ikke filtre på svejseafkast.

Kommunen kan i henhold til vilkår 7.1. og 7.2.2 - 7.2.4 kræve at virksomheden bekoster måling af emission til luften.

Men kommunen har valg at lægge vægt på, at virksomheden opfylder vilkårene i afsnittet om luftemission, som mest er driftsvilkår:

Herunder skal der være en rutine til eftersyn af filtre og filtrene skal efterses og udskiftes i hh. til rutinen. (vilkår 6.4.1 og 6.4.2).

Jf. vilkår 7.2.1. skal virksomheden føre en driftsjournal over tilsyn med og skift af filtre, samt måling af luftflow.

Kommunen anmoder virksomheden om at sende oplysninger til kommunen om:

- driftsjournal for filtre
- hvor mange udsugninger der er fra arbejdssteder, der bruger skærevæske
- om disse udsugninger er samlet i ét afkast eller flere, og hvor de er (skitse)
- afkastets højde over tag og størrelse af luftflow (m³/h)
- den gennemsnitlige driftstid pr. dag
- filtrenes type og effektivitet for tilbageholdelse af skærevæske eller olie

- hvilke slags svejse - og skæreaktiteter, der typisk bliver udført på virksomheden og hvor mange der typisk er i gang samtidigt
- hvor udsugning fra disse er (og om der er en samlet udsugning, skitse)
- afkastets/afkastenes højde over tag
- om der er filter på nogen af udsugningerne fra skære/svejseprocesser
- hvis der er filtre oplyses deres type og effektivitet

Kommunen vil gerne have oplysningerne tilsendt inden den 15. februar 2020.

Gulvene i produktionslokalerne så ud til at være velholdte og pæne uden revner.

Tilsynet bemærkede ikke nogen støj, der kunne tænkes at overskride grænserne i Miljøgodkendelsen.

Offentliggørelse

Helsingør Kommune lægger denne tilsynsrapport/brev på www.dma.mst.dk, hvor alle kan se den. Hvis I har nogen bemærkninger til dette brev, så kom venligst med dem senest den 15. november 2019.

Med venlig hilsen

Annette Vedel