



Arnes Produkthandel IVS
Skovvej 42
2750 Ballerup

Sendt via e-boks

BY, ERHVERV OG MILJØ

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup
Tlf: 4477 2000
www.ballerup.dk

Dato: 4. december 2019

Tlf. dir.: 4175 0123
E-mail: mt-miljo@balk.dk
Kontakt: Heidi Uttenthal Bay

Sagsid: 09.02.16-K08-2-19

Miljøtilsynsrapport for tilsyn udført den 4. december 2019

Virksomhedens navn	Arnes Produkthandel IVS
Virksomhedens adresse	Skovvej 42, 2750 Ballerup
CVR nummer	39735148
Matrikel	26f Ballerup By, Ballerup
Telefonnummer	44 97 84 81
Virksomhedstype	K209 Autoophugning Fungerer nu som K212 Midlertidig oplagring af ikke-farligt affald
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn (frekvens hvert 2. år)
Deltagere på tilsynet	Heidi Uttenthal Bay, Lill Dueholm, Ballerup Kommune, samt Casper Engholm Nielsen og Majbritt Kjær fra virksomheden
Tilsynet omfattede	Hele virksomheden (aktivitet og affald)

Oversigtskort for Skovvej 42, 2750 Ballerup



Figur 1: Oversigtskort over Skovvej 42, 2750 Ballerup (rødt kryds). Den hvide streg angiver matrikelafgrænsning.

Håndhævelser

Det indskræpes, at olieudskilleren skal tømmes jf. den gældende afløbstilladelse dateret 24. juni 1991.

Dokumentation i form af kvittering skal fremsendes til Ballerup Kommune senest 4. april 2020.

Godkendelse

Som vi talte om på tilsynet skal der ansøges om en ny miljøgodkendelse, da der er sket væsentlige ændringer i virksomhedens drift. Ballerup Kommune fremsender en særskilt mail omkring dette.

Generelt vedrørende Søkilde Autodele ApS

Aktiviteter

Virksomheden modtager jern og metal, som videresælges.

Jordforurening

Hele ejendommen (matrikel 26f Ballerup By, Ballerup) er registreret som muligt forurenede vidensniveau 1 (V1).

Vand og natur

Virksomheden er beliggende i område med særlige drikkevandsinteresser.

Nærmeste beskyttede natur er § 3-beskyttet sø, som ligger umiddelbart øst for ejendommen.

Kloakering

Ejendommen er separatkloakeret. Tegninger kan findes på www.filarkiv.dk.

Opvarmning

Ejendommen opvarmes med elvarme eller brændeovn ifølge BBR.

Gennemgang af miljøforhold

Støj

Der har ikke været støjklager for ejendommen siden sidste tilsyn.

Luft

Aktiviteten vurderes ikke at være en belastning for luftmiljøet.

Jord, grundvand og overfladevand

Indkørslen er asfalteret. Kun en lille del af modtagerpladsen er befæstet.

Afstrømning af overfladevand sker i retning mod søen mod øst.

Spildevand/indskærpelse

100 m dræn er nedgravet på ejendommen og er tilkoblet en olieudskiller og to sandfang med afledning til regnvandskloak i Håbetsvej.

Olieudskilleren er ikke tømt inden for det seneste år.

Det indskærpes, at olieudskilleren skal tømmes jf. den gældende afløbstilladelse dateret 24. juni 1991.

Dokumentation i form af kvittering skal fremsendes til Ballerup Kommune senest 4. april 2020.

Opbevaring/afhentning af affald

Affaldsmængderne på ejendommen er dokumenteret i diverse faktura for salg af jern og metal.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	04-12-2019
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	3
C. Håndtering og opbevaring	1
D. Emissioner	3
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	3,80
Vægtet konsekvens	3,02
Vægtet score	3,41

Virksomhederne kan kategoriseres med 1, 3 eller 5):

Hvor 1 ved fx regelefterlevelse betyder, at virksomhederne overholder alle gældende regler.

Hvor 3 ved fx håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker uden risiko for spild til kloak, jord eller vandmiljø.

Hvor 5 ved fx sårbarhed betyder, at virksomheden ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Se nærmere forklaring risikovurderingen <http://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx#tab2499>

Den vægtede score bruges når vi skal prioritere miljøtilsynene for de kommende år.

Næste basistilsyn forventes udført i 2. kvartal 2021.

Fra 2016 skal tilsyn offentliggøres (denne rapport) i Digital Miljø Administration (DMA) som tilgås via www.dma.mst.dk – her er det muligt, med tid, at se hvilke virksomheder der har fået miljøtilsyn hvornår og hvad der blev konstateret mv. på det enkelte tilsyn.

Med venlig hilsen

Heidi Uttenthal Bay