

## Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

Adresse:	Odderupvej 18, 6880 Tarm
CVR:	16178071
Type:	HG12: §12 godkendelse - Ikke IE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 10-12-2021
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

### Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- 3.000 m<sup>3</sup> gyllebeholder:
  - Dykket indløb: Skal have sat prop i vandret hul, så gylle ikke "sprøjter ud i tanken". Det skal sikres at lodret åndehul har en effekt, så pumperør ikke kommer til at virke som en hævert, hvorved fortank/staldanlæg fyldes med gylle.

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

### Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2021 er den 433,41 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer  
Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	16-11-2009
Sidste tillæg	08-03-2016
Tilladte dyreenheder	519,28
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	<p>Miljøgodkendelse fra 2009 + tillæg nr. 1: Udnyttet ift. staldanlæg + dyrehold. Ensilageplansiloer ikke etableret.</p> <p>Tillæg nr. 2: Harmoniareal ændret.</p> <p>Tillæg nr. 3: Udnyttet ift. dyrehold.</p> <p><u>Vær opmærksom på kontinuitetsregler:</u>  <b>Hvis en afgørelse - efter at den har været udnyttet - efterfølgende ikke har været helt eller delvist udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del af afgørelsen, der ikke har været udnyttet i de seneste 3 år.</b></p>
Staldtype	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sengestald med fast, drænet gulv: Anvendes til kvier.</li> <li>- Sengestald med spalter: Anvendes til kvier.</li> <li>- Dybstrøelsesarealer og spaltegulvbokse anvendes ikke ved tilsynet.</li> <li>- Malkekarrusel er fjernet.</li> </ul>
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Miljøteknologi - skraber	<p><u>Vilkår (MG fra 2009)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fast gulv i ny kostald skal have fast gulv med dræn i midten. Skrab hver 2. time.</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u> Skrabeanlæg kører hver 2. time.</p> <p><u>Vilkår (MG fra 2009)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Staldanlæg til kvier: Skrabeanlæg skal køre hver 2. time.</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u> Nyere forskning har vist, at skrabning af spaltegulv ikke har et ammoniakreducerende effekt. Der er derfor ikke længere krav om skrabning af spaltegulv.</p>
Miljøteknologi - teltoverdækning	Intet krav.
Foder - vilkår	<p><u>Vilkår (MG 2009):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Indholdet af græs i grovfoderet skal være minimum 40 %.</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u> Grovfoderet vurderes til at indeholde 40 % græs.</p>
Antal mdr. på græs - vilkår	Intet krav.
Dybstrøelse fra staldanlæg, vilkår	Ingen dybstrøelse fra produktionen.

Gældende tilladelser				
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	12	16,00	08-03-2016
St.r. årskøer	Sengestald, dræn, skraber, ajlefl	110	152,05	08-03-2016
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	175	233,33	08-03-2016
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	66	17,84	08-03-2016
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	46	21,90	08-03-2016
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	62	29,52	08-03-2016
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	75	35,71	08-03-2016
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstr., bagskyl/ringkanal	23	10,95	08-03-2016
Slagtekalv st.r. 40-60 kg.	Dybstrøelse (hele arealet)	150	1,96	08-03-2016

Animalsk produktion ved tilsyn					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Gylle	Fast
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstr., kort ædepl.,fast gulv	0	0,0	0,0	0,0
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	81	36,2	489,6	0,0
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald, dræn, skraber, ajlefl	80	35,8	483,5	0,0
Slagtekalv st.r. (431-435 kg)	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	1	0,0	0,1	0,0
St.r. avlstyre over 440 kg	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	1	0,6	5,7	0,0

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 07-12-2021:</u> 169 kvier og 2 handyr.</p> <p><u>Ifølge lejers gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2020/2021: 1 avlstyr, 161 kvier (6 mdr.-kælvning) og 1 slagtekalv (6 mdr.-slagting).</li> <li>- 2019/2020: 44 kvier (6 mdr.-kælvning).</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u></p> <p><b>Der er ved tilsynet kvier i stalde, der er godkendt til køer. Vær opmærksom på, at tilladelsen til køer bortfalder, hvis der 3 år i streg ikke har været køer på ejendommen.</b></p>

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	Ingen ensilageplads/-siloanlæg. Grovfoder bringes til ejendommen fra Strømmesbølvej 28.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Tidligere møddingsplads har ukendt afløbsforhold. Hvis møddingspladsen fremadrettet skal anvendes til opbevaring af dybstrøelse, skal det sikres, at pladsen af afløb til gylle/opsamling.
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	Der er ikke længere en kalveplads på ejendommen.

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Kompost i markstak er overdækket med plastik og forventes at blive spredt på arealer til foråret.	1
Ensilage i markstak (placering og saft)	Der er ikke længere ensilage i markstak.	

Beholderoversigt							
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1988	21-09-2012	10	570	1.540	Flydelag	Beholderkontrol udført den 21-09-2012.
Gyllebeholder	01-12-2015		10	752	3.000	Flydelag	
Gyllebeholder	01-01-1994	21-09-2012	10	490	2.400	Flydelag	Odderupvej 22b. Beholderkontrol udført 21-09-2012.
Gyllekanaler	02-01-1800			0	250		Kanaler og fortank.

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle fra nuværende produktion på ejendommen.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.540 m <sup>3</sup> . Beholderkontrol sidst udført i 2012. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dykket indløb: Ok.</li> <li>- Flydelag: Ok.</li> <li>- Logbog: Ok.</li> </ul>
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 3.000 m <sup>3</sup> fra 2015. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dykket indløb: <b>Skal have sat prop i vandret hul, så gylle ikke "sprøjter ud i tanken"</b>. Det skal sikres at lodret ånehul har en effekt, så pumperør ikke kommer til at virke som en hævert, hvorved fortank/staldanlæg fyldes med gylle.</li> <li>- Flydelag: Ok.</li> <li>- Logbog: Ok.</li> </ul>
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 2.400 m <sup>3</sup> . ved Odderupvej 22b. Beholderkontrol sidst udført i 2012. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Flydelag: Ok.</li> <li>- Logbog: Ok.</li> </ul>
Gyllebeholder 4 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 600 m <sup>3</sup> . er taget ud af drift. Beholderkontrol sidst udført i 2012.

Modtages der husdyrgødning	Fra ejers andre ejendomme + fra Barslundvej 3.
----------------------------	--

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m <sup>3</sup> /år	Flyd m <sup>3</sup> /år
Modtage til opbevaring	Barslundvej 3		

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
	MM2500	Tank	55-5820	2008	Mineralske olieprodukter	2.500	Over terræn, udendørs		30-12-2033

Olie og kemikalier	
Olietanke	Dieseltank fra 2008 står på fast bund.
Olie (opbevaring)	Opbevarer ikke længere motorolie mm. på ejendommen.
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift på ejendommen.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Mark + Zoner	Boringer ved Odderupvej 22b er sammenlagt med tilladelsen for Ølgodvej 2 - Boringer er ikke set ved tilsynet.
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er koblet til almen vandforsyning.
Vaskeplads - læsseplads	Ingen vaskeplads på ejendommen.

Affald	
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Affald fra dyreholdet tages med retur til lejers ejendom (Strømmesbølvej 28).
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Afhentes af Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger	
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på <a href="https://rotteangreb.dk/">https://rotteangreb.dk/</a>
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	10-12-2021
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3

D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	2,39

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*