



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Simmerstedvej 1A, 1.
6100 Haderslev

Tlf. : 74 34 34 34
post@haderslev.dk
www.haderslev.dk

Dir. Tlf. 74 34 21 26
Jont@haderslev.dk

Tilsynsrapport

Langkær Autoteknik ApS
Langkær 72
6100 Haderslev

Dato for miljøtilsyn:	18.02.2020
Til stede ved tilsyn:	Uffe Sørensen, Langkær Autoteknik ApS. Jonas Tjørnelund, Haderslev Kommune

Lovgrundlag	Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
-------------	--

Telefon	42159759	Hjemmeside	www.langkaerautoteknik.dk
E-mail	Info@langkaerautoteknik.dk	CVR nr.	39813823
Fax		P. nr.	1023899457

Matrikler	270 Erlev, Gl. Haderslev
-----------	--------------------------

Acadre sagsnr.:	20/859
-----------------	--------

Virksomhedsoplysninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Virksomheden er bla. omfattet af: - Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v., nr. 908 af 30. august 2019. - Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., nr. 1475 af 12. december 2017.
Kontaktperson ved tilsyn	Virksomheden blev gennemgået sammen med ejer, Uffe Sørensen.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet er udført som et basistilsyn, hvor hele virksomheden blev gennemgået. Det er samtidigt første tilsyn på virksomheden.
Produktionsforhold	Der er tale om et almindeligt autoværksted, som foretager reparation, service, dækskifte og chiptuning af person- og varebiler. Virksomheden har et personvognsværksted, samt et mindre varevognsværksted. Virksomheden råder over et mindre sandblæsningsanlæg til at sandblæse smådele.
Driftstider	Virksomhedens driftstider er: Mandag - Torsdag kl. 7.00 - 16.00. Fredag kl. 7.00 - 14.00.
Antal ansatte	Der er ansat 4 svende, en lærling samt en bogholder.
Ressourcer	Der er installeret luft-luft varmepumpe til opvarmning af lokalerne. Indsugning til varmepumpen sidder vestligt side af værkstedsbygningen.

Egenkontrol/Indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Virksomheden kunne fremvise dokumentation for bortskaffelse af affald.

Råvarer og kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer og kemikalier	Virksomheden har tromler med olier liggende i en reol, hvor der er etableret spildbakke under. Der ligger 11 tromler af cirka 60 liter i reol med aftapningshaner. Der er opstillet en spildbakke til opbevaring af mindre beholdere under arbejdsbordet ved siden af reolen. Ved siden af reolen på værkstedet, er der opbevaret 2 uåbnede tromler med smøreolie, samt en 200 liters plastbeholder med sprinklervæske. Rundt ved de forskellige arbejdsstationer, er der mulighed for at tappe smøreolie med en aftapningshane, som er tilsluttet den mest anvendte olie. Tromlen på 200 liter, der tappes fra, er opbevaret på "lageret". På "lageret" er der desuden opbevaret 2 nye plasttromler på cirka 200 liter indeholdende sprinklervæske. Der forefindes ingen afløb, hverken i det store værksted, på "lageret" eller på varevognsværkstedet.

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft/lugt	Virksomheden har etableret rumventilation, samt udsugning af udstødningsgasser. Der foretages en meget minimal mængde svejsning på værkstedet. Når dette foretages, bruges udsugningen til udstødningsgasser. Afkastet fra udsugningen sidder på vestsiden af værkstedsbygningen. Det er oplyst, at sandblæsemaskinen er et internt system, hvorfra der ikke sker afkast.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Virksomheden har opstillet en skruekompressor på "lageret". Der kan desuden fremkomme en smule støj fra indsugning til varmepumpe.

Vand/spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Virksomheden foretager ikke bilvask på ejendommen. Der køres i OK vaskehallen på Erlev Bjerge. Virksomheden råder over en gulvvaskemaskine, hvorfra vandet opsamles i en plastbeholder markeret med teksten "spildevand gulvvasker". Der er ingen afløb på værkstedet.

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang/udskillere	Der er ingen sandfang eller olieudskillere på ejendommen.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Der er opstillet en udendørs spildolietank på 1.200 liters fra 2017 fra KN smede- & beholderfabrik A/S. Tanken står på vestsiden af værkstedet. Det er muligt at pumpe spildolie fra opsamlingskar direkte til tanken ved hjælp af en lynkobling indendørs.

Affald og oplag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald (prod. og oplag)	Pap opbevares i en container, og afhentes ved behov af Marius Pedersen. Brændbart affald opbevares udendørs i container og afhentes ved behov af Marius Pedersen. Autoruder opbevares i det indhegnede område udendørs, og er endnu ikke afhentet. Ved tilsynet var der opbevaret 5-6 stk. Dæk opbevares i det indhegnede område udendørs, og afhentes af Øksendal Dæk ved behov. Der er senest afhentet dæk d. 14. januar 2020. Jern- og metalaffald opbevares i det indhegnede område i en container udendørs og afhentes af Jesper Jernhandel ved behov. Det blev ved tilsynet aftalt, at virksomheden ville få overdækket containeren med jern og metal, således olieforurening af området omkring containeren fra jern- og metalaffaldet undgås.

Farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald (prod. og oplag)	Brugte oliefiltre og spraydåser opbevares indendørs på "lageret" i små tromler, inden de placeres udendørs i større beholdere. Udendørs opbevaret brugte oliefiltre i en minicontainer med indsat pose, og spraydåser opbevaret i en plastbeholder med låg. Der er beholdere til brugt bremsevæske og kølervæske. Der er en plastbeholder indendørs til spildevand fra gulvvaskemaskinen. Ovenstående fraktioner afhentes af ABAS miljøservice. Spildolie opbevares udendørs i spildolietank, og afhentes af AVISTA ved behov. Bilbatterier opbevares indendørs på værkstedet, og afhentes af FTZ i returpantordningen. Virksomheden er blevet oplyst om, at sandblæsesand fra sandblæsemaskinen skal bortskaffes som farligt affald når sandet i denne skal skiftes.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Matriklen er af Region Syddanmark ikke kortlagt som jordforuren.

Håndhævelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndhævelser*	Ingen.

Samlet vurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Samlet vurdering	Kommunen har ingen kommentarer til de gennemgåede miljøforhold.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport i henhold til § 12 i Miljøstyrelsens bekendtgørelse om miljøtilsyn (nr. 117/2019).

Virksomheden har mulighed for at komme med bemærkninger før offentliggørelsen. Hvis kommunen ikke har modtaget bemærkninger fra jer senest 14 dage efter, at I har modtaget dette udkast til tilsynsrapporten, vil den være endelig og blive offentliggjort på hjemmesiden for Digital Miljøadministration (DMA), www.dma.mst.dk.

Aktindsigt

I henhold til samme § 12, har enhver adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som kommunen er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på virksomheden og timer forbrugt udenfor virksomheden.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen (nr. 1475/2017). En samlet regning udsendes en gang årligt i november måned.

Klagevejledning

Offentliggørelsen af denne tilsynsrapport sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Afgørelser i forbindelse med tilsyn kan ikke påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet i henhold til § 69 i Miljøbeskyttelsesloven.

Denne afgørelse kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolen. Ønskes afgørelsens gyldighed afprøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter datoen for afgørelsen.

Udført af:

Jonas Tjørnelund
Miljømedarbejder