



Tilsynsrapport Miljø Virksomhed

Det overordnede formål med at føre miljøtilsyn på virksomheder er at sikre et sundt og rent miljø. Tilsynet er udført efter miljøbeskyttelseslovens § 65.

Navn	Keld Hein		
Adresse	Vesterhedevej 27, 7200 Grindsted		
CVR-nummer	15220708	P-nummer	1000883155
Virksomhedstype	H51: Garageanlæg og pladser til kørende materiel i et antal af 3 eller derover i forbindelse med entreprenør- eller vognmandsvirksomhed, herunder endestationer (for mere end een linie), terminaler og remiser for busser. Redningsstationer.		
Miljøriskoscore	3,41	Dato	24-09-2024
Baggrund for tilsynet	Miljøtilsyn, prioriteret, varslet		
Dato for tilsynet	25-09-2026		
Tilsynet udført af	Navn	Morten Riser Myrvig	
	Stilling	Miljømedarbejder	
Fra virksomheden deltog			
Journal nr.	18/18098		

Afgørelser

Gældende afgørelse reg. dato	21-05-2025
Godkendelsesdato og type	12-06-2025
Beskrivelse	Tilladelse til afledning til opsamlingstank fra vaskeplads

Basisoplysninger

Betalernavn	Keld Hein
Betaleradresse	Vesterhedevej 27, 7200 Grindsted
Btaler CVR-nummer	15220708

E-mail	post@keldhein.dk
Etableringsdato	22-10-2004

Tilsynskommentarer

Miljøgodkendelser/Tilladelse	"Tilladelse til afledning til opsamlingstank fra vaskeplads", dateret 12. juni 2025. Tilladelsen var udnyttet.
Indretning og drift	Der var installeret samletank. Det blev oplyst, det blev overvejet at skifte tanken til en større. Det blev oplyst vaskeaktiviteten til dels var henvist til eksterne vaskehaller, pga. vandmængden. Der var dialog om muligheder for at undgå tilledning af regnvand.
Spildevand	Processpildevandet fra vaskepladsen blev opsamlet.
Hvad er der ført tilsyn med	Der er ført et prioriteret tilsyn med fokus på opsamling og aflevering af prioriteret vaskevand.
Sandfang	Der er sandfangsrende på vaskepladsen. Vilkår 11 i spildevandstilladelsen regulerer drift og tømning af sandfanget. Der blev på tilsynet henvist til at sandfangets materiale skal bortskaffes til godkendt modtager, på lige fod med sandfang før olieudskillere. Der må ikke foretages udbringning på nærliggende marker. Sandfang skal senest tømmes og bundsuges, når 50% af slamvolumen er fyldt op.
Råvarer	Sæber blev opbevaret i lukket rum. Der var ikke bemærkninger til de observerede vaskemidler.
Konstatering af jordforurening	Der blev ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.
Konklusion på egenkontrol DMA	Virksomheden havde ikke på tilsynstidspunktet indsendt egenkontrolldata.
Generelle forhold	
Driftsjournal/egenkontrol	Virksomheden blev gjort opmærksom på at der er vilkår om egenkontrol i spildevandstilladelsen (vilkår 14-21). Det blev aftalt, at der ville blive eftersendt dokumentation for tømning og aflevering af opsamlingstankens indhold, til renseanlæg. Der gøres opmærksom på dette ikke er eneste egenkontrollvilkår.