

Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

Adresse:	St Ahlevej 6, 6920 Videbæk
CVR:	27217664
Type:	H16a22: H §16a, IE Slagtesvin
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 19-05-2022
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- At tilsynet ikke gav anledning til bemærkninger eller indskærpelser.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2021 er den 440,78 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse	
Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 2
Godkendelsesdato	18-01-2021
Sidste tilladelse	06-09-2010
Tilladte dyreenheder	361,11
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	§16a Miljøgodkendelse fra 2021 er udnyttet.
Staldtype	Ifølge miljøgodkendelse:

	Drænet gulv og spalter (33/67) (hovedparten) Delvis spaltegulv 50-75 % fast gulv
Miljøteknologi - gyllekøl	Ingen krav om gyllekøling.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Ingen krav om forsuring.
Miljøteknologi - luftrensning	Vilkår: Der er ikke længere krav om luftrensning. Det eksisterende luftrensningsanlæg er stadig i drift, da det er integreret i ventilationsanlægget.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Ingen krav om teltoverdækning af gyllebeholdere. Der anvendes flydelag i gyllebeholderne.
Foder - vilkår	Vilkår: Der er ikke fordervilkår i miljøgodkendelse, men der særlige IE-krav til fodring (fasefodring, fytase, eller nedsat råprotein)
Antal stipladser - vilkår	Vilkår: Der er ikke længere krav om antal stipladser. Der er krav til produktionsareal.
Dybstrøelse fra staldanlæg, vilkår	Ingen dybstrøelse fra dyreholdet.
Vilkår om beplantning	Ingen krav om beplantning.
Miljøledelse IE-husdyrbrug	Der er indført miljøledelse.
Særregler for IE-husdyrbrug	Der er foretaget IE-indberetning for 2021 data.
Miljøteknologi - andet	
Miljøteknologi - frivilligt	Der er ingen frivillige miljøteknologier, ud over at det eksisterende luftrensningsanlæg stadig er i drift.

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Produktionsareal (m ²)	Dyretype	Staldsystem	Miljøteknologi
Eksisterende staldafsnit					
Gl. slagtesvinestald	461	310	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33% + 67%)	Ingen
Slagtesvinestald 2005	1175	925	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33% + 67%)	Ingen
Slagtesvinestald 2011	1507	1215	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33% + 67%)	Ingen
Aflastningsstald (Eksisterende stald inddraget til aflastningsstald)	219	155	Slagtesvin	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	Ingen

Dyrehold/produktionsareal

Produktionsareal	Som angivet i miljøgodkendelsen.
Dyrehold	Ifølge gødningsregnskab: 2020/2021: 13.254 slagtesvin (33,8-115,4 kg). 2019/2020: 12.316 slagtesvin (31,7-115,7 kg). 2018/2019: 12.259 slagtesvin (31,7-111,1 kg). Vurdering: Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.
Medicinsk Zink	Ikke oplyst.

Opbevaringsanlæg

Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads på ejendommen.
--	------------------------------------

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Vaskeplads	01-08-2014	135	1		Afløb til fortank.

Beholderoversigt							
Type	Byggedato	Kontrol- Dato/ interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning	
Gyllebeholder	01-01-1991	02-02-2022	10	212	850	Flydelag	Beholderkontrol udført den 02-02-2022. Ingen bemærkninger.
Gyllebeholder	01-01-2005	02-02-2022	10	0	2.910	Flydelag	Beholderkontrol udført den 02-02-2022. Ingen bemærkninger.
Gyllebeholder	01-01-2011	02-02-2022	10	730	2.910	Flydelag	Beholderkontrol udført den 02-02-2022. Ingen bemærkninger.
Gyllekanaler	05-01-1800			0	750		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1800			0	15	Fast låg	

Aktuel opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 11,85

Aktuel opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.): _____

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle på ejendommen.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Vilkår: Omkring den nye gyllebeholder skal der etableres en barriere i form af en jordvold, der minimum kan opsamle 500 m ³ gylle inden for barrieren. Vurdering: Barriere/vold er etableret omkring markareal nord-vest for gyllebeholdere.
Ajlebeholder	Ingen ajlebeholder.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholderen på 850 m ³ . Beholderkontrol sidst foretaget i 2022. Dykket indløb: ok. Flydelag: ok. Logbog: ok.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder fra 2005 på 2.910 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2022. Dykket indløb: ok. Flydelag: Tanken var tom på tilsynstidspunktet.

	Logbog: ok.
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder fra 2011 på 2.910 m3. Beholderen er bygget i 2022. Dykket indløb: ok. Flydelag: Tanken var tom på tilsynstidspunktet. Logbog: ok.
Gyllebeholder 4 (Dyk indløb, flydelag)	
Forsuret gylle på græsmark	
Modtages der husdyrgødning fra andre	Nej.
Aftale	

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2003	ilDM1306	Tank	55-5820	2003	Autogasolie (Dieselolie)	5.000	Over terræn, udendørs		28-12-2028
		Tank		1986	Gylle		Over terræn, udendørs		
		Tank		2012	Gylle		Over terræn, udendørs		
		Tank		1996		1.200	Over terræn, udendørs		
		Tank		2022	Gylle		Over terræn, udendørs		
		Tank		1972	Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §5, nr. 13)	4.000	Nedgravet	Tanken er tømt, afblændet og	

								påfyldt samt udluf tør rer afmonteret
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Olie og kemikalier	
Olietanke	Overjordisk olietank på 5.000 liter fra 2003 står på fast bund i maskinhus. Overjordisk olietank på 1.200 fra 1996 står på fast bund i foderlade.
Olie (opbevaring)	Olie opbevares i maskinhus på fast bund uden afløb.
Kemikalier (opbev.)	I aflåst skab i rum med fast bund og ingen afløb.
Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjte påfyldes på vaskeplads.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkøbt almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 84.2349): 90.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2025. Zone rundt om boring: ok. Timringvej 18: Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 84.2550): 36.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2030. Zone rundt om boring: ok. Knivsbækvej 12: Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 84.1930): 60.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2029. Zone rundt om boring: ok.
Vaskeplads - læsseplads	Vaskeplads har afløb til fortank.
Olieudskillere	Ikke oplyst.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes ud gennem dræn til Å.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Nej.

Affald

Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Container som tømmes af Ejler Chr. Knudsen. Spildolie afhentes. Batterier via returordning. Øvrigt afleveres via genbrugspladsen. Affald sorteres og opbevares i bygning med fast bund og ingen afløb.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Under kadaverkappe inden afhentning af DAKA.
Slam (bruger)	

Generelle bemærkninger

Fluebekæmpelse	Ingen kemisk/rovflue for fluebekæmpelse. Der foretages grundig vask af staldanlæg.
Beredskabsplan	Er udarbejdet.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	24-05-2022
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	4,34
Vægtet score	3,07

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen



Anne Marie Susgaard

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.