

ZBC, autoværksted

Bredahlsgade 1b

4200 Slagelse

Center for Miljø, Plan og  
Teknik  
Virksomheder og Landbrug  
Dahlsvej 3  
4220 Korsør

Tlf. 58 57 36 00  
teknik@slagelse.dk  
www.slagelse.dk

### Opfølgning på miljøtilsyn

Slagelse Kommune har den 27.04.2020 foretaget et varslet prioriteret Miljøtilsyn(2) jf. § 65 i miljøbeskyttelsesloven<sup>1</sup> på Bredahlsgade 1b, 4200 Slagelse.

18. maj 2020  
Sagsnr.: 2020-000040

### Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger, forbud, påbud, indskærpelse:

Kontaktperson:  
Stella Maria Dalfoss Vibe  
Tlf. 51838703  
Mail:stvib@slagelse.dk

EAN nr. 5798007389727

- **Revner i gulvet i værkstedet med liftene skal repareres inden næste miljøtilsyn, da de udgøre en risiko for forurening af jord og grundvand.**
- **Tank med fabr. Nr. 255888 skal sløjfes. Er tanken allerede sløjfet, skal sløjfningserklæringen indsendes til Slagelse Kommune jf. § 30 i Olietankbekendtgørelsen:** Ved sløjfning af et nedgravet anlæg på 100.000 l eller derunder eller et overjordisk anlæg på 200.000 l eller derunder skal eventuelt restindhold i anlægget fjernes. Sløjfning skal afsluttes på en af følgende måder:

1) Tanken fjernes.

2) Den overjordiske del af påfyldnings- og udluftningsrør fjernes og rørene afblændes, så påfyldning ikke kan finde sted.

Stk. 2. Ejeren af et anlæg, omfattet af stk. 1, skal senest 4 uger efter sløjfning af anlægget give tilsynsmyndigheden meddelelse om, at anlægget er sløjfet, og oplyse tilsynsmyndigheden om, hvilke foranstaltninger, jf. stk. 1, der er truffet.

**Tanken skal være sløjfet senest d. 1. juni 2020. Hvis**

---

<sup>1</sup> LBK nr 1218 af 25/11/2019: Lovbekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse

**tanken allerede er sløjftet, skal dokumentation i form af en sløjfningserklæring sendes til [stvib@slagelse.dk](mailto:stvib@slagelse.dk) senest d. 1. juni 2020.**

### **Offentliggørelse af tilsynet**

Oplysningerne i tilsynsrapporten vil blive offentliggjort på Miljø- og Fødevarerministeriets portal Digital MiljøAdministration jf. § 12 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen<sup>2</sup>. Der gøres opmærksom på, at enhver har ret til at få aktindsigt i sagen om tilsynet, herunder den samlede tilsynsrapport samt eventuelle øvrige oplysninger i sagen.

### **Orientering om brugerbetaling**

Tilsynet er omfattet af reglerne om brugerbetaling jf. Brugerbetalingsbekendtgørelsen<sup>3</sup>. I 2020 opkræves 333,22 kr. pr. time for tilsynsarbejdet udført på og uden for virksomheden.

### **Kontakt**

Har I spørgsmål, kan I kontakte mig på telefon eller mail.

Med venlig hilsen

Stella Maria Dalfoss Vibe

---

<sup>2</sup> BEK nr 117 af 28/01/2019: Bekendtgørelse om miljøtilsyn.

<sup>3</sup> BEK nr. 1475 af 12/12/2017: Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

# Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Tilsynet er udført af: Stella Vibe

Fra virksomheden deltog: Per Nielsen

Virksomheden er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2 punkt 6.

## Matrikler (BBR)

Matr.nr	Ejerlavskode	Ejerlavsnavn
14ah	2001452	SLAGELSE MARKJORDER

## Ejeroplysninger (BBR)

Ejernavn	Ejernavn 2	Ejeradresse	Postnr	Adr.b eskyt tet
Ejerforenin- gen Bre- dahls-gade 1A og 1	ZBC	Bredahls-gade 1b	4200 Slagel- se	Nej

Betalers adresse	ZBC Bredahls-gade 1b 4200 Slagelse  Attention: CVRnr: 10521815
Hjemmeside	Zbc.dk
CVR- / P-nummer	10521815 / 1003401055
Faktisk anvendelse	Områdetype 1 Erhvervs og industri

Afstand til boliger	<input type="checkbox"/> > 100 m	<input type="checkbox"/> 20 - 100 m	<input checked="" type="checkbox"/> < 20 m
---------------------	----------------------------------	-------------------------------------	--

### Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drift	Autoværkstedet bruges til undervisning af elever på automekanikeruddannelsen.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning	<p>Værkstedet er indrettet i 2 haller. I den ene er der hele biler, som eleverne arbejder på. Her er der observeret revner i gulvet.</p> <p>I den anden hal er der motorblokke. Her er der indrettet med udsugning til udstødning.</p>

### Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	<p>Der er affald i meget små mængder. Det opbevares indendørs i egnede beholdere. Vaskevand overføres til beholder.</p> <p>Spildolie blev senest afhentet d. 23-01 2018 af Fortum Waste Solutions OW A/S.</p> <p>Der kunne ikke fremvises dokumentation for afhentning af andet affald på baggrund af at affaldsmængderne er så små og det ikke har været nødvendigt at få afhentet affaldet endnu.</p>

### Luftemissioner

I værkstedet hvor der arbejdes på motorblokke er der udsugning til udstødning.

### Råvarer

Råvarer opbevares i et aflukket rum i original emballage. Der er kun råvarer i mindre mængder.

## Spildevand

Der er ikke gulv afløb i værkstederne.

## Tanke (BBR)

Tank med fabr. Nr. 255888 skal sløjfes, da sløjfningsfristen er overskredet. Hvis tanken allerede er sløjfet, skal sløjfningserklæringen indsendes til kommunen.

Matr.nr	Ejerlav	Fabr.år	Fabr.nr	Klassifikation	Type nr	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. År	Sløjf. frist
14ah	2001452	1979	255888	Tank (Produkt på væskeform)	01-000	1979	Autogasolie (Dieselolie)	1.500	Nedgravet/underjordisk		14-11-2019
14ah	2001452	1991	9982	Tank (Produkt på væskeform)	01-2000	1991	Benzin	1.500	Nedgravet/underjordisk		02-05-2031

## Støj

Alt støjende arbejde udføres indendørs.