



Jan bilvask

Falkevej 28

4600 Køge

## Tilsynsrapport til offentliggørelse

### Miljøtilsyn - Jan bilvask, Falkevej 28, 4600 Køge

Virksomhedens navn	Jan bilvask		
Virksomhedens adresse	Falkevej 28, 4600 Køge		
CVR nummer	38981439		
Virksomhedstype	Autoværksteder (branchebekendtgørelse)		
Dato for tilsynet	23.11.2021		
Deltagere	SLS		
Baggrunden for tilsynet	Samlet tilsyn		
Dato for håndhævelse(r)	Håndhævelser	Bemærkninger	Status
23.11.2021	Ingen indskærpelser		
Tilsynet omfattede	Tilsynet omfattede vaskehal til manuel bilvask og udskillersystem. Virksomheden var endnu ikke startet, så affaldsopbevaring og øvrige aktiviteter var ikke etableret ved tilsynet. Udskillersystemet var gravet ned, men ikke helt færdiggjort. Både vaskehal og udskilleranlæg så fint ud.		
Jordforurening	Ejendommen er ikke kortlagt for jordforurening.		
Konklusioner på egenkontrol	Der var ikke egenkontrol endnu., da virksomheden er ved at starte op.		