

Nordsjællands park og vej
Att.: Preben Nielsen

Center for By Land og Vand

Natur og Miljø
Prøvestensvej 52
3000 Helsingør

Cvr nr. 64 50 20 18
Dato 03.10.2019
Sagsnr. 19/

Sagsbehandler
Malene Kamstrup

Ingeniør
Tlf. 49 28 24 54
mka55@helsingor.dk
www.helsingor.dk

Referat fra miljøtilsyn

Helsingør Kommune var på tilsyn på jordpladsen i dag. Dette brev er et referat. Bemærk, at du skal bringe nogle forhold i orden inden den 3. november 2019.

Formålet med tilsynet var at tjekke at I har indrettet pladsen og driver den efter miljøgodkendelserne.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

- Du skal få rettet data i affaldsdatasystemet for 2018 inden den 3. november 2019
- Du skal få tømt jeres sandfang ved jordpladsen inden den 3. november 2019

På pladsen var der

- Jord til kartering
- Lidt betonbrokker, asfaltbrokker, haveaffald
- Bunke med vejopfej
- To containere med dagrenovationslignede affald, den ene med kompressor. Det er affald fra offentlige skraldespande.
- Container med jernskrot
- Cykler, indkøbsvogne, og blandet hård plast
- Diverse materiel som fliser, vejafspærring, mm.

I har bygget en ny hal til salt på maskingården. I har derfor ikke længere brug for at have salt på jordpladsen.

Jeg havde før tilsynet slået op i affaldsdatasystemet for både maskingården/jordpladsen og for Sindshvile. For 2018 er der ikke registreret noget affald fra maskingården/jordpladsen, men en god del fra Sindshvile, blandt andet:

- 130 ton blandet byggeaffald til Norfors, kørt i 50 små læs med 2,6 ton pr. læs i gennemsnit
- 130 ton blandet byggeaffald til RGS Sanderødgård, kørt i 30 små læs med 4,3 ton pr. læs i gennemsnit
- 780 ton jord til kartering RGS Sanderødgård

Jeg spurgte til byggeaffaldet, da jeg slet ikke mener, at I har noget byggeaffald. Jeg tror derimod, at der er tale om

- det dagrenovationslignende affald som I har på jordpladsen (EAK 20 03 01),
- jeres eget blandede affald fra driften af Sanderødgård og
- indsamlet herreløst affald fra offentlige arealer (EAK 20 03 01 eller 20 03 07).

Der var til gengæld ikke noget jern, PVC eller elektronik.

Jeg bad dig derfor om at finde ud af dette og få det rettet op i affaldsdatasystemet. Når I afleverer affald til en modtager, skal I være omhyggelige med at oplyse hvad det er for noget affald og hvilken adresse det kommer fra. Da jeg også påtalte også dette ved sidste tilsyn i 2016, vil jeg bede dig om at få det rettet i affaldsdatasystemet for 2017. Jeg beder dig om at få det bragt i orden inden den 3. november 2019.

I har et sandfang på jordpladsen. Du vidste dog ikke om I har tømt det. Jeg vil derfor bede dig om at få det tømt inden den 3. november 2019. Send mig venligst dokumentation herfor.

Virksomhedens navn	Nordsjællands Vej og Park I/S
Virksomhedens adresse	H P Christensens Vej 16
CVR	3541 8733
Listepunkt	K212
Virksomhedstype	Oplag af affald og jordkartering
Baggrund for tilsynet	Basis
Dato for tilsynet	3. oktober 2019
Der er ført tilsyn med:	Hele pladsen
Ny jordforurening?	Alle virksomhedens aktiviteter på stedet
Nye påbud, forbud eller indskærper?	Nej
Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol	Ikke aktuel
Gav seneste indberetninger om egenkontrol anledning til nye påbud, forbud eller indskærper?	Ikke aktuel

Offentliggørelse

Helsingør Kommune lægger denne tilsynsrapport på www.dma.mst.dk, hvor alle kan se den. Hvis I har nogen bemærkninger til dette brev, så bedes I venligst sende dem til mig inden den 17. oktober 2019.

Med venlig hilsen



Malene Kamstrup
Ingeniør