

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Kærhusvej 22, 6950 Ringkøbing
CVR:	38791435
Type:	H §16b, med BAT
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 13-11-2024
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- "Klimastald 3 – nord" er under ombygning: Gulvet er ændret fra "drænet gulv + spalter" til "delvis spaltegulv" og hele bygningen forventes inddraget til klimastald.
 - En del af bygningen er i ejendommens miljøtilladelse godkendt som maskinhus.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- **Ændring af staldgulv/inddragelse af nyt produktionsareal skal lovliggøres miljømæssigt inden 15-02-2024.** Dette skal ske ved ansøgning om miljøgodkendelse/-tilladelse af ejendommen.
 - Ansøgning om godkendelse af ejendommen skal dette ske igennem <https://www.husdyrgodkendelse.dk/> og du rådes til at kontakte en rådgiver/konsulent.
 - Indskærpelsen gives med grundlag i ejendommens §16b-miljøtilladelse fra 06-06-2022, vilkår nr. 1.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2024 er den 468,96 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser		
13-11-2024	Indskærpelse, Miljø	Maskinhus skal godkendes til staldanlæg.


Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse	
Godkendelsestype	Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT)
Godkendelsesdato	06-06-2022
Udnyttelse af godkendelse	§16b-miljøtilladelse fra 2022 er udnyttet i eksisterende stalde.
Staldtype	I miljøtilladelse: • Drænet gulv + spalter (50/50) • Toklimastald, drænet gulv + spalter. Ved tilsynet er stald "Klimastald 3 – nord" under ombygning: - Gulvet er ændret fra "drænet gulv + spalter" til "delvis spaltegulv" og hele bygningen inddrages til klimastald. - En del af bygningen er i ejendommens miljøtilladelse godkendt som maskinhus. <u>Vurdering:</u> Ændring/inddragelse af maskinhus samt ændring af gyllekanal er en godkendelsespligtig ændring: Der skal ansøges om miljømæssig tilladelse til ændringen.
Miljøteknologi – gyllekøl	<u>Vilkår:</u> - Ammoniakreduktionsprocenten for gyllekøleanlægget skal som årsgennemsnit være mindst 11,6 %. - Klimastald 1: Der skal være gyllekøling på i alt 369 m² med gyllekumme. Der skal køles med mindst 20 W/m² svarende til 10,1 kW. - Det etablerede gyllekøleanlæg skal have en pumpe med en køleeffekt på 20 W/m² gyllekanal. Gennemsnitlig skal der være en driftstid på 6570 timer pr. år. <u>Oplyst ved tilsynet:</u> Anlæg: Diplomat - Solid ECO 42: Ifølge Datablad: varmeeffekt 41,1 kW strømforbrug: 9,6 køleeffekt (41,4-9,6)= 31,8 kW (30 kW oplyst af Klimadan) Ved tilsynet er anlægget kortvarigt ude af drift, da teknik-rum er under ombygning. Kompressorens timetal er ikke set, da anlægget er slukket. <u>Vurdering:</u> Anlægget skal med en køleeffekt på 30 kW i 369 m² gyllekanaler minimum være i drift 3.400 timer/år, for at opnå en ammoniakreduktionsprocent på 11,6 %.

	Oplyst ved IE-indberetning, servicereport 04-05-2023: - Kompressortimer: 22.524.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Miljøteknologi - luftrensning	Intet krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	<u>Vilkår:</u> - Gyllebeholderne skal have fast overdækning i form af telt. - Umiddelbart efter endt omrøring og udkørsel skal telt lukkes. <u>Vurdering:</u> Luger ikke lukket. Ejer har bestilt reparation af teltluger.
Vilkår om beplantning	<u>Vilkår:</u> - Der skal snarest muligt efter meddelelse af denne miljøgodkendelse og senest ved udgangen af 2022 plantes slørende beplantning omkring den nyeste gyllebeholder i en afstand af ca. 10 meter fra beholderens kant. Beplantningen skal bestå af egns-karakteristiske træer og buske. Beplantningen skal vedligeholdes. - Den eksisterende slørende beplantning omkring anlægget skal bevares og beplantningen skal vedligeholdes.
Miljøledelse IE-husdyrbrug	Ikke et IE-husdyrbrug.

Bygninger godkendt til dyrehold		
Bygningsnr.	Navn	Bygningsareal (m²)
1	Klimastald 1	1.331
2	Klimastald 2	1.284
3	Klimastald 3 - nord	133
4	Klimastald 4 - tidligere slg.svinestald 1	1.086
5	Klimastald 5 - tidligere slg.svinestald	241

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet					
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m²)	Dyretype	Staldsystem
1	Klimastald 1	Ja	1.106	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv
2	Klimastald 2	Ja	1.014	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv
3	Klimastald 3 - nord	Ja	109 m² er udvidet	Smågrise	Drænet gulv + spalter (50 %/ 50 %) er ændret i gulvprofil
4	Kli 4, tidl sl. svin	Ja	760	Smågrise	Drænet gulv + spalter (50 %/ 50 %)
5	Kli 5, tidl sl. svin	Ja	216	Smågrise	Drænet gulv + spalter (50 %/ 50 %)

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<u>Ifølge CHR-register 08-11-2024:</u> 500 svin over 30 kg. og 7.000 smågrise. <u>Ifølge gødningsregnskab 2022/2023,</u> tidligere ejer: 51.000 smågrise. <u>Vurdering:</u> Ingen bemærkninger.
Produktionsareal	"Klimastald 3 – nord" er under ombygning: Gulvet er ændret fra "drænet gulv + spalter" til "delvis spaltegulv" og hele bygningen forventes inddraget til klimastald. En del af bygningen er i ejendommens miljøtilladelse godkendt som maskinhus. <u>Vurdering:</u> Ændring/inddragelse af maskinhus samt ændring af gyllekanal er en godkendelsespligtig ændring: Der skal ansøges om miljømæssig tilladelse til ændringen.

Opbevaringsanlæg	
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads.

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Beholderoversigt						
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval	Areal (m²)	Vol. (m³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	02-01-1992	01-06-2018	10	490	Teltdug	Beholderkontrolleret 01-06-2018
Gyllebeholder	22-06-2011	01-06-2018	10	961	Teltdug	Beholder kontrolleret 01-06-2018

Gyllekanaler	01-01-1992			0	750		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1985			0	60		

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Gylle pumpes til 615 m ³ gyllebeholder ved Attenagrevej 17, hvor det blandes med gylle fra søerne. Biogasanlæg afhenter og leverer retur.
Vold omkring gyllebeholder	Intet krav.
Alarm på gyllebeholder	Der er ikke krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åben vandløb/sø er større end 100 meter.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.880 m³. - Beholderkontrol sidst udført i 2018. - Dykket indløb, biogas: Ok. - Telt overdækning. Note fra tilsyn 2018: Gyllebeholderen skal fremadrettet fyldes af lastbil fra biogasanlæg, og derfor vil det dykkede nedløb ikke længere være i brug. Hvis gyllebeholderen i fremtiden skal fyldes via gyllepumpe, skal det dykkede nedløb etableres igen.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 4.500 m³. - Beholderkontrol sidst udført i 2018. - Dykket indløb, biogas: Ok. - Telt overdækning. Luge skal reparerer.
Modtages der husdyrgødning fra andre	Retur fra biogasanlæg.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Attenagrevej 24		
Afgive til opbevaring	Lysgårdvej 4		
Afgive til opbevaring	Holmgårdsvej 4		

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2003	1021879	Tank	51-5323	2003	Mineralske olieprodukter	1.200	Over terræn, udendørs		30-12-2043
1996		Tank	SB 600/81	1996	Mineralske olieprodukter	1.800	Over terræn, udendørs		30-12-2026

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Olie-/dieseltank ikke set ved tilsynet.
Olie (opbevaring)	Ingen opbevaring af motorolie mv.
Kemikalier (opbev.)	Opbevare ikke sprøjtemidler. Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen har egen drikkevandsboring. - Boring ligger i græsplæne ved gårdsplads.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Ingen markvandingsboring.
Vaskeplads - læsseplads	Transportvogn vaskes ved læsserampe på Attenagrevej 17, hvor der er afløb til gylle.
Overfladevand (tage og store flader)	Overfladevand ledes til faskiner. - Vest for staldanlæg: brønd til tagvand.

Affald	
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Ligges på Daka-afhentningsplads med eget CHR.-nr. langs grusvejen. Kappe over, Daka afhenter.

Generelle bemærkninger	
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	13-11-2024
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	1
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	2,34
Vægtet score	2,67

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.