

## Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

Adresse:	Vestergårdvej 2, 6900 Skjern
CVR:	16308277
Type:	HG1201: §12 med > 750 stipladser til søer
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 18-11-2021
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

### Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Betonskader, der er beskrevet i beholderkontrolrapport, skal repareres:
  - Afskalning ved ribbe.
  - Afskalning i facade (ud mod kørevej).

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

### Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2021 er den 433,41 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer  
Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	20-04-2009
Sidste tilladelse	04-04-2014
Tilladte dyreenheder	235,78
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	<p>§12 miljøgodkendelsen er blevet revurderet i 2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Miljøgodkendelsen omfatter fortsat dyrehold og ikke produktionsareal.</li> </ul> <p>Tillæg til miljøgodkendelsen (2014) er udnyttet.</p>
Staldtype	Beskrevet i tillæg til miljøgodkendelsen fra 2014.
Miljøteknologi - gyllekøl	Intet krav.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Miljøteknologi - luftrensning	Intet krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gyllebeholder skal have fast overdækning i form af telt, som skal kontrolleres og opretholdes efter de til enhver tid gældende regler herom.</li> <li>- Umiddelbart efter endt omrøring og udkørsel skal teltoverdækning lukkes.</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u> Luger lukket: Ok.</p>
Foder - vilkår	Vilkår omhandlende fodring er ophævet i revurdering fra 2020.
Antal stipladser - vilkår	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der må ikke på noget tidspunkt være flere end 1070 søer på stald.</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u> Ifølge ejer er der ikke plads til mere end 1.070 søer på stald.</p>
Vilkår om beplantning	Ingen krav, men gyllebeholderen ligger mellem bygningerne, og der er beplantning langs skel.
Miljøledelse IE-husdyrbrug	<p><u>IE-brug skal være opmærksom på særlige regler:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Krav om miljøledelse skal være opfyldt fra det tidspunkt hvor revurderingen meddeles.</li> <li>- Krav om oplæring af personale og udarbejdelse af oplæringsmateriale.</li> <li>- Krav om udarbejdelse af plan for reparation og vedligeholdelse af udstyr.</li> <li>- Krav om fasefodring.</li> <li>- Krav om anvendelse af energieffektiv belysning.</li> <li>- Krav om reduktion af støvemissioner fra staldanlægget.</li> <li>- Underretningspligt ved manglende overholdelse af miljøgodkendelses vilkår. Den driftsansvarlige skal straks træffe</li> </ul>

	<p>de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at vilkårene igen overholdes og straks underrette Ringkøbing-Skjern Kommune.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Krav om årlig indberetning, hvor der skal indsendes logbøger for eventuel miljøteknologi, dokumentation for miljøledelsessystem, logbog for gennemførte kontroller og dokumentation for overholdelse af fodringskrav</li> <li>- Særlige krav ved ophør af IE-brug.</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Miljøledelsessystem er ifølge ejer under udarbejdelse.</li> <li>- Fasefodring: Der anvendes fasefodring efter behov.</li> <li>- Belysning: Skiftes løbende til LED.</li> <li>- Støv: Der anvendes vådfodring.</li> </ul>
--	--

Gældende tilladelser				
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
Årssøer	Fare st., kassesti, fuldspalte	1.065	70,73	04-04-2014
Årssøer	Løbe-/dr.st.,Løsg. delvis sp.	32	4,96	04-04-2014
Årssøer	Løbe-/dr.st.,Løsg. delvis sp.	627	97,17	04-04-2014
Årssøer	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	406	62,92	04-04-2014

Animalsk produktion ved tilsyn					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Gylle	Fast
Årssøer	Fare st., kassesti, fuldspalte	1.065	71,2	1.821,2	0,0
Årssøer	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	1.065	166,2	4.238,7	0,0

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 15-11-2021:</u> 1350 søer.</p> <p><u>Ifølge ejer ved tilsynet:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der kan være 1.070 søer i staldanlægget.</li> <li>- I gødningsregnskab for ejendommen er der medtaget ca. 110 søer, der opstaldes i gamle stalde på Arnborgvej 23.</li> </ul> <p><u>Ifølge gødningsregnskabet:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2020/2021: 1.178 årssøer (34 smågrise til 5,7 kg.)</li> <li>- 2019/2020: 1.180 årssøer (36,2 smågrise til 5,9 kg)</li> <li>- 2018/2019: 1.130 årssøer (36 grise til 5,4 kg)</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u></p> <p><b>De opstaldede søer på Arnborgvej 23 skal fremgå af gødningsregnskab under Arnborgvej 23.</b></p> <p>Det registrerede dyrehold giver ikke anledning til bemærkninger.</p>

Opbevaringsanlæg	
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Der er ingen møddingsplads på ejendommen.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Vaskeplads	01-01-2006	130	0	0	

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Beholderoversigt							
Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	02-01-1987	02-10-2018	10	500	2.000	Teltdug	Beholder kontrolleret 02-10-2018 med bemærkning: <b>Afskalning og skade på elementer reparerer.</b>
Gyllekanaler	01-01-1987			0	1.019		
Gyllekanaler	01-01-1999			0	500		
Gyllekanaler	01-01-2001			0	64		
Fortank t. gyllebeh.	03-01-1987			0	21		

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Gylle pumpes fra fortank til Arnborgvej 23A, hvorfra afgasset gylle pumpes retur eller flyttes til ejers andre gyllebeholdere.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav, da afstand til vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 2.000 m <sup>3</sup> . Beholderkontrol sidst udført i 2018. <b>Betonskader, der er beskrevet i beholderkontrolrapport skal reparerer.</b> - Lukkede luger: Ok. Der er monteret overfyldningsføler. Gylle pumpes fra biogasanlæg til gyllebeholderen.
Modtages der husdyrgødning	Returgylle fra biogasanlæg.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse		Flyd m <sup>3</sup> /år
Afgive til opbevaring	Vestergårdvej 5		

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2010	018237-11	Tank	01-5023		Mineralske olieprodukter	5.900	Over terræn, udendørs		30-12-2050

Olie og kemikalier	
Olietanke	Dieseltank fra 2010 står på fast bund.
Olie (opbevaring)	Opbevares i værksted på beton uden afløb.
Kemikalier (opbev.)	Opbevares i aflåst kemirum uden afløb.
Hvor påfyldes marksprøjte	På vaskepladsen.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkøbt almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Ingen markvandsboring ved ejendommen.
Vaskeplads - læsseplads	Ved vaskeplads med sandfang og olieudskiller. Vaskevandet pumpes til gyllebeholder.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes ud gennem dræn mod grøft.

Affald	
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Containerordning for brandbart affald. Resten afleveres på genbrugsplads.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares i kølebrønd ved Vestergårdvej 2A indtil afhentning af Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger	
Beredskabsplan	Beredskabsplanen er udarbejdet.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på <a href="https://rotteangreb.dk/">https://rotteangreb.dk/</a>
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	18-11-2021
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	1
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	1,66
Vægtet score	1,73

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*