



Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. 2019-1804
Ref. Bevch
Dato: 26. november 2024

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Ørsted Restproduktdepot, Glatved
Virksomhedens adresse	Glatved Strandvej 1, 8444 Balle
CVR nummer	27446469
Virksomhedstype	5.4 Deponeringsanlæg >10 t/dag eller kap. >25.000 t
Tidspunkt for tilsynet	2. oktober 2024
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn
Varsling af tilsynet	Tilsynet var ikke varslet
Deltagere fra virksomheden	Ingen
Øvrige deltagere	
Tilsynet udført af	Peter Møller og Benedikte Vandsø Christensen
Tilsynet omfattede	Besigtigelse af deponi



Håndhævelser

Der er ikke meddelt håndhævelser i perioden siden sidste fysiske tilsyn den 13. oktober 2021. Nærværende fysiske tilsyn gav ikke anledning til håndhævelse.

Indberetninger om egenkontrol.

Kontrolområde	Konklusion
Årsrapport 2021, 2022 og 2023	Årsrapport for 2021, 2022 og 2023 er indsendt til Miljøstyrelsen siden seneste tilsyn. I årsrapporterne beskrives udviklingen i grundvandskvaliteten under deponiet og virksomheden kommenterer resultatet. Miljøstyrelsen følger udviklingen af indholdet af molybdæn, arsen og nikkel i grundvandet. Analyser af grundvandet i boring B1 nedstrøms depotet mod de 7 villaer mod øst (boring med (DGU nr. 81.191) viser, at boringen ikke er perkolatpåvirket.

Jordforurening

Der blev ikke konstateret tegn på jordforurening på tilsynet.

Liste over gældende afgørelser:

- Afgørelse om overgangsplan og revurdering af 16. december 2009

Gennemgang af miljøforhold

Miljøstyrelsen besigtigede depotet. Arealet ligger uberørt hen og er groet til i græs, træer og buske.



Foto 1. Sydlige skråning af deponiet. Neden for deponiet er der placeret en hel del udstyr fra den nærliggende råstofvirksomhed.

Der drives råstofvirksomhed på arealet neden for deponiet ud mod kysten. På arealet er der placeret flere monitoringsboringer. Miljøstyrelsen besøgtede de mest udsatte boringer, B4 (DGU nr. 81.194) og B3 (DGU nr. 81.193) som var afskærmet med sten for at forhindre påkørsel.



Foto 2. B3 er afskærmet med sten. Boringen har 2 filtre.



Foto 3. B4 ligger foran hallen. Boringen har 2 filtre.

På det afrømmede areal vest for deponiet, som adskiller depotet fra Reno Djurs I/S's nye deponeringsenheder, er muldjorden skrabet af. En del af området er udpeget som råstofgraveområde. På arealet ligger flere monitoringsboringer. Miljøstyrelsen besøgte B7 (DGU nr. 81.189).



Foto 2. Område vest for depotet. I baggrunden se Reno Djurs I/S



Foto 3. B7. Boringen har 2 filtre.

Opsummering:

Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.