

Att. Jens Wett

Afd. Klima, Miljø og Affald

Center for Teknik og Miljø
Rådmandshaven 20
4700 Næstved

Telefon +4555886209

naestved@naestved.dk

Dato
11. juli 2025

Sagsnr.
25-021750

Sagsbehandler
Julie Fabricius Lindberg
jufli@naestved.dk

Opfølgning efter miljøtilsyn

,Modtager by

Næstved Kommune var på kombineret miljø- og affaldstilsyn hos jer den 10. juli 2025 på Fuglebjerg Slammineraliseringsanlæg.

Tilsynet gav anledning til bemærkninger til følgende bemærkninger.

I skal vende retur medhensyn til omlægning af ledninger

Der var blevet udført/omlagt ledninger på arealet og tilføjet nye dæksler. Vi aftalte, at NK-spildevand vender retur med forklaring på det udførte arbejde incl. opdateret kloaktegning.

Affaldssortering

I har følgende affaldsbeholdere/containere på Miljøvej 1:

- Container til ristestof som småt brændbart, som tømmes af privat vognmand.
- Desuden container til restaffald, som indhold plast mm.

Der er ikke overensstemmelse med faktiske mængder affald og mængder registreret i ADS (affaldsdataregisteret), da lokaliteten ikke er oprettet med selvstændig p-nummer. Næstved Kommune vurderer, at dette er i orden, da mængden af affald på lokalitet hovedsageligt er begrænset til ristestof samt emballageaffald fra håndværker og andre, som foretager vedligeholdelse på adressen, da der ikke til daglig er medarbejder på adressen.

I skal udsortere jeres restaffald

Vi snakkede under tilsynet om, at den ekstra affaldsbeholdere til restaffald skal nedlægges.



Dette affald skal fremover udsorteres, ved at I opstiller/markere beholdere med piktogrammer til minimum plast og metal samt farligt affald. Alle beholdere skal markeres med tydelige piktogrammer og vejledning til håndværkere mm, så beholderne er placeret som en "affaldsø" på lokaliteten, så det er nemt at affaldssortere. Så kan evt. restaffald sorteres til småt brændbart sammen med ristestoffet. I kan få vognmand til at tømme beholder eller tage dem med til Næstved afdelingen eller aflevere det på nabogenbrugspladsen, som erhvervsaffald.

I skal melde tilbage senest den 1. oktober 2025:

- Hvordan I fremadrettet sikrer, at der sker udsortering af affald på lokalitet, gerne med dokumentation i form af billeder.

Lovgrundlag for tilsyn

Virksomheden er omfattet af reglerne om miljøtilsyn¹ og brugerbetaling².

Virksomheden er også omfattet af de nye regler om affaldstilsyn³.

Affaldstilsynet skal sikre, at regler om affaldssortering og håndtering overholdes, og at så meget affald som muligt genanvendes.

Faktura for tilsyn

De nye regler om affaldstilsyn betyder, at vi sender to separate regninger- en for miljøtilsynet og en for affaldstilsynet, selv om de er udført samtidig. Affaldstilsyn er 100% brugerfinansieret, mens miljøtilsyn kun er delvist brugerbetalt, hvorfor der vil blive opkrævet forskellige timetakster for tilsynsarbejdet. Affaldstilsynet faktureres efter endt sagsbehandling, mens miljøtilsynsdelen først faktureres sidst på året.

Offentliggørelse af miljøtilsynet

Vi har pligt til at offentliggøre oplysningerne fra vores miljøtilsyn senest 4 måneder efter tilsynet, jf. tilsynsbekendtgørelsen. Oplysningerne i tilsynsbrevet samt rapporten vil blive offentliggjort på miljøstyrelsens hjemmeside: <https://dma.mst.dk/>

Jeres bemærkninger

¹ Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn

² Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

³ Bekendtgørelse om affaldstilsyn nr. 1221 af 22. november 2024.

Hvis I har bemærkninger, skal I sende dem til virksomhedogmiljoe@naestved.dk inden 14 dage fra I har modtaget dette brev. Alle og enhver kan bede om at få aktindsigt i sagen om tilsynet.

Kontakt

Har I spørgsmål, kan I kontakte mig på telefon +4555886209 eller mail jufli@naestved.dk.

Med venlig hilsen

Julie Fabricius Lindberg
Agronom

Bilag: Tilsynsrapport

**TILSYNSRAPPORT**

Baggrund for tilsynet	Basis tilsyn
Navn, adresse og CVR-nr.	Fuglebjerg Slammineraliseringsanlæg Miljøvej 1 4250 Fuglebjerg 32102611
Virksomhedstype	K212 Anlæg til midlertidig oplagring
Tilsynsdato	10.7 2025
Hvad er der ført tilsyn med?	Anlæg og affald
Er der konstateret jordforurening?	nej
Er der givet forbud, påbud eller indskærpelser?	nej
Opfølgning på forbud, påbud eller indskærpelser?	nej
Er det relevant med egenkontrol?	ja

Hvad gælder for virksomheden:

- Godkendelse fra juli 2001

Ved tilsynet deltog:

Fra NK-spildevand deltog Jens Wett og fra Næstved Kommune Julie Lindberg.

Ved tilsynet blev følgende oplyst/konstateret:**Indretning og drift:**

- Der er 7 bede, som modtager spildevandsslam fra Fuglebjerg Renseanlæg. Slammet bliver mekanisk pumpet ud på bedene fra efterklaringstank, som er etableret på renseanlægget i 2021. Der er slået græs rundt om og mellem de enkelte bede. Anlægget er indhegnet af metalhegn samt levende læhegn på 3 af siderne. Anlægget er ubemandet og porten ind til renseanlæg og slambede er låst, når der ikke er folk på stedet.
- Udluftningsrør rundt om bede har fået betonring omkring, så der ikke køres ind i dem ved græsslåning.
- Desuden var der udført en del ledningsarbejde inde på arealet.



Støj:

- Intet udover græsslåning
- Tømning af bassiner er ikke normaldrift og derfor ikke omfattet af støjvilkårene.

Luftforurening:

- Der var ingen lugt fra slamanlægget på tilsynstidspunktet.

Spildevand:

- Rejektvand fra bedene pumpes retur til renseanlægget.

Affald:

- 6 af bedene er i 2018 blevet retableret med tagrør, som nu hver især modtager slam i ca. en uge, hvorefter de hviler i 5 uger før næste tilledning. Der var god vækst i tagrørene.
- Det 7. bed fungerer som "nødbed". Dvs. uden tagrør og skal kun modtage slam, hvis slammet f.eks. ikke kan overholde krav til udbringning på landbrugsjord eller der konstateres utætheder eller andet i et af de andre "faste" bede.
- I slammineraliseringsanlæg bliver PFAS ikke omsat, men værdien ved indløb er overholdt, men vil overskrides ved bortskaffelse til udbringning af slammet på landbrugsjord, så det pt. skal bortskaffes ved forbrændingen.
- Der er container til ristestof, som bortskaffes til forbrænding, som tømmes af Marius Pedersen.
- Samt container til restaffald med indhold af genanvendelige materialer.

Tanke:

- ingen

Jordforurening:

- Der blev ikke observeret huller efter gnav og rottebo i kanten af membranerne. De bliver lappet med jævne mellemrum.
- Desuden er der opstillet rottekasser rundt om hvert bed.
- Der er siden 2017 udtaget en årlig prøve fra dræn under hvert bed, i stedet for en samlet prøve af drænvandet fra de 7 bede. Jf. vilkår 2.9 kan der udtages en prøve i de enkelte inspektionsbrønde for hvert omfangsdræn, dvs. 7 enkeltprøver i stedet for en samlet prøve.
- Der er indsendt prøver af drænvand til og med 2024.
- Der er ikke registreret jordforurening på matriklen, men i det 5. bed er den synlige membran blevet påkørt, så der var kommet hul.

Det blev aftalt på tilsynet, at:

- NK-spildevand vender retur med udført kloakarbejde på matriklen.
- At I får opsat beholder til affaldssortering.

Fotos:



Kik i beholder til restaffald.



Container til ristestof.



Oversigtsfoto af anlægget.



Udført ledningsarbejde mm. Samt godvækst af tagrør.



Udluftningsrør fra dræn har fået påmonteret betonring til sikring mod påkørsel.



Nødbed nr. 7 uden tagrør.