



Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Vi har den 01.06.2022 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens § 65 på Broenge 26, 2635 Ishøj.

Tilsynet er udført som: Rutinetilsyn. Alle miljøforhold gennemgået (Ikke relevante forhold er udeladt i rapporten).

Tilsynet er udført af: Martin Mehlsen

Fra virksomheden deltog: Morten Andersen

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret som listepunkt:

A53 = Maskinfabrikker, -værksteder 100-1000 m², og er derfor omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2.

Virksomheden skal derfor betale for den tid Ishøj Kommune bruger på tilsynet. [Timetaksten](#) for Kommunens arbejde med tilsyn med omfattede virksomheder reguleres årligt. I 2022 er timetaksten 440,78 kr. pr. time. Der konteres kun for reel sagsbehandling og f.eks. ikke for den tid miljøsagsbehandleren bruger på at sætte sig ind i regler og lovgivning. Brugerbetaling opkræves årligt i november måned.

Tilsynet har journal nr. 09.30.01-K08-5-22

Matrikler (BBR)

Matr.nr	Ejerlavskode	Ejerlavnavn
14t	20851	ISHØJ BY, ISHØJ

Ejeroplysninger (BBR)

Ejersnavn	Ejeradresse	Postnr.
Finn Villy Berg Sørensen	Klempegårdsvej 25	4140 Borup

Betaleradresse	Ørn ApS Attention: CVR-nr: 40669272
Tlf. / mobil / e-mail	43716292 / / mail@vm-oern.dk
Hjemmeside	www.vm-oern.dk
CVR- / P-nummer	40669272 / 1024884259
Etableringsdato	01.01.1991
Godkendelsesdato §33	
Spildevandstilladelse	
Kort beskrivelse	Virksomheden er et maskinværksted der foretager drejning, CNC-fræsning, skruestik, slibning og specialopgaver i primært rustfrit stål og aluminium. Virksomheden har 4 fuldtidsansat og et indendørs produktionsareal på ca. 300 m ² .
Antal ansatte:	4
Produktionsareal (m ²):	300
Driftstider (kl):	Hverdage: 7.00-15.30 Lørdage: - Søn- og helligdage: -



Kommune-/lokalplanlægning	
Faktisk anvendelse	Områdetype 1 Erhvervs og industri
Afstand til boliger	<input type="checkbox"/> 100 m <input type="checkbox"/> 20 - 100 m <input checked="" type="checkbox"/> < 20 m
Grundvandsindvindingsområde	OSD
Lokalisering	Erhvervsområde
Bemærkning	Kontaktperson: Ejer Morten Andersen.

Miljøriskovurdering

Dato for vurdering	08-06-2022
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	1
Vægtet sandsynlighed	2,60
C. Håndtering og opbevaring	3
D. Emissioner	3
E. Sårbarhed	5
Vægtet konsekvens	3,68
Vægtet score	3,14

Håndhævelser

Dato	Type	Kommentar
08-06-2022	Henstilling	Virksomhedens metalaffald, som er farligt affald, skal opbevares så det er beskyttet mod vejrlig.

**Oplag af affald**

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af farligt affald - Indskærpelse	Virksomheden opbevarer sit jernaffald, som er jernspåner med olie, hvilket gør dem til farligt affald, udendørs i en lukket container. 

Bortskaffelse af farligt affald

Affaldsart	Beholder (type)	Placering/ beskyttelse	Bortskaffelse	Frekvens
Vand med olie	Beholder m spildbakke	Indendørs	Avista Oil	2 gange/år
Spåner med olie	Metalcontainer	Udendørs i lukket container	HJM Recycling	4 gange/år
Olieholdige klude og opsug	Minicontainer	Indendørs	Marius Pedersen A/S	Efter behov

Bortskaffelse af affald

Affaldsart	Beholder (type)	Placering/ beskyttelse	Bortskaffelse	Frekvens
Pap	Container	Indendørs	Marius Pedersen A/S	Efter behov – De genbruger meget selv.
Dagrenovation	Minicontainer	Udendørs	Marius Pedersen A/S	

Luftemissioner

	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc.(mg/m ³)	Filterrensning
	Slibning			X



	Fræsning			X
	Boreopgaver			X

Rumopvarmning
Fjernvarme

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Fra virksomhedens aktiviteter med fræsning, drejning og slibning, hvor der bruges køle- og smøremidler er der fire afkast. To med cyklonfilter og to med lindab-filter. Alle filtre bliver eftersat hvert halve år. Alle fire afkast er 1 m over tag. Ingen bemærkninger på tilsynet.

Råvarer

Råvare	Beholder (type)	Placering/ beskyttelse
Boreolie	Tromle	Indendørs, på spildbakke og betongulv uden afløb
Smøreolie D220	Tromle	Indendørs, på spildbakke og betongulv uden afløb
Smøreolie D68	Tromle	Indendørs, på spildbakke og betongulv uden afløb

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskillere	OBU tømmes en gang om året. Virksomheden er tilmeldt den kommunale tømningsordning.

Støj

Aktivitet/proces	Støjkilde	Placering
Fræsning, slibning mv.	Maskiner	Indendørs
Kørsel til og fra virksomheden	Biler	Udendørs
Trykluft	Kompressor	Indendørs
Udsugning	Afkast	Udendørs – Nordøst på bygningen

Tilsynskommentar:

Udført af: Martin Mehlsen
Miljømedarbejder
Telefon: 2343 4187
E-mail: martm@ishoj.dk