

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 13-03-2018 ved:

Jacob Politiek
Sandbækvej 6
6971 Spjald

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Jacob Politiek
-------------------------	----------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Der er ikke støbt bund hele vejen fra ensilageplads/møddingsplads til fortank.
- Flydelaget på 997 m³ gyllebeholder var ikke tilstrækkelig, og der føres ikke logbog for flydelaget.
- Gyllebeholderen på 1.980 m³ skal have foretaget lovpligtig beholderkontrol.

Opmærksomhedspunkter:

- Efter de nyeste regler skal være afløb i begge ender af ensilagepladserne, når der ikke er en mur i den ene ende. Der skal som minimum være 3 pct. fald mod afløb. Afløbet skal senest etableres, når ensilagepladsen er tom for ensilage.
- Dybstrøelsen på pladsen var delvist overdækket med plastik ved tilsynet. Vær opmærksom på, at der er krav om kompost/dybstrøelse skal være overdækket med plastik.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende håndhævelser:

- **Ensilageplads skal etableres med korrekt afløb**, med grundlag i Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. bek.nr. 865 af 23. juni 2017 § 9 og § 18.

- Der skal **etableres et flydelag på gyllebeholderen, og der skal føres logbog over flydelaget**, således at kravene i Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. bek. nr. 865 af 23. juni 2017 § 22 efterkommes.
- Der skal gennemføres den lovpligtige **10 års beholderkontrol for gyllebeholderen på 1.980 m3 inden 15-05-2018**, således at kravene i Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft, bek. nr. 1322 af 14. december 2012 § 9 efterkommes.

Håndhævelser

13-03-2018	Indskærpelse, Miljø	Der skal etableres flydelag på gyllebeholder og føres logbog.
13-03-2018	Indskærpelse, Miljø	Der skal etableres beton fra ensilageplads/møddingsplads til afløbsbeholder.
13-03-2018	Indskærpelse, Miljø	Gyllebeholder på 1.980 m3 skal have foretaget beholderkontrol.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2018 er den 322,49 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til:

Jacob Politiek

Cvr. nr.:37370827

Tilsynsrapport

Telefon	60140963
CVR nr.	37370827
P. nr.	1021060670
E-Mail	jacobpolitiek@gmail.com

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §11
Godkendelsesdato	14-03-2017
Sidste tilladelse	14-03-2017
Tilladte dyreenheder	177,69

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Miljøgodkendelse fra 2017 er på vej til at blive udnyttet. Der er dyr i godkendelsens beskrevne staldafsnit. Dyreholdet er ved tilsynet 351 stk. kvier.
Vilkår om beplantning	Beholderne kan ikke ses fra vejen.
Staldtype, i forhold til miljøgodkend	Som beskrevet i miljøgodkendelse.
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber - vilkår	Vilkår: - Spaltegulvet skal etableres med skrabere. Skraberne skal minimum køre hver 4. time. - Stald med fast gulv skal have skraber. Skraberne skal køre minimum hver 2. time. Der er kommet ny viden ift. skrabe anlæg og ammoniakfordampning, og derfor fører kommunen pt ikke tilsyn ift. skrabe hyppighed af spalteareal.
Miljøteknologi - overdækning - vilkår	Gyllebeholder på 1.980 m ³ skal have fast overdækning i form af telt.
Foder - vilkår	Vilkår: Andelen af græsmarksafgrøder, skal være over 25 % af totalrationen af foderenheder. <u>Vurdering.</u> Der fodres med minimum 25 % græsmarksafgrøder.
Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen krav.

Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Dybstrøelse/gødningsmætter fra kalvene skal opbevares på møddingsplads, eller anvendes i gyllebeholder som flydelag.
--------------------------------------	--

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	225	99,95	14-03-2017	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald m. fast gulv	75	33,32	14-03-2017	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	100	44,42	14-03-2017	

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald m. fast gulv	80	35,54	480,07	0,00
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	100	44,42	0,00	874,42
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl /ringkanal	171	75,96	1.026,16	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold (evt. kommentar)	<p>Ifølge gødningsregnskab 2016/17: 315 kvier.</p> <p>Ifølge CHR.-register 13-03-2018: 351 kvier og 1 tyr.</p> <p>Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p>

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ kn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplads	01-01- 2006	2.150	2.685	0	Ensilagesaft ledes til opsamling i fortank. Pumpes til gyllebeholder.
Fast mødding	01-01- 2006	650	650		Saftafløb ledes til opsamling i fortank. Pumpes til gyllebeholder.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	Afløb til fortank. Afløbet skal laves, så der er støbt bund hele vejen hen til fortank. Randzoner ok. Vær opmærksom på at der efter de nyeste regler skal være afløb i begge ender af ensilagepladserne, når der ikke er en mur i den ene ende. Der skal som minimum være 3 pct. fald mod afløb. Afløbet skal senest etableres, når ensilagepladsen er tom for ensilage.
Møddingsplads (afløb, randzone mv)	Afløb til fortank. Afløbet skal laves, så der er støbt bund hele vejen hen til fortanken. Randzoner ok. Dybstrøelsen på pladsen var delvist overdækket med plastik ved tilsynet. Vær opmærksom på, at der er krav om kompost/dybstrøelse skal være overdækket med plastik.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse i markstak.	0

Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ingen grovfoder i markstak.

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ- kningst- ype	Bemærkning
Ensilagesaftbeholder	02-01-2006		0	5		
Gyllebeholder	01-01-1987	19-06-2008	250	997		Beholderkontrol udført 19.06.2008.
Gyllebeholder	01-01-1997	24-05-2007	500	1.980		Beholderkontrol den 24.05.07.
Gyllekanaler	02-01-1800		0	600		

Aktuel opbevaringskapacitet, flydende
gødning (mdr.): 24,44

Aktuel opbevaringskapacitet, fast
gødning (mdr.): 8,92

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Ajlebeholder	Ingen ajlebeholder på ejendommen.
Alarm på gyllebeholder	Afstanden fra gyllebeholder til vandløb er ca. 95 meter. Der er ikke tidligere stillet krav om alarm på gyllebeholder.
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle.
Gyllebeholder 1 (Flydelag, logbog)	Gyllebeholderen på 997m ³ . Beholderkontrol sidst foretaget den 19-06-2008. Dykket nedløb. Flydelag ikke tilstrækkelig. Logbog ikke ført.

Gyllebeholder 2	Gyllebeholderen på 1.980 m3. Gyllebeholderen skal have udført lovpligtig beholderkontrol. Dykket indløb. Beholderen har teltoverdækning.
Modtages der gylle, andet steds fra	Gyllebeholdere anvendes til internt brug - sammen med Nørhedevej 10, 6973 Ørnhøj.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Der opbevares ikke kemikalier på ejendommen.
Hvor påfyldes marksprøjte	Sprøjter ikke selv.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udsprinkling af restvand	Der er ikke etableret udsprinklingsanlæg på ejendommen.
Vaskeplads - læsseplads	Ingen vaskeplads på ejendommen.
Overfladevand (tage og store flader)	Kloakeringen af tagvand er ikke kendt af ejeren.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Fabr.år	Fabr. nr	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist
2009	0158 07-11	01-5323	2009	Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13)	1.800	Over terræn, udendørs	31-12-2039

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietank på 1.800 liter anvendes til fyringsolie til stuehuset. Tanken står ved stuehus på fast bund. Olietank på 1.200 liter står på fast bund i stald. Olietanken blev ifm. tilsynet indberettet til BBR.-register.
Olie (opbevaring)	Der opbevares ikke motorolie mv. på ejendommen.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyle)	Samles sammen i en container, som tømmes en gang om mdr.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares ved stalden, overdækkes med kappe, afhentes af DAKA.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er koblet til almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 45.600 m ³ /år og 30 m ³ /time. Tilladelsen løber frem til 2029. Zone er overholdt.
Beredsskabsplan	Beredsskabsplan skal udarbejdes.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	13-03-2018
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	4,20
Vægtet konsekvens	3,00
Vægtet score	3,60

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.