



Rapport for miljøtilsyn hos Gårdejer Per Madsen, Sønderskovvej 202, 9362 Gandrup

Overordnede oplysninger

Ejer			
Per Madsen	Skroldvej 9	9362 Gandrup	Gåser
Tilsynsdato	22-09-2023		
Baggrund for tilsyn	Prioriteret tilsyn - uvarslet		
Telefon		CHR nr.	64056
Mobiltelefon		CVR nr.	15127376
E-mail		P. nr.	1000865408

Tilladte dyreenheder	64,41 DE
Registrerede dyreenheder	23,85 DE

Kategori	2
-----------------	---

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
21-09-2018	Aftale	Efterkommet	Olietank skal udskiftes inden udgangen af 2018
21-09-2018	Indskærpelse	Efterkommet	Mødding mangler tætsluttende overdækning.
21-09-2018	Aftale	Efterkommet	Krav om etablering af alarmsystem
22-09-2023	Indskærpelse	Meddelt	Møddingspladsen skal tømmes og tages ud af drift
22-09-2023	Aftale	Meddelt	Olietank skal registreres i BBR.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Dybstr., lang ædepl., fast gulv	35	25,00	07-01-2013	
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	40	17,72	07-01-2013	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr. (220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	40	4,71	07-01-2013	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	10	2,70	07-01-2013	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	30	14,29	07-01-2013	

Aktuel husdyrproduktion

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt, støj og støv	Intet at bemærke.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-03-2001	320	480	0	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tæthed	Bunden var ikke synlig ved tilsynet.
Møddingsplads, afløb og sidebegrænsning	Afløb ikke synligt ved tilsyn. Mur langs møddingsplads cirka 0,5 meter høj.
Møddingsplads, overdækning	Overdækning af mødding mangler.
Møddingsplads, tag- og overfladevand	Ingen risiko for tilledning af tag- og overfladevand.

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Ajlebeholder	01-03-2001		0	12		
Gyllebeholder	07-11-1990	19-09-2018	210	635		Krav om 5-årig kontrol
Gyllekanaler	01-01-1990		0	95		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand og bevoksning	Tilsynet gav ingen anledning til bemærkninger om beholderens tilstand med undtagelse af bevoksning tæt omkring gyllebeholderen, som anbefales fjernet.
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Der var ikke flydelag på beholderen ved tilsynet. Ejer oplyste telefonisk, at gyllebeholderen ikke er i brug længere.
Gyllebeholder, dykket indløb	Ok.
Gyllebeholder, spjæld fjernet	Ikke relevant.
Gyllebeholder, anlæg til tømning	Dette blev ikke drøftet, da ejer ikke var til stede ved tilsynet.
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Gyllebeholder er beliggende indenfor 100 meter til vandførende drængrøft, som leder ud i Limfjorden. Der er derfor krav om alarmsystem på beholderen, hvilket der også var.
Opbevaringskapacitet til gylle	Ok.
Gyllebeholder, beholderkontrol	Gyllebeholder blev senest kontrolleret den 19. september 2018. Gyllebeholder er beliggende indenfor 100 meter til vandførende drængrøft, som leder ud i Limfjorden. Der er krav om 5 års beholderkontrol, og derfor skal der laves beholderkontrol i 2023. På tidspunktet for tilsynet fandtes der ingen oplysninger om anmodning om beholderkontrol. Hvis der ikke laves beholderkontrol, skal beholderen tages ud af drift, og der skal sendes en erklæring til kommunen om, at beholderen er taget ud af drift (se vedlagte erklæring eller udfyld Erklæring om at beholder tages ud af drift via Aalborg Kommunes hjemmeside). Hvis beholderen ønskes taget i drift igen, må det ikke ske, førend der er gennemført beholderkontrol.

Markstakke komposteret husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal SKAL udfyldes ved Antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*	Ingen markstakke at se ved tilsyn. Kommentar fra tidligere tilsyn i 2018: Der benyttes ikke markstakke på ejendommen.	0

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	For enden af stuehuset står en olietank fra 2008 på 1200 L (G.nr. 05313, nr. 20336). Olietanken var ikke registreret i BBR. Etablering af olietanke kræver anmeldelse til kommunen.

Bæredygtighed og klimatiltag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Dette blev ikke drøftet ved tilsynet, da ejer ikke var til stede.
Klima- og energitiltag*	Dette blev ikke drøftet ved tilsynet, da ejer ikke var til stede.