



Rapport for miljøtilsyn hos Bil-Forum A/S, Hjørringvej 142, 9400 Nørresundby

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	18.03.2025		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	40306189	CVR nr.	20001690
E-mail	tovin@skoda-nor-resundby.dk	P. nr.	1004193943

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Godkendelsesdato	-
Tilslutningstilladelse spildevand	-

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
10-07-2019	Aftale	Andre forhold	BBR-oplysninger om tankanlæg skal opdateres.
17-03-2025	Aftale	Meddelt	Der er ikke overensstemmelse mellem BBR- oplysninger og det faktiske forhold. Navnlig er der 2 tanke, som anvendes til opbevaring af råolie. Der er tale om 2 dobbeltvægget tanke fra 2015 på 1.000 liter hver. Det blev aftalt, at oplysningerne i BBR-register tilrettes. Fristen for opdatering af oplysninger i BBR-register er fastsat til senest den 1. maj 2025. Virksomheden har den 20. marts 2025 indsendt tankattest for samtlige tanke. Den 30. april 2025 har virksomheden oplyst om igangsætning af opdatering af BBR-register.
17-03-2025	Aftale	Meddelt	I samme rum, hvori olietanke er placeret, opbevares flere forskellige råvarer og kemikalier i en stålreol. Under tilsynet kunne der konstateres mindre spild på gulvet ved reolen. I rummet er der flisebelægning og uden gulvafløb. Der skal anbringes en spildbakke under reolen med en volumen svarende til den største beholder i reolen. Fristen for indsendelse af fotodokumentation for anbringelse af spildbakke under stålreolen fastsættes til senest den 1. maj 2025. Den 30. april 2025 har virksomheden indsendt fotodokumentation for anbringelse af spildbakke under stålreolen.
17-03-2025	Aftale	Meddelt	Farligt affald såsom oliefilter, tømte emballage til gearkasseolie, spraydåser, lim, rensedmidler mm. opbevares i udendørs-container. Da emnerne tidligere har været i kontakt med olie og lignende, kan det derfor ikke udelukkes, at de indeholder restolie eller -kemikalier. Dertil kommer, at bunden af containere ikke kan være 100% tætte, hvorfor opbevaring af emnerne skal ske i beholdere, som er tætte. Opbevaringen kan fortsat ske i samme beholdere, hvori opbevaringen sker i dag (containere med indbygget plastposer), således at containerne kan fungere som en spildbakke, men de skal placeres på et befæstet areal, hvor de er beskyttet mod vejrlig (afskærmet mod nedbør) og være sikret mod påkørsel, jf. vedlagte forskrift om opbevaring af olie og kemikalier. Fristen for at indsende fotodokumentation for udendørs opbevaring af beholderne i overensstemmelse med anvisningerne i kommunens forskrift fastsættes til senest 1. juni 2025. Den 30. april 2025 oplyser virksomheden, at der er igangsat en proces om indendørs opbevaring af affald med olie og kemikalier.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse
Virksomheden er autoriseret Skodaforhandler og den primære funktion er bilsalg. Virksomhedens aktiviteter omfatter udstillingshal, værkstedsafdeling, pladeværksted, reparationshal og vaskehal. Der foretages ikke maling eller undervognsbehandling af køretøjer. På virksomheden er der en vaskehal med biologisk vandrensesystem.

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Vaskehallens driftstider er 07:00 – 22:00.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	25	7.30-17.30	10-16	Lukket
	Miljøledelse			

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc (mg/m ³)	Rensning
1	Udstødningsgas			Ukendt filter
2	Svejsning			Ingen rensning
2	Slibning			Industristøvsuger
3	Rumudsugning			Ukendt filter

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm ³ /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			
1		1,0					
2		2,0					
3		1,0					

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Punktudsugning af udstødningsgas og fra svejsning.
Luft, afkast	Der er flere afkast med en højde på 1-2 meter over tag. Klargøringshal og værkstedet er forsynet med flere sugearme til udstødningsgas. På pladeværkstedet udføres der svejsning og slibning. Svejsstedet er koblet på udsugning med forbindelse til et afkast, som er ført 1 meter over tagfladen. Slibestøvet opsamles i et lukket system (støvsuger med filter).
Luft, filtre	Der udføres svejsning samt slibning i mindre omfang. Der sker ikke filterrensning af svejserøget men slibestøvet opsamles via en støvsuger med mærket Filcar, model Easy-2, som er beregnet til rensning af slibestøv. Maskinen kan filtrere tørre slibestøvparkler og er forsynet med en panelfilter med en filtrerklasse M.
Lugt	Der blev ikke konstateret lugt ifm. tilsynet.

Støj

Id	Støjkilder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Kompressor		
2	Vaskehal		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Kompressoren er placeret i et lydisoleret rum.
Støjkluder, indendørs	Der kan forekomme støj i begrænset omfang ifm. arbejdet på værkstedet.
Støjkluder, udendørs	Der er en vaskehal i umiddelbart tilknytning til virksomheden. Vasken foretages bag lukkede porte.

Spildevand

Krav Id	Id	Aktivitet/proces	Udledt spildevand			Rensning
			(l/sek.) max	Mængde pr. år	Enhed	
1	1	Vaskehal/vaskeplads				Olieudskillere og sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, procesvand	Der kommer processpildevand fra vaskehallen og fra forvaskepladsen. Der er tale om en svanemærket vaskehal med biologisk vandrensesystem (Wash Tech).
Spildevand, overfladevand	Forvaskepladsen er indrettet med tæt belægning og med kuvertfald mod afløb med forbindelse til det interne rensesystem. Pladsen er indrettet med en kant/forhøjning, så der ikke kan ske en overfladeafstrømning af overfladevand fra omkringliggende arealer til vaskepladsen og omvendt.
Spildevand, afløbsforhold	Der er afløb fra forskellige værkstedshaller, som alle sammen er tilkoblet virksomhedens benzin- og olieudskillere. Vaskehallen og forvaskepladsen er koblet på det biologiske vandrensesystem.
Spildevand, tilslutningstilladelse	Der foreligger ikke en tilslutningstilladelse til afledning af processpildevand fra vaskehallen til spildevandskloak. Der er igangsat en proces om lovliggørelse af det eksisterende vaskeanlæg.
Spildevand, belægninger ved vaskepladser	Forvaskepladsen er indrettet med tæt belægning og kuvertfald mod kontrolleret afledning til det interne vandrensesystem.

Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Der foreligger ikke nærmere specifikationer fra olieudskilleren.
Udskilleranlæg, tømning/inspektion	Marius Pedersen tømmer og inspicerer anlægget én gang om året. Virksomheden har indsendt dokumentation for tømning af sandfang og olieudskillere, som sidst er foretaget den 22. august 2024. Ligeledes er der indsendt dokumentation for eftersyn af vaskehallen udført af WashTec foretaget den 3. juni og 4. december 2024.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskiller, funktionsafprøvnings af alarm	Vaskeanlægget er tilknyttet et elektronisk alarmsystem. Hvis renseanlægget ikke fungerer optimalt eller hvis der opstår en driftsforstyrrelse, vil anlægget blive slukket automatisk indtil anlægget bliver tilset og fejlen bliver udbedret. På værkstedet er der installeret en optisk alarm, som er koblet på olieudskilleren.

Tankoplysninger i BBR

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	På virksomheden er der 3 tanke, hvoraf den ene er til opbevaring af spildolie og sidste 2 til opbevaring af råolie. Ved tilsynet blev det oplyst, at samtlige tanke er dobbeltvægget.
Olietanke, opstilling/placering	Samtlige olietanke er placeret i et rum, hvor der er flisebelægning og uden gulvafløb.
Olietanke, tankattest/tankskilt	Virksomheden har indsendt tankattest for samtlige 3 tanke.
Olietanke, registrering i BBR	Der er ikke registreret nogen olietanke i BBR, hvorfor det er aftalt, at olietanke til opbevaring af råolie skal anmeldes til BBR. Der er tale om 3 identiske olietanke fra 2015 med en kapacitet på 1.000 liter hver.

Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Gearolie				Emballage, original		Indendørs	2025
Lim				Emballage, original		Indendørs	2025
Spraymidler				Emballage, original		Indendørs	2025
Oliefiltre				Emballage, original		Indendørs	2025

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Råvarer opbevares i opbevaringsrummet samt i værkstedet.
Råvarer, opbevaring	Olietanke til motorolie står i opbevaringsrummet. Sprinklervæske og kølervæske opbevares i samme rum i 1000 liters palletanke. I det samme rum er der en stålereol til opbevaring af diverse flydende råvarer. Gearolie står på værkstedet i mobile enheder.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer/Kemikalier, belægninger	I det rum, hvori der opbevares flydende råvarer og kemikalier er der flisebelægning og uden gulv afløb.

Affald

Affaldsart	Oplag	Enhed	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Transportør	Modtager	Bemærkninger
			Type	Volumen (l)				
Absorptionsmidler			Beholder - lukket		Indendørs	Stena Recycling A/S	Stena Recycling A/S	
Autoruder/bilglas			Container - åben		Udendørs	Stena Recycling A/S	Stena Recycling A/S	
Blyakkumulatorer			Plastkasse, syrefast		Opbevaring i orden	FTZ Autodel & Værktøj A/S	FTZ Autodel & Værktøj A/S	
Bremse- og koblingsdele			Beholder		Indendørs	Stena Recycling A/S	Stena Recycling A/S	
Bremsevaskervand			Beholder		Indendørs	Stena Recycling A/S	Stena Recycling A/S	
Dæk			Ingen beholder		Udendørs	Helstrup Dæk ApS	Helstrup Dæk ApS	
Elektronikaffald			Beholder		Indendørs	Stena Recycling A/S	Stena Recycling A/S	
Fast olieholdigt affald			Container - lukket		Indendørs	Stena Recycling A/S	Stena Recycling A/S	
Filtre			Container - lukket		Indendørs	Stena Recycling A/S	Stena Recycling A/S	
Jern og metal			Container - åben			Stena Recycling A/S	Stena Recycling A/S	
Jern og metal			Beholder		Udendørs	Stena Recycling A/S	Stena Recycling A/S	
Kølevæske			Beholder		Indendørs	Stena Recycling A/S	Stena Recycling A/S	
Oliefiltre			Container - lukket		Befæstet areal	Stena Recycling A/S	Stena Recycling A/S	
Olieudskiller og sandfang			Ikke relevant		Ikke relevant	Marius Pedersen	Marius Pedersen	
Papir og pap			Container - lukket		Indendørs	Stena Recycling A/S	Stena Recycling A/S	
Plast			Beholder		Befæstet areal	Stena Recycling A/S	Stena Recycling A/S	

Spildolie			Dob- belt- væg- get tank	1.000	Befæstet areal	Stena Re- cycling A/S	Stena Re- cycling A/S	
Spraydå- ser			Con- tainer - lukket		Udendørs	Stena Re- cycling A/S	Stena Re- cycling A/S	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, farligt	
Affald, opbevaring	Stort set alt affald opbevares i lukket container enten i eller udenfor værkstedet på nær jern- og metalaffald, bilruder, plastik og dæk som opbevares udendørs eller i åbne container. Opmærksomheden henledes på, at absorptionsmidler såsom kattegrus, aftørings-klude og lignende skal opbevares i særskilte fraktioner og i egne beholdere med skilte svarende til indholdet af beholderne. Brugte klude og absorptionsmidler skal opbevares og bortskaffes som farligt affald. Skrotjern/metalaffald opbevares udendørs i en åben container. Da bunden af container ikke kan være 100% tæt, skal virksamheden være opmærksom på, at containeren udelukkende anvendes til opbevaring af skrotjern uden olie/kemikalier, da der ifm. regn kan kemikalier fra emnerne frigøres og løbe ud og resultere i en jordforurening. Ovennævnte retningslinjer gælder ligeledes for den afmonteret motor, som under tilsynet var anbragt på en palle og var ikke beskyttet mod vejrlig. Under tilsynet oplyste virksomheden, at den afmonteret motor allerede var aftappet for diverse væsker og olie.
Affald, sortering	De forskellige affaldsfraktioner sorteres og opbevares i særskilte beholdere.
Affald, bortskaffelse	Stort set alt affald bliver bortskaffet via STENA.
Farligt affald, belægninger	Enten indendørs på fast belægning eller udendørs på flisebelægning.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Der blev ikke ved tilsyn konstateret tegn på forurening på de arealer, som var omfattet af tilsynet.
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden ligger i interesseområder for drikkevand.
Generelle bemærkninger	Virksomheden fremtræder veldrevet.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Planforhold	Virksomheden er beliggende i byzone og i kommuneplanens rammeområde 2.2.H3, som er udlagt til let erhvervsområde. Nærmeste nabobeboelse til virksomheden er Hjørringvej 155 og 157 - begge beliggende på den modsatte side af Hjørringvej i en afstand af 50 meter fra vaskeanlægget. Virksomheden ligger med andre ord i en afstand af 20 - 100 meter fra forureningsfølsomt område (boliger). Dette betyder, at alt stærk støjende aktiviteter herunder støj fra vaskeaktiviteter må foregå indendørs kl. 7:00 - 22:00 med lukkede porte, døre og vinduer, jf. §9, stk. 2 i autoværkstedsbekendtgørelsen.
Jordforurening	Virksomheden er beliggende i et område, der er omfattet af krav om analyse. Ejendommen er beliggende i et område omfattet af områdeklassificering, dvs. der er krav om jordanalyser ifm. byggeri og bortskaffelse af overskudsjord, som skal anmeldes til kommunen.
Bæredygtighed*	Ved tilsynet talte vi om bæredygtighed. Virksomheden oplyste bl.a.: - at samtlige lyskilder er udskiftet til LED-belysning, - at kompressoren aktiveres sammen med lyset på værkstedet, og - at der er opsat solceller, som delvis svarer til virksomhedens samlet elforbrug.