

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø  
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

<b>Tilsynsdato</b>	16. februar 2023
<b>Tilsynstype</b>	Basis tilsyn
<b>CVR-nummer</b>	32274943
<b>Virksomhed</b>	Tilst Bilcenter ApS
<b>Adresse</b>	Runetoften 2
<b>Postnummer og by</b>	8210 Århus V
<b>Telefon</b>	40204716
<b>e-mail</b>	tbc@tilst-bilcenter.dk
<b>Branchekode</b>	Br.: Autobranche virksomhed.
<b>Opstartsdato</b>	August 2015
<b><u>Tilstede ved tilsynet:</u></b>	
<b>Virksomheden</b>	Henning Jensen
<b>Aarhus Kommune</b>	Marie Karlsson

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning og drift gennemgået.

Kommunen har forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

## REGULERINGSGRUNDLAG

### Autobranchevirksomhed

Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres i henhold til følgende:

- Bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autobranchebekendtgørelsen).

Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til Kommunen i henhold til § 5 i Autobranchebekendtgørelsen.

### Gebyrpligtig virksomhed

Virksomheden er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 7 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen (bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug). Dette betyder, at der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljøsagsbehandling m.m. Opkrævning sker én gang årligt i november måned for perioden 1. november til 31. oktober.

### Kort beskrivelse af virksomhedens produktion, processer og planforhold

I forhold til kommuneplanen ligger virksomheden i blandet bolig- og erhvervsområde 250504ER og Byplanvedtægt H\_6 T1, se beliggenhed på nedenstående luftfoto (billede 1).



Billede 1. Virksomhedens areal er markeret med rød omrids.

Virksomheden er et autoværksted med service og reparation af ca. 300 biler årligt.

Virksomhedens maskinpark og -anlæg består af følgende maskiner:

- 6 stk. lifte
- 1 stk. kompressor
- 1 stk. dækmaskine
- 1 stk. Hydraulisk presser
- Diverse håndværktøj

Der er i værkstedet beskæftiget 1 person.

Virksomhedens driftstid er hverdage mellem 7.30 – 16.00

Bilvask foregår ikke på værkstedet. Hvis det er nødvendigt at vaske en bil, køres den til bilvask.

### Bemærkninger i forhold til tilsynet

Der var ikke nogen bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

### Oplag af kemikalier

Forskellige kemikalier og batterier var placeret indendørs på tæt betongulv, hvor der ikke er risiko for spild til kloak.

### Olietanke

Virksomhedens tanke kan ses i nedenstående tabel 1.

Tabel 1. Tankoversigt

Indhold	Størrelse (l)	Årstal	Placering	Bemærkning
Fyringsolie	5.000 l	1974	underjordisk	Ikke i brug
Fyringsolie	1.200 l	2002	overjordisk	Roug, G. nr. 01-5323
Spildolie	1.500 l		overjordisk	Dobbeltvægget indendørs på beton
Smøreolie	400 l		overjordisk	Tromler

Der gøres opmærksom på, at det altid er virksomhedens ansvar, at tanke, rør og tankinstallationer er lovlige i henhold til olietanksbekendtgørelsen, herunder bl.a. overholdelse af sløjfningsterminer. Virksomheden er desuden forpligtet til at sørge for, at tankene er registreret i BBR, som beskrevet på denne hjemmeside: [www.aarhus.dk/olietank](http://www.aarhus.dk/olietank)

### Støj

Virksomheden er placeret i et område der i kommuneplanen er udlagt til blandet bolig og erhverv.

Afstanden fra værkstedet til nærmeste bolig er under 20 meter.

Virksomhedens væsentligste støjklender er følgende:

- Til- og frakørsel
- Udsugning
- Kompressor er placeret indendørs

## Luft

På tilsynstidspunktet er der ikke konstateret væsentlige lugtgener.

## Luft

Virksomhedens forskellige afkast kan ses i nedenstående tabel 2.

Tabel 2. Oversigt over luftafkast

Aktivitet/proces	Filter	Afkasthøjde
Udstødningsgasser	Nej	2 meter over tagryg
Svejsesøg	Nej	2 meter over tagryg
Fyringsanlæg	Nej	2 meter over tagryg

## Opvarmning

Virksomhedens kontor bliver opvarmet ved hjælp af fjernvarme hvorimod der bliver brugt fyringsolie til værkstedet.

## Affald

Ved tilsynet fortalte Aarhus Kommune om det nationale affaldsdatasystem, ADS og affaldsregisteret (nationalt register over godkendte transportører, indsamlere og behandlere), hvor affaldsdata fra virksomheden skal kunne fremsøges, se følgende link: [Miljøstyrelsen - ADS portal \(mst.dk\)](http://mst.dk)

Virksomheder, der får afhentet genanvendeligt affald, skal sikre, at de anvender en transportør / indsamler, der er registreret i det nationale affaldsregister.

Begge dele kan tilgås fra Miljøstyrelsens hjemmeside, [www.mst.dk](http://www.mst.dk). For at se data i ADS, skal der bruges en digital signatur

Oplysninger om virksomhedens forskellige affaldsfraktioner kan ses i nedenstående tabel 3.

Tabel 3. Virksomhedens affaldsfraktioner og bortskaffelse

Affald	Transportør / indsamler
Oliefiltre	Kredsløb
Spildolie	Avista
Olieholdigt fast affald	Johs. Sørensen & Sønner
Kølervæske	Kredsløb
Bremsevaskervand	Kredsløb
Blyakkumulatorer	FTZ
Brugte katalysatorer	FTZ
Batterier	FTZ
Spraydåser	Kredsløb
Affald fra olieudskiller	Kommunal tømningssordning
Blandet kommunalt indsamlet affald	Johs. Sørensen & Sønner
Plast	Jysk skrot af 2015
Glas	Jysk skrot af 2015
Motor- gear og smørolier	Avista
Jern og Stål	Jysk skrot af 2015
Plastdele fra biler (kofangere, spoilere, instrumentbræt m.m.)	Jysk skrot af 2015
Autoruder	Jysk skrot af 2015
Dæk	Helstrup dæk

Ved tilsynet spurgte virksomheden ind til hvorfor spraydåser er at betragte som farligt affald. Det kan til dette spørgsmål oplyses, at affald som bliver betragtet som værende farligt affald nødvendigvis ikke er skadeligt, når man bruger det. Affaldsproduktet kan dog skade natur og mennesker, hvis det ikke behandles rigtigt. Spraydåser er farligt affald, fordi de kan risikere at brænde eller eksplodere, hvis de udsættes for direkte sollys, høj varme eller tryk. Man må ikke selv punktere dåsen og aflevere den som metal.

### Spildevand

Spildevand afledes til Åby renseanlæg.

Arealet er separat kloakeret Åbyhøj/Hasle (Åby).

Virksomheden har ikke nogen spildevandstilladelse.

Afløb sker via olieudskiller fra værksted. Virksomhed har ikke sandfang. Olieudskiller tømmes en gang årligt og er tilmeldt kommunens tømningssordning.

Virksomheden ligger i et separatkloakeret område.

### Beskyttelse af jord og grundvand

Virksomhedens oplag af kemikalier samt reparation af biler foregår på tæt belægning, hvor der ikke er risiko for forurening af jord, grundvand eller kloak.

## **Jordforurening**

Store dele af virksomhedens areal er V1 kortlagt.

Et område kan blive kortlagt på vidensniveau 1 (V1), hvis regionen har kendskab til nuværende eller tidligere aktiviteter, der kan have forårsaget forurening på området. Området er således kortlagt på baggrund af en mistanke om mulig forurening.

Det er Region Midtjylland der er myndighed på området.

## **Egenkontrol**

Virksomheden kunne forevise dokumentation af kontrol og vedligeholdelse, indkøb af varer samt aflevering af affald for en lang årrække tilbage.

## **Klima**

Ved tilsynet blev det fortalt, at Aarhus Kommune har et stort fokus på virksomheders klima arbejde. Virksomheden fortalte i denne forbindelse, at de havde haft en energikonsulent på besøg for nogle år siden. Eftersom virksomheden bruger meget lidt olie til opvarmning af værkstedet, var det energikonsulentens vurdering, at det ikke ville være økonomisk rentabelt af skifte til hverken varmepumpe eller fjernvarme.

## **Offentliggørelse af tilsynsrapport**

Alle tilsynsrapporter skal i henhold til reglerne for miljøtilsyn offentliggøres. Dette sker på websiden for Digital MiljøAdministration <https://dma.mst.dk/>. Inden tilsynsrapporten offentliggøres, skal du have mulighed for at kommentere rapporten. Kommentarerne skal indsendes skriftligt til Aarhus Kommune. Kommentarerne til rapporten skal være modtaget i Aarhus Kommune inden 14 dage efter datoen for dette tilsynsbrev. Hvis vi ikke modtager nogle kommentarer fra jer inden denne dato, vil Aarhus Kommune umiddelbart herefter offentliggøre rapporten uden ændringer.

I henhold til tilsynsbekendtgørelsens § 12 stk. 5, har enhver ret til aktindsigt i virksomhedens øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Med venlig hilsen

Marie Karlsson  
Miljømedarbejder  
Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, den 17. februar 2023.