

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 07-06-2019 på ejendommen:

Kirkebakken 10
6900 Skjern

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Gyllebeholder på 900 m³. har spjæld til fortank.

Til information:

- Gyllebeholdere på 900 og 1.500 m³. skal have foretaget beholderkontrol i 2019.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelser:

Spjældet i gyllebeholderen skal fjernes inden 01-10-2019 så kravene i Landbrugets byggeblad nr. 103.04-31 efterkommes. Indskærpelsen gives i henhold til Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. bek. nr. 116 af 23. januar 2019 § 23 stk. 2.

Opsummering af håndhævelser

07-06-2019	Indskærpelse, Miljø	Spjæld i 900 m3 gyllebeholder skal efterstøbes/fjernes.
------------	---------------------	---

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2019 er den 328,62 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §11
Godkendelsesdato	14-12-2009
Sidste tilladelse	20-02-2015
Tilladte dyreenheder	241,88

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	<p><u>Tillæg nr. 1 fra 2015</u> er udnyttet:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ændring af dyrehold er foretaget. <p><u>Anmeldelse af ensilageplads</u> fra 2013 er etableret.</p> <p><u>Miljøgodkendelse fra 2009</u> er udnyttet:</p> <ul style="list-style-type: none">- Dyrehold er ændret fra malkekøer til opdræt.- Køresilo (Anlæg nr. 12 på oversigtskort) er etableret.
Staldtype, i forhold til miljøgodkend	<ul style="list-style-type: none">- Sengestald med spalter.- Dybstrøelse.
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber - vilkår	<p><u>Vurdering:</u></p> <p>Nyere forskning har vist, at skrabning af spaltegulv ikke har en ammoniakreducerende effekt.</p> <p>Tidligere vilkår om skrabning af spaltegulv og frekvens af skrabningen er ikke længere gældende.</p>
Miljøteknologi - overdækning - vilkår	Tidligere vilkår om teltoverdækning af gylleholdere er ophævet i forbindelse med tillæg nr. 1 fra 2015.
Foder - vilkår	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Andelen af græsmarksafgrøder skal være over 25 % af totalrationen af foderenheder. Vilkåret gælder for alle opdræt.- Dokumentation for opfyldelse af dette vilkår, skal fremgå af foderplaner, foderkontrol, eller en effektivitetskontrol og skal opbevares i 5 år. <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Andelen af græsmarksafgrøder er større end 25 % af foderration.</p>

Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen dyr på græs.
Antal stipladser - vilkår	<u>Vilkår:</u> Der må ikke på noget tidspunkt være flere end i alt 155 tyrekalve på stald.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Dybstrøelse afsættes til biogas.
Vilkår om beplantning	Ingen krav.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årsopdr. 5-23 mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	409	178,42	20-02-2015	
Slagtekalv st.r. (110-360 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	270	63,47	20-02-2015	

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	6	1,89	0,00	22,46
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl /ringkanal	262	114,08	1.541,07	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	220	20,51	0,00	303,00
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	218	36,23	0,00	590,92
Kødgeder, inkl. kid	Dybstrøelse (hele arealet)	2	0,29	0,00	3,74

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 07-06-2019:</u> 2 geder, 241 kvier og 58 handyr.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2017/2018: 6 kvier (5-6 mdr.), 262 kvier (6 mdr.-kælvning), 220 slagtekalve (107-236,8 kg.), 218 slagtekalve (245,4-388 kg.). - 2016/2017: 3 kvier (5-6 mdr.), 217 kvier (6 mdr.-kælvning), 205 slagtekalve (104-225 kg.), 198 slagtekalve (232-402 kg.). - 2015/2016: 8 kvier (5-6 mdr.), 261 kvier (6 mdr.-kælvning), 180 slagtekalve (138-255 kg.), 170 slagtekalve (261-405 kg.). <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p>
Fluebekæmpelse	Der anvendes Neporex + foretages hyppig udmugning.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ kn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-01- 2004	2.600	4.000	0	Afløb til pumpebrønd.
Ensilageplansilo	01-01- 2010	600	1.000	0	Afløb til pumpebrønd.
Ensilageplansilo	01-01- 2013	980	1.500	0	Afløb til pumpebrønd.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	<p>Udendørs ensilagesiloer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Afløb mod nord: Til pumpebrønd (udsprinkling). <ul style="list-style-type: none"> o Vær opmærksom på at ensilagesilo kun må fyldes, så vand/ensilagesaft frit kan løbe til afløb. - Afløb mod syd: Til pumpebrønd (udsprinkling). <p>Indendørs fodersilo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Afløb til gylle.
Møddingsplads (afløb, randzone mv.)	Ingen møddingsplads på ejendommen.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ingen ensilage i markstak ved tilsynet.

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	02-01-1982	09-12-2009	10	225	900	Flydelag	Beholderkontrol udført den 09-12-2009. Spjæld skal fjernes inden 01-10-2019.
Gyllebeholder	01-01-1995	09-12-2009	10	375	1.500	Flydelag	Beholderkontrol udført den 09-12-2009.
Gyllekanaler	01-01-1979			0	500		
Gyllekanaler	01-01-2000			0	432		
Fortank t. gyllebeh.	03-01-1982			0	28		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fortank	Fortank var ved tilsynet ikke korrekt overdækket. Overdækning skal reetableres. - Husdyrgødningsbekendtgørelse §9 stk. 4: Fortanke skal have fast overdækning.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.

Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle på ejendommen.
Ajlebeholder	Ingen ajlebeholder.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 900 m ³ . <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2009. Skal have foretaget beholderkontrol i 2019. - Spjæld: Spjældet skal fjernes. - Dykket indløb: ok. - Flydelag: ok. - Logbog: ok.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1500 m ³ . <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2009. Skal have foretaget beholderkontrol i 2019. - Dykket indløb: ok. - Flydelag: ok. - Logbog: ok.
Modtages der gylle, andet steds fra	Der modtages gylle fra biogasanlæg.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Kemikalier opbevares i aflåst rum i værksted.
Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjte påfyldes vand ved boring. <u>Ifølge bekendtgørelse om påfyldning og vask af sprøjter:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Påfyldning af plantebeskyttelsesmidler nu kun må ske, på det areal der skal sprøjtes eller på en vaskeplads med opsamling af spildevandet. - Rengøring af sprøjter nu kun må ske i marken eller på vaskeplads med opsamling af vaskevandet.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udsprinkling af restvand	Udsprinklingsanlæg er etableret i læhegn syd for ensilageplads.
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes på beton, med afløb til gyllen.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til dræn.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
1a	1210555			Tank (Produkt på væskeform)		1960	Mineralske olieprodukter			Tanke er afblændet	
1a	1210555			Tank (Produkt på væskeform)		1962	Mineralske olieprodukter			Tanke er afblændet	
1a	1210555			Tank (Produkt på væskeform)		1983	Mineralske olieprodukter		Overterræn, udendørs		
1a	1210555		02MM13709	Tank (Produkt på væskeform)		2007		2.500	Indendørs		

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	<p>Olietank fra 2017 står på fast bund i foderlade.</p> <ul style="list-style-type: none">- Olietanken blev i forbindelse med tilsynet registreret i BBR-register. <p>2 stk. nedgravede fra hhv. 1960 og 1962 blev i forbindelse med tilsynet fjernet fra BBR-register.</p> <p>Overjordiske tanke fra hhv. 1983 og 2007 blev i forbindelse med tilsynet fjernet fra BBR-register.</p>
Olie (opbevaring)	Opbevares i maskinhuset, i aflåst rum uden afløb.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Affald køres til genbrugsplads.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares ved siloplads. Afhentes af Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 93.549): 70.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2030. Zone rundt om boring: ok.
Beredskabsplan	Er udarbejdet.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	07-06-2019
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	2,32
Vægtet score	2,66

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:
<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.