Tilsyn med Binderup Mølle Dambrug

Dato for fysisk tilsyn	23/9-2026					
Navn, adresse	Binderup Mølle Dambrug Aalborgvej 99 9240 Nibe					
Registrerings nr.	**CVR**	28675313	**P-nr.**	1028858791	**CHR**	76918
Listebetegnelse	I201 Ferskvandsdambrug					
Miljøgodkendelse	08/09/2016	**Vandindvinding**	44 l/sek. grundvand (jf. tilladelse af 23/6-2010 og 22/01-2016)			
Baggrund og omfang	Baggrunden for tilsynet er, at Aalborg Kommune, fører tilsyn med dambrug, herunder med tilstanden i vandløbet, jævnfør bekendtgørelse nr. 1567 af 7. december 2016 om ferskvandsdambrug. Tilsynet er et basistilsyn, som omfatter hele dambruget. Tilsyn var varslet. Miljøbeskyttelsesloven har bl.a. til formål at værne om natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskers livsvilkår og for bevarelse af dyre- og plantelivet.					
Bemærkninger	*Generelt* Produktion foregår fortsat kun i kummehus og sættefisk anlæg. Der er ikke længere udvikling af æg på dambruget, i stedet modtages der yngel på ca. 3 - 10 gram. Slam håndteres pt. i betonkanaler i udendørsanlægget. Slam fra kummehuse ledes til leveredamme, overskudsvand ledes direkte til plantelagune. Slam fra mikrosigten (fra sættefisk anlæg) ledes til slamseparator, hvorfra det afhændes, til biogasanlæg. Overskudsvand fra slamseparator ledes til biofilter og efterfølgende til plantelagune. Slam afhændes ca. hver 2 måned fra slamseparatoren. *Vand – indløb og udløb* To ud af tre boringer er i brug. Der er fungerende vandur på alle tre boringer. Dambruget registrerer vandforbruget månedligt. I udløbet måles vandflow via flowmåler. Det blev aftalt at dambruget fremadrettet kvartalsmæssigt fremsender døgngennemsnit for vandføring ud af dambruget og månedligt gennemsnit for vandindvinding. *Driftsjournal* Der føres driftsjournal i overensstemmelse med miljøgodkendelsen. *Plantelagune* Lagunen oprenses eller vedligeholdes ikke. Men lagunen gennemgås flere gange årligt for at sikre at der ikke er kommet digebrud således at lagunearealet fortsat er tilstrækkeligt, samt for at fjerne eventuelle slamansamlinger, særligt ved tilløb med overskudsvand. Dokumentation for gennemgang og eventuelle tiltag sendes til Aalborg Kommune samt registreres i driftsjournal. *Jordforurening på dambrugsarealet efter uheld med lækket saltsyrebeholder.* Der foretaget oprydning efter uheld med lækket saltsyretank den 1. september 2026. Det vurderes at forureningen er fjernet.					

	Medicin og hjælpestoffer Dambruget forbrug af medicin i første halvår af 2025 består udelukkende af 1 behandling med florfenicol. Behandlingen er i overensstemmelse med dambrugets miljøgodkendelse. Der benyttes primært oxides og formalin som hjælpestoffer, derudover anvendes salt og natriumpercarbonat. Anvendelse af hjælpestoffer er i overensstemmelse med behandlingsprocedurerne i miljøgodkendelsen og vandbehandlingsplan af d. 19-12-2023. To palletanke med krystalliseret formalin er placeret på befæstet areal og bortskaffelse sker snarest muligt. Kvittering for bortskaffelse tilsendes Aalborg Kommune. Det blev på tilsynet aftalt at der fremover kun opbevares beholdere med hjælpestoffer som er i brug. *Affald* Dambrugets affaldsfraktioner blev gennemgået. Opbevaring af affald sker efter reglerne. Dambruget blev gjort opmærksom på, at affald kun skal afleveres til godkendte modtagere således at det bliver indberettet i Affaldsdatasystemet. I 2027 vil det årlige miljøtilsyn blive forlænget med et udvidet affaldstilsyn. *Oplag* af kemikalier, olie mm. blev gennemgået og der er ikke bemærkninger til opbevaringen af disse. Farligt affald opbevares i spildbakke uden afløb.
Håndhævelser	Tilsynet gav ikke anledning til indskærpelse.
Bæredygtighed	Mængde af brug af hjælpestoffer som formalin er reduceret i det første halvår 2026, som følge af ændret drift på dambruget. Sortering af affald, plastfraktion, blev drøftet og aftalt at dambruget undersøger muligheden for særskilt container til plastsække.
Jordforurening	Der blev ikke konstateret jordforening på tilsynet