



Rapport for miljøtilsyn hos Kristian Rytter A/S, Jellingvej 19, 9230 Svenstrup J.

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	21.06.2019		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	20665550	CVR nr.	28654502
E-mail	kr@kristianrytter.dk	P. nr.	1012196829

Virksomhedstype	H51, Garageanlæg > 3 stk.
Godkendelsesdato	
Tilslutningstilladelse spildevand	

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
12.07.19	Aftale	Meddelt	Virksomheden skal fremsende en opgørelse over det årlige vandforbrug på vaskepladsen.
12.07.19	Aftale	Meddelt	Virksomheden skal fremsende kvittering for seneste tømrning af olieudskiller.
12.07.19	Aftale	Efterkommet	Virksomheden skal fremsende sikkerhedsdatablade for de nye vaskeprodukter
12.07.19	Henstilling	Meddelt	Aalborg Kommune henstiller til, at virksomheden fremsender tankattest.
12.07.19	Henstilling	Meddelt	Aalborg Kommune henstiller til, at virksomhedens spildolietank placeres på spildbakke, der kan rumme tankens indhold.
12.07.19	Henstilling	Meddelt	Aalborg Kommune henstiller til, at virksomheden sender en redegørelse, der beskriver, følgende: <ul style="list-style-type: none"> • Hvilken type jord tages typisk med hjem • Hvor meget jord, der typiske tages med fra samme matrikel • Hvordan håndteres jorden indtil den bortskaffes til modtageranlæg • Hvor jorden bortskaffes til og som hvilken affaldstype
12.07.19	Indskærpelse	Meddelt	Aalborg Kommune indskærper, at virksomhedens olietank skal anmeldes gennem Byg og Miljø.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
<p>Virksomheden er en vognmands- og entreprenørvirksomhed. Virksomhedens aktiviteter omfatter bl.a. entreprenørarbejde for Oliebranchens Miljøpulje, som fx. opgravning af olietanke og forurenet jord på forurenede grunde. Virksomheden har 45 lastbiler samt adskillige entreprenørmaskiner.</p> <p>Der er et værksted på adressen, hvor der udføres mindre reparationer samt svejsearbejde. Service og større reparationer af lastbiler og entreprenørmaskiner foretages af eksternt firma.</p> <p>Der er i 2007/2008 etableret en vaskeplads/tankplads på virksomheden.</p> <p>På Jellingvej 19, 9230 Svenstrup er der desuden registreret følgende virksomheder: JSK Cleaning: Virksomheden renser affaldsenheder og har to lastbilenheder. Virksomheden har ingen aktiviteter på Jellingvej 19. JJ Grus: Fem grusgrave i Nord- og Midtjylland – ingen i Aalborg Kommune. Jysk Jordhåndtering: Virksomheden har fysisk adresse på Savannevej 1, 9220 Aalborg Øst. Be-Low: Virksomheden monterer affaldscontainere (nedgravede) i monteringshal på Jellingvej 19. Der er en plastcontainer (produceres i Finland) og en stålcontainer (produceres i Danmark).</p> <p>Kristian Rytter A/S har i alt 100 medarbejdere fordelt på de fem virksomheder, hvoraf 15 arbejder i administrationen og 70 i vognmandsvirksomheden.</p>				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	70	5.30-18.00		

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse	
	Miljøledelse
	Har eget system til arbejdsmiljø, hvoraf der også er indarbejdet miljø.

Luftemissioner

Rumopvarmning:
Fjernvarme

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft, afkast	Siden sidste tilsyn er der etableret afkast fra svejsearbejde i nyetableret værksted. Afkastet er ført 1 meter over tagfladen, hvor afkastet er placeret.
Luft, støv	Ingen bemærkninger
Lugt	Ingen bemærkninger

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Virksomhedens primære støjkilde er til- og frakørsel af lastbiler. Under tilsynet var der ikke forhold, der gav anledning til bemærkninger vedrørende støjgener.

Spildevand

Krav Id	Id	Aktivitet/proces	Udledt spildevand			Rensning
			(l/sek.) max	Mængde pr. år	Enhed	
1	1	Vaskehal/vaskeplads				Olieudskillere og sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, procesvand	<p>Der forekommer spildevand fra vask af lastbiler og entreprenørmateriel på vaskepladsen. Det blev aftalt, at virksomheden sender opgørelse over vandforbruget.</p> <p>I 2013 var forbruget ca. 300 m³ årligt. Forbruget omfatter både vand til vaskepladsen og vand til sanitært formål.</p> <p>Virksomheden har efter tilsynet fremsendt sikkerhedsdatablade for vaskeprodukter.</p> <p>De benyttede produkter (Autoshampoo m/voks, Prior Solvent E og Maxi3 Industries fra Besma) indeholder kun C-stoffer jf. ABC-vurdering. Virksomheden oplyste desuden på tilsynet, at vaskeprodukterne doseres automatisk og at de har fokus på at minimere forbruget af vaskeprodukter.</p> <p>Virksomheden har et anlæg, der sikrer varmt vand via veksler (ca. 50 grader).</p>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Der foretages grovvask ude hos kunden. Lastbiler vaskes efter behov ca. 1 gang ugentligt. Entreprenørmaskiner vaskes sjældent.
Spildevand, overfladevand	Der oplagres containere (inden transport til kunder) på virksomhedens arealer, der afvander overfladevand til regnvandsledning. Det vurderes, at der ikke forekommer oplag på virksomheden, der giver risiko for forurening af overfladevandet.
Spildevand, afløbsforhold	Ejendommen er beliggende i kloakområde 4.0.50. Der er separatkloakeret i området, hvilket vil sige, at der er to rørsystemer - ét til regnvand og ét til spildevand.
Spildevand, tilslutningstilladelse	Der er ikke meddelt tilslutningstilladelse til afledning af spildevand. Når virksomheden har sendt opgørelsen over vandforbruget ved vaskepladsen, vil Aalborg Kommune vurdere om, der skal udarbejdes en tilslutningstilladelse.
Spildevand, belægninger ved vaskepladser	Der er tæt betonbelægning på vaskepladsen. Der er kuvertfald mod afløb på vaskepladsen. Det er sikret, at der ikke kan løbe vand fra pladsen ind på vaskepladsen.

Olie- og benzinudskillere

Id	Aktivitet/proces	Type	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Sandfang (l)
1	Vaskehal/vaskeplads		6,0	1.000	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Der er etableret en koalescensudskiller ved vaskepladsen, kapacitet 6 l/sek, volumen 1000 liter. Der ikke er alarm på udskilleren, men at den er udstyret med flydelukke.
Udskilleranlæg, tømning/inspektion	SP Jensen står for årlig inspektion/tømning af udskilleren. Det blev aftalt, at virksomheden sender kopi af kvittering for seneste tømning af olieudskilleranlæg.

Olie- og kemikalietanke

Id	Prod.år	Etableret, ca.	Indhold	Volumen (l)	Placering	Standeranlæg	Bemærkning
1		1994	Diesel	5.900	Indendørs	Ja	

Tankoplysninger i BBR

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	<p>Dieseltanken, der forsyner stander på tankpladsen, er placeret i spildbakke indendørs i hallen. Tanken er fra 1994 og rummer 5900 liter, tanknr. 5818-01, Roug. Tanken fremgår ikke af BBR og skal anmeldes. Link til anmeldelse kan findes på Aalborg Kommunes hjemmeside (https://www.aalborg.dk/bolig-og-flytning/ejerbolig/olietanke).</p> <p>Tanken ejes af Shell, som dagligt fylder tanken.</p> <p>Dieselstanderen er placeret udendørs under halvtag. Der er ikke spildbakke under pistolen. Virksomheden har tankkort til hver bil, der giver adgang til tankning af 3-400 liter diesel (afhængig af bilernes tankstør-</p>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	relse). Der kan tankes én gang inden for en 8 timers periode. Tankkorene modvirker tyveri samt store spild ved uheld i forbindelse med tankning.
Olietanke, opstilling/placering	Tanken er placeret indendørs uden risiko for påkørsel.
Olietanke, tankattest/tankskilt	Virksomheden har efter tilsynet fremsendt billede af tankskilt. På tankskiltet er der ikke mulighed for at læse sløjfningstermin og virksomheden bedes derfor fremsende en tankattest for tanken.
Olietanke, registrering i BBR	Tanken er ikke registreret i BBR og skal anmeldes.
Olietanke, overjordiske, overløbsalarm	Tanken er forsynet med fløjte, der alarmerer, når tanken er fuld.
Olietanke, belægninger ved påfyldningspladsen	Der er betonbelægning ved påfyldningspladsen. Ved påfyldningspladsen er der også mulighed for påfyldning af AddBlue og sprinklervæske. Tankene til AddBlue og sprinklervæske står indendørs sammen med dieselolietanken.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Virksomheden benytter forskellige smøreolier, hydraulikolie, køler- og sprinklervæske, diverse hjælpestoffer på spraydåser til bilerne, AddBlue, oliefjerner, rustløsnere samt vaskeprodukter. Virksomheden har efter tilsynet fremsendt sikkerhedsdatablade på de produkter der benyttes ved vaskepladsen.
Råvarer, opbevaring	Alle råvarer/hjælpestoffer opbevares indendørs på betonbelægning. Diverse spraydåser mv. opbevares på reoler i gangen ved kontoret. Vaskeprodukter, smøreolier mv. opbevares i særskilt "miljørum" på reoler og paller. Der er ikke gulvafløb. Dieselolie, AddBlue og sprinklervæske opbevares i olietanke i hallen. (AddBlue i en 2000 liters olietank).
Råvarer/Kemikalier, belægninger	Alle råvarer/hjælpestoffer opbevares, hvor der er tæt betonbelægning.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Pap og papir: Virksomheden har indkøbt komprimator til pap/papir, når pap/papir er komprimeret, opbevares det i lukke container - bortskaffes til Ragn-Sells 1-2 gange årligt. Jern: opbevares i åben container udendørs - bortskaffes til Uniscrap. Aluminium: opbevares i åben container udendørs - bortskaffes til Uniscrap. Rent træ: opbevares i åben container udendørs - bortskaffes til RGS. Plast: Opbevares indendørs i container - bortskaffes til RGS. Borejord: Virksomheden tager borejord med hjem fra boringer. Jorden opbevares i åben container udendørs. Der bortskaffes 3-4 container årligt til Jysk Jordhåndtering. Aalborg Kommune henstiller til, at virksomheden sender en redegørelse, der beskriver følgende: <ul style="list-style-type: none"> • Hvilken type jord tages typisk med hjem • Hvor meget jord, der typiske tages med fra samme matrikel

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<ul style="list-style-type: none"> Hvordan håndteres jorden indtil den bortskaffes til modtageranlæg Hvor jorden bortskaffes til og som hvilken affaldstype
Affald, farligt	<p>Oliefiltre opbevares i lukket container inde i hallen. Bortskaffes enten ved, at mekaniker tager de brugte retur, eller til genbrugsplads.</p> <p>Småbatterier opbevares i lukket container inde i hallen. Bortskaffes enten ved indsamlingsstandere i butikker eller til genbrugsplads.</p> <p>Spildolie opbevares 1000 L plasttank i værksted uden spildbakke. Tanken med spildolie skal placeres på spildbakke. Spildolien bortskaffes til Avista Oil.</p> <p>Spraydåser opbevares i lukket container i hallen. Bortskaffes til genbrugsplads.</p> <p>Ved tilsynet var der ingen oplag af blyakkumulatorer.</p> <p>Diesel/vand-blanding fra opsugning fra olietanke (ude hos kunder, fx. i forbindelse med jordforurening fra utæt tank) opbevares på spildbakke.</p> <p>Absorptionsmidler (brugte olieklude, kattegrus mv.) opbevares i lukket container i hallen.</p>
Farligt affald, belægninger	Der er tæt betonbelægning, hvor der opbevares farligt affald.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden er beliggende i et område med drikkevandsinteresser (OD-område).
Planforhold	Ejendommen er beliggende i kommuneplanområde 6.1.H3 (erhverv). Området grænser op til øvrige H-områder (erhverv). Der er ikke § 3-områder i nærheden af virksomheden.
Jordforurening	Der er ingen registreringer vedrørende jordforurening på ejendommen.
Konstateret jordforurening ved tilsyn	Der blev ved tilsynet ikke konstateret synlig jordforurening.
Bæredygtighed	Virksomheden er medlem af NBE og har netop fået foretaget en SMV-screening.