



Rapport for miljøtilsyn hos Kyøvej 5, 9240 Nibe

Overordnede oplysninger

Ejer				
Kjeld Godiksen	Kyøvej 5	9240 Nibe	Kyø	
Tilsynsdato	02-07-2020			
Baggrund for tilsyn	Prioriteret tilsyn - varslet			
		CHR nr.	32262	
		CVR nr.	27836356	
		P. nr.	1000704249	
Samkøring				

Godkendelsestype	Anmeldelse kap 7
Godkendelsesdato	24-10-2014
Tilladte dyreenheder	193,64 DE

Kategori	2
-----------------	---

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
14-12-2015	Henstilling	Efterkommet	frist for rep af kabler
19-04-2016	Indskærpelse	Efterkommet	Møddingspladsen ikke overdækket.
19-04-2016	Indskærpelse	Efterkommet	Afløbet stoppet. Saft fra mødding løber ud på vejen.
27-07-2018	Indskærpelse	Efterkommet	Mødding skal overdækkes
26-02-2019	Indskærpelse	Efterkommet	Afløbet er stoppet og skal renses.
26-02-2019	Indskærpelse	Efterkommet	Møddingsplads skal være overdækket.
26-02-2019	Aftale	Efterkommet	Wrapballer må ikke være placeret på areal, hvor der er risiko for afstømning til vandløb.
29-03-2019	Påbudsvarsel	Meddelt	Afløbene ved møddingspladsen skal forbedres

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	77	22,07	21-10-2014	
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	10	5,61	21-10-2014	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	87	39,35	21-10-2014	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	150	67,84	21-10-2014	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	126	56,98	21-10-2014	
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	7	1,79	21-10-2014	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Anvendelse af bygninger og stalde	Se bilag. Henover sommeren er dyrene på græs, hvor de stadig har adgang til staldene.

Opbevaringsanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tæthed	Møddingspladsens bund var i dårlig stand og det vurderes bunden ikke er tæt. Pladsen må godt anvendes til dybstrøelse, under forudsætning af, at dybstrøelsen dækkes ned straks efter udlægning, således at der ikke er risiko for saftafløb fra møddingen
Møddingsplads, sidebegrænsning	Møddingspladsen er en gammel ensilageplads, og der er mur på 3 sider.
Møddingsplads, afløb	Ned mod vejen er der en lang rist Afløbet var frit ved tilsynet.
Møddingsplads, tag- og overfladevand	Ingen bemærkninger
Møddingsplads, øvrige	Ved tilsynet blev møddingspladsen brugt til en mindre bunke opsamlet halm. Der var tegn på, at pladsen har været i brug til dybstrøelse, da der lå lidt dybstrøelse i det ene hjørne. Den 15-04-2019 blev der givet påbud om, at møddingspladsen ikke måtte tages i brug, før afløbsforholdene var forbedret. Ved tilsynet 2020 var afløbet frit, og

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	ejer oplyste, at afløbet leder til en lille brønd, hvorfra der pumpes til den store gyllebeholder. Dermed vurderes, at nuværende anvendelse af møddingspladsen ikke har givet forurening af omgivelserne.

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1979	19-05-2010	64	452		
Gyllebeholder	01-01-1995	17-11-2015	750	3.000		
Gyllekanaaler	01-01-1979		0	468		
Gyllekanaaler	01-01-1998		0	800		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1979		7	21		
Ensilageplansområde	01-01-1982		419	712		Vand + ensilagesaft afledes til opsaml. beholder.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand	OK
Gyllebeholder, beholderkontrol	Den lille gyllebeholder skal have beholderkontrol i år (2020).
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Ikke et krav, da der er mere end 100 meter til åen.
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Flydelag ok på begge beholdere. Logbøgerne blev ikke kontrolleret.
Gyllebeholder, øvrige	Der var meget beplantning omkring den lille gyllebeholder, og da den skal have beholderkontrol i år, må kontrollen vurderer om det har indflydelse på beholderens tilstand.

Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*	Ingen	0

Bæredygtighed

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Afsætter ikke til biogas, men vil gerne. Der starter et nyt biogasanlæg, hvor de har købt andel i. Forhåbentlig kan nogen af ejendommene komme til at levere dertil.
Klima- og energitiltag	Der er udskiftet til LED belysning. Ventilatorerne er det eneste med større potentiale på ejendommen, men er fra omkring 2008.
Natur/sø*	Alle arealer lejet ud, undtaget dem kørne afgræsser.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandforsyning	Egen vandboring
Støjklilder	Ingen ved tilsynet
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej