

Skorstensgaard Køge A/S

Ørnevej 4

4600 Køge

## Tilsynsrapport til offentliggørelse

### Miljøtilsyn - Skorstensgaard Køge A/S, Ørnevej 4, 4600 Køge

Virksomhedens navn	Skorstensgaard Køge A/S		
Virksomhedens adresse	Ørnevej 4, 4600 Køge		
CVR nummer	32650570		
Virksomhedstype	Autoværksteder (branchebekendtgørelse)		
Dato for tilsynet	12.10.2023		
Deltagere	NMI		
Baggrunden for tilsynet	Samlet tilsyn		
Dato for håndhævelse(r)	Håndhævelser	Bemærkninger	Status
23-10-2023	Indskærpelser	Opbevaring og håndtering af olieprodukter og spildolie i skuret skal ske således, at evt. spild ikke kan afledes til jord eller grundvand, samt overfladevand og kloak, jf. autoværkstedsbekendtgørelsens § 12, stk. 1-2 og § 13, stk. 1. I skal fremadrettet enten håndtere olie og spildolie i et lukket system, for at undgå spild ved overførsel, eller I skal etablere en tæt belægning under og omkring olietankene, hvor olie håndteres.	Meddelt
23-10-2023	Indskærpelser	Flydende produkter (her: olie på værkstedet) skal opbevares på fx spildbakke, så spild ikke kan afledes til kloak, jf. autoværkstedsbekendtgørelsens § 12, stk. 2. Køge Kommune henstiller til, at AdBlue også stilles på spildbakke.	Meddelt
23-10-2023	Indskærpelser	Metalaffald (her: aluminiumscontaineren og de to motorblokke) skal opbevares beskyttet mod vejrlig, jf. autoværkstedsbekendtgørelsens § 13, stk. 1.	Meddelt
Tilsynet omfattede	Hele virksomheden.		
Jordforurening	Ejendommen er ikke kortlagt for jordforurening, men ligger i et områdeklassificeret område. På tilsynet blev der konstateret et væsentligt oliespild på flisebelægning. Der kan allerede være sket en jordforurening, og ellers er der risiko for jordforurening.		
Konklusioner på egenkontrol	Afventer. Virksomheden eftersender dokumentation på bl.a. bortskaffelse af affald, efter aftale med Køge Kommune.		