

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	02.07.2019
Tilsynstype	Basistilsyn
CVR-nummer	33124228
P-nummer	1003039232
Virksomhed	LINDAB A/S
Adresse	Skanderborgvej 244
Postnummer og by	8260 Viby J.
Telefon	87333030
Mobil	
e-mail	johan.knudsen@lindab.com
Branchekode	A53: Maskinfabrikker, -værksteder 100-1000 m2
Biaktiviteter	
Opstartsdato	01.01.1985
Tilstede ved tilsynet:	
Virksomheden	Johan Knudsen
Aarhus Kommune	Mette Noe-Nygaard Rasmussen

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning og drift gennemgået. Baggrunden for tilsynet er kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Gebyrpligtig virksomhed

Virksomheden er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 10 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen (bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug). Dette betyder, at der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljøsagsbehandling m.m. Opkrævning sker én gang årligt i november måned for perioden 1. november til 31. oktober.

De miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelseslovens § 42, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud.

Anden lovgivning, generelle bemærkninger m.v.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Anden miljørelevant lovgivning	Virksomheden er opført med listepunkt A 53 i bilag 1 i Bekendtgørelse nr. 463 af den 21. maj 2007 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. De miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelseslovens § 42, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud.
Afsluttende bemærkninger	Tilsynet gav ikke anledning til nogen afsluttende bemærkninger.
Opfølgning fra sidste tilsyn	Det blev ved seneste tilsyn i 2009 aftalt, at der blev monteret en slange på kompressor anlæggets kondensatudledning, således at kondensatet kan opsamles i en dunk – i 2009 var der sat en dunk, men dunken med kondensat var løbet over på tilsynstidspunktet. Fremadrettet skal der være jævnlig kontrol med dunken, således at overløb undgås. Dunken kan evt. supplerende placeres i en spildbakke. Det opsamlede kondensat opbevaredes i en 200 liters tromle, der var placeret udendørs uden overdækning eller spildbakke. Aarhus Kommunes forskrift om opbevaring af olier og kemikalier blev udleveret og reglerne (overdækket og med spildbakke) indskræpes. Kompressor anlæg forventes udskiftet i indeværende år. Nyt anlæg skal forsynes med opsamling af kondensat. Ved tilsyn 02.07.2019 var der dunk opstillet men denne var væltet og kunne derfor ikke opsamle kondensatudledning. Kompressoren står nu i lukket skur med opkant og beton gulv. Under dunken der skal opsamle kondensatudledning, er der en spilbakke. Gulvet bærer ikke præg af spild og skuret var meget varmt. Hvis der spildes kondensatudledning, vil det være i meget små mængder og der er ikke afløb i skuret. Kondensatudledning vil herefter forventeligt fordampe. Det blev dog aftalt ved tilsynet at man ville prøve at holde øje med hvor meget kondensatudledning der kom i løbet af en måned for at tjekke at der ikke skete nævneværdigt overløb af kondensat.
Egenkontrol	Virksomheden har ingen krav om egenkontrol
Miljøledelse og systematik	Virksomheden er ISO-14001 certificeret.

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion, processer og planforhold

Kort beskrivelse	Fremstilling af ventilationskanaler i galvaniserede plader. Virksomhedens processer Skæring, klipning, bukning m.m. af plader, der falses eller punktsvejses sammen til kanaler. Opskæring og montering af rockwool i kanalerne. Virksomhedens maskinpark og -anlæg Plasmaskærer, maskiner til mekanisk bearbejdning, spiromaskine, punkt-svejsere m.m.
Produktionsareal:	300 m ²
Antal ansatte	I produktionen er der beskæftiget 9 personer.

Planforhold

Planforhold	I forhold til kommuneplanen ligger virksomheden i område: 120908ER. Området er endvidere omfattet af lokalplan nr. 330, Erhvervsområdet "Frydenlund" ved Skanderborgvej i Viby. Nord for virksomheden er et institutionsområde (Bøgholt).
-------------	--

Driftstid

Hverdage	kl. 07:00-15:00
Lørdage	kl.
Søn- og helligdage	kl.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Mængde pr. år Galvaniseret plade 2012: Ca. 435 tons 196 tons i Rekt og 254 tons i Spiro, i 2018

STØJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afstand til nærmeste bolig	Nærmeste bolig er syd for jernbanen i en afstand af ca. 40 meter.
Væsentlige støjkloder	Virksomhedens kompressorer er placeret i lukket skur. Ny filterenhed (plasmaskærer) placeret på vestsiden af bygningen.
Vurdering af støj	Virksomheden vurderes ikke at give anledning til støjgener.

LUFT

Oversigt over luftafkast

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftemissioner	Ved seneste tilsyn var der etableret ny udsugning med filterenhed fra plasmaskærer. Der er serviceordning på filterenheden. Nr. 1 Aktivitet/ proces: Plasmaskære Højde over tag: 1 meter Filter/ rensning: ja Patronfilter Nr. 2 Aktivitet/ proces: Rockwool opskæring Højde over tag: gennem væg Filter/ rensning: ja, patronfilter
Rumopvarmning	Virksomheden opvarmes ved hjælp af fjernvarme.

VOC

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
VOC-emissioner	Ikke relevant

LUGT

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Virksomheden er ikke kilde til lugt

SPILDEVAND

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevandsudledning	Området er separatkloakeret. Området har særlige drikkevandsinteresser (OSD-område). Virksomheden udleder kun sanitært spildevand.

Udskillere

Oplysninger vedr. den kommunale tømningsordning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olie- og benzinudsk.	Der er ikke olieudskillere.

Sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang	-

AFFALD

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Affaldstype: Shredder-formateriale Mængde i kg: 1440 Transportør / Modtager: Stena Recycling Opbevaring: Tønde Affaldstyper: Pladeaffald Mængde tons 2018: ca. 47 Transportør / Modtager: Stena Recycling Opbevaring: Udendørs i tønde Affaldstyper: Spildolie Mængde kg 2018: 47 Transportør / Modtager: Stena Recycling Opbevaring: tromle i værksted Affaldstype: laserstøv Mængde i kg 2018: 602 Transportør / Modtager: Stena Recycling

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<p>Opbevaring: tønde i værksted</p> <p>Affaldstype: Affald til deponi Mængde i kg 2018: 240 Transportør / Modtager: Stena Recycling</p> <p>Der er to metal skrot containere på virksomheden. En til rent metal og en til blandet metal med farve lak mm. på.</p>
Øvrigt affald	<p>Affaldstyper: Brændbart Mængde kg 2018: 6190 Transportør / Modtager: Stena Recycling Opbevaring: Container</p> <p>Affaldstyper: Pap og papir Mængde kg 2018: 2555 Transportør / Modtager: Stena Recycling Opbevaring: Container</p> <p>Affaldstyper: Plast Mængde kg 2018: 5 Transportør / Modtager: Stena Recycling Opbevaring: Container</p> <p>Affaldstype: træ Mængde i kg: 15260 Transportør / Modtager: Stena Recycling Opbevaring: Container udenfor.</p> <p>Blandet brændbart erhvervsaffald afhentes hver uge.</p>

Fritagelser - farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kræves der ansøgning om fritagelse	Nej

Benyttelse af kommunens genbrugsstationer

Til orientering kan det i øvrigt oplyses, at virksomheden kan aflevere affald på genbrugsstationerne i Aarhus Kommune, når den er tilmeldt ordningen ved AffaldVarme Aarhus, der er nærmere beskrevet på dette link:

<https://affaldvarme.aarhus.dk/erhverv/affald-og-genbrug/genbrugsstationer/>

Virksomheden har her to muligheder at vælge mellem, der begge kræver tilmelding:

1. Abonnementsordning med et årligt gebyr og rudemærkat til tilmeldte biler som hidtil, eller
2. SMS-ordning med afregning for hver enkelt besøg, hvis virksomheden har brug for et enkelt besøg eller foretrækker at afregne for hvert enkelt besøg.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDEVAND

Opbevaring og håndtering af olie og kemikalier i tanke.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er ingen tanke på virksomheden.
Rørføringer til olietanke	Ikke relevant

Jord- og grundvandsbeskyttelse.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende farligt affald	Det vurderes at virksomheden har meget små mængder flydende affald i for af kondensatudledning. Opbevares i spilbakke og fordamper.
Opbevaring af flydende råvarer	Virksomheden har ikke flydende råvarer.
Påfyldningsplads for brændstof	Der er ingen påfyldningsplads.
Belægninger	Belægninger på virksomheden ser fine ud.
Jordforurening	Der håndteres ikke mængder og typer af stoffer der vurderes at udgøre en betydende trussel for jord/grundvand.

Tilsynet er udført af:

Mette Noe-Nygaard Rasmussen

Biolog

tlf: 89 40 45 38

e-mail: mnnr@aarhus.dk