

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	21. februar 2024
CVR-nummer	55661111
P-nummer	1.003.108.605
Virksomhed	Circle K
Adresse	Randersvej 141
Postnummer og by	8200 Århus N
Telefonnummer	86163101
Kontaktpersoner	Betina Kammacher
e-mail	10212@circlekeurope.com
Branchekode	Autobranche virksomhed
Opstartsdato	Før 1986 og før 1/10 2001
Udvidelser/ændringer	Ingen ændringer ved vaskehal
Tilstede ved tilsynet:	
Virksomheden	Betina Kammacher
Aarhus Kommune	Marie Karlsson

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand og støj gennemgået. Baggrunden for tilsynet er Kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Autobranchevirksomhed

Virksomhedens (vaskehallens) miljømæssige forhold reguleres i henhold til følgende:

- Bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autobranchebekendtgørelsen).

Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til Kommunen i henhold til § 5 i Autobranchebekendtgørelsen.

Gebyrpligtig virksomhed

Virksomheden er omfattet af § 2 i bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Dette betyder, at der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljøsagsbehandling m.m. Opkrævning sker én gang årligt i november måned for perioden 1. november til 31. oktober.

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomheden

Servicestation med kiosk, vaskehal og brændstofsalg. Intet værksted. Vaskehallen er etableret med automatisk lukning af porte inden vask og tørring påbegyndes. Ved tilsynet blev det nævnt, at der står en kompressor på taget, som er til virksomhedens køl- og fryseskabe nede i butikken. Beliggenheden af virksomheden kan ses på nedenstående billede 1.



Billede 1. Placeringen af virksomheden er markeret med gult.

STØJ

De støjende forhold på virksomheden er trafikken på matriklen i forbindelse med tankning og vask af biler. Dørene ved vaskeanlægget lukker automatisk ved vask. Der foreligger ingen aktuelle klager over virksomheden. Da vaskehallen på adresse er etableret inden Autobranchebekendtgørelsen blev meddelt i 1986, skal eventuel regulering af lukketid ske ved påbud jf. § 20 i tilfælde af klager.

SPILDEVAND

Spildevand fra vaskehal samt overfladevand fra salgspads og påfyldningsplads afledes til kloaksystemet via sandfang og 4 olie- og benzinudskillere. Servicestationen ligger i et fælleskloakeret område, hvor både overfladevand og spildevand afledes til Marselisborg Renseanlæg.

Der er siden sidste tilsyn blevet etableret en lille kant rundt forvaskepladsen således at vandet fra denne plads ledes til kloak.

Ved seneste tilsyn i 2018 oplyste Circle K, at de havde modtaget en fritagelse for den kommunale tømningssordning for olie- og benzinudskillere, så Nordjysk Kloak Industri v/Leif M. Jepsen tømte deres olieudskillere. Ved nuværende tilsyn oplyste Circle K, at de ikke længere benytter sig af Nordjysk Kloak Industri, men at det er NORVA som tømmer deres olieudskillere.

Aarhus Kommune har ved efterfølgende sagsbehandling fundet virksomhedens nyeste fritagelsesattest. Fritagelsen er meddelt af kommunens affaldskontor den 6. januar 2023.

Circle K anvender udelukkende vaskekemikalier, der er svanemærket. Disse produkter er miljøvenlige og uden både A- og B-stoffer, som er uønskede i afløb til renseanlæg.

AFFALD

Virksomheden sorterer så vidt muligt deres affald i 10 affaldsfraktioner. De har dog problemer med at mange kunder ikke sorterer affaldet og meget affald bliver derfor sorteret som brændbart. Virksomheden har et skur hvor de opbevarer affaldet før bortskaffelse.

Der fremkommer ikke farligt affald på virksomheden udover olie og benzin i udskillere.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDEVAND

Oversigt over olietanke i brug

Nr.	Placering	Årstal	Størrelse	Næste inspektion	Evt. bemærkninger
1	Nedgravet	01.01.2005	20.000	12. december 2028	20m3
2	Nedgravet	01.01.1957	20.000	13. december 2028	20m3
3	Nedgravet	01.01.1957	12.000	13. december 2028	12m3
4	Nedgravet	01.01.1957	8.000	12. december 2028	8m3
5	Nedgravet	13.08.1986	16.000	12. december 2028	16m3

Opbevaring af flydende råvarer

Vaskekemikalier opbevares i plastdunke i kemirum ved vaskehallen på spildbakker. Dunkene er mindre end 25 liter.

Belægninger på påfyldningsplads og salgsplads

Servicestationens salgssteder er etableret med belægning i sf-sten, mens påfyldningspladsen er etableret med tæt belægning i beton.

Offentliggørelse af tilsynsrapport

Alle tilsynsrapporter skal i henhold til reglerne for miljøtilsyn offentliggøres. Dette sker på web-siden for Digital MiljøAdministration <https://dma.mst.dk/>. Inden tilsynsrapporten offentliggøres, skal I have mulighed for at kommentere rapporten. Kommentarerne skal indsendes skriftligt til Aarhus Kommune. Kommentarerne til rapporten skal være modtaget i Aarhus Kommune inden 14 dage efter datoen for dette tilsynsbrev. Hvis vi ikke modtager nogle kommentarer fra jer inden denne dato, vil Aarhus Kommune umiddelbart herefter offentliggøre rapporten uden ændringer.

Aktindsigt

I henhold til tilsynsbekendtgørelsens § 12 stk. 5, har enhver ret til aktindsigt i virksomhedens øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Med venlig hilsen

Marie Karlsson
Miljømedarbejder
Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, den 9. april 2024.