

Hallund Ny Auto  
Sølvgade 43, Hallund  
9700 Brønderslev  
Att.: Johnny Nielsen

**Plan og Miljø**

Dato: 12-11-2018  
Sags. nr.: 09.20.02-K08-27275-09  
Sagsbeh.: Henriette Kolby  
Lokaltf.: +4599455505  
Ny Rådhusplads 1  
9700 Brønderslev  
Telefon 9945 4545  
Fax 9945 4500  
raadhus@99454545.dk  
sikkerpost@99454545.dk  
[www.bronderslev.dk](http://www.bronderslev.dk)

**Afrapportering af miljøtilsyn**

Brønderslev Kommune foretog den 6. november 2018 et miljøtilsyn, hvor virksomhedens miljøforhold blev gennemgået. Baggrunden for tilsynet var rutinemæssigt tilsyn med virksomhedens miljøforhold.

Tilsynet var varslet med brev af 16. august 2018.

Til stede ved tilsynet var:

- Johnny Nielsen (JN), ejer af Hallund Ny Auto
- Henriette Kolby (HK), Brønderslev Kommune

Tilsynet gav ingen anledning til indskærper eller henstillinger.

Ifølge BBR er der registreret:

- En 2500 l fyringsolietank fra 1987 (anlæg nr. 3 på BBR). Ifølge JN er denne placeret ved stuehuset men bruges ikke mere pga. at der nu er fjernvarme. Tanken står nu som sløjftet på BBR.
- En indendørs 1200 l tank etableret i 1987 (anlæg nr. 8 på BBR). JN får installeret pillefyr og denne tank fjernes ca. december 2018. Anlæg nr. 8 på BBR slettes, når vedlagt afmeldingsskema er udfyldt og returneret.

**Jordforurening**

Der blev ikke umiddelbart konstateret jordforurening på overfladen i forbindelse med tilsynet, ligesom der på tilsynet ikke specifikt blev undersøgt for jordforurening i form af prøveudtagning. Sølvgade 43, Brønderslev er delvis V2 kortlagt iht. jordforureningsloven.

**Offentliggørelse og aktindsigt**

Tilsynsmyndigheden skal efter ethvert fysisk tilsyn på virksomheden udarbejde en tilsynsrapport, der beskriver virksomhedens overholdelse af regler m.v. Ifølge tilsynsbekendtgørelsen<sup>1</sup> skal denne tilsynsrapport offentliggøres senest 4 måneder efter udførelse af tilsynet. Det samlede tilsynsbrev offentliggøres i DMA-portalen (Digital MiljøAdministration) tidligst én måned fra modtagelse af dette brev, medmindre virksomheden mener, at der skal ske begrænsninger i forhold til aktindsigtsreglerne. Har virksomheden kommentarer til tilsynsbrev og -rapport skal disse være kommunen i hænde senest 14 dage fra modtagelse af dette brev.

Der gøres opmærksom på, at det er muligt at søge aktindsigt i sagen med de begrænsninger, der følger af aktindsigtsreglerne. Ønskes der aktindsigt skal begæringen herom angive den sag, hvis dokumenter virksomheden ønsker at blive gjort bekendt med.

<sup>1</sup> Bekendtgørelse nr. 518 af 27/05/2016 om miljøtilsyn (miljøtilsynsbekendtgørelsen)

Hvis du har kommentarer til tilsynsbrevet, er du velkommen til at kontakte mig.

### **Brugerbetaling**

Der er i forbindelse med dette tilsyn brugt i alt 4 timer, fordelt på forberedelse, gennemførelse og afrapportering af miljøtilsynet.

Timetaksten for tilsyn er i 2018 fastsat til 322,49 kr. Opkrævningen vil blive fremsendt efterfølgende.

Med venlig hilsen

**Henriette Kolby**

*Sagsbehandler - Virksomheder*

[Henriette.Kolby@99454545.dk](mailto:Henriette.Kolby@99454545.dk)

<b>Virksomhedsnavn</b>	Hallund Ny Auto		<b>CVR-nr.</b> 28386362 Mail: <a href="mailto:lajka@gmail.com">lajka@gmail.com</a>
<b>Beliggenhed</b>	Sølvgade 43		
<b>Kontaktperson</b>	Johnny Nielsen	<b>Ejer</b>	Johnny Nielsen
<b>Etableringsår</b> (før/efter 1. jan. 1986)	15.03.2005	<b>Afstand til boliger</b>	< 50 m
<b>Antal ansatte</b>	Ingen	<b>Telefon</b>	98835042/24216645
<b>Tilsynsførende</b>	Henriette Kolby	<b>Dato</b>	6. november 2018
<b>Til stede</b>	Johnny Nielsen Henriette Kolby	<b>Udvidelser siden sidste tilsyn (tidspunkt)</b>	Arealet er udvidet så der er en lift mere
<b>Tidsforbrug</b>	Forberedelse: 1,0 time Tilsyn: 0,5 Rapport: 2,5	<b>Driftstid:</b>	Fuldtid: fra kl. 7.30 til kl. 16.00 Deltid: fra kl. til kl.

Virksomhedens aktiviteter			
<i>Benyttede processer</i>	<i>Ja/nej</i>	<i>Benyttede processer</i>	<i>Ja/nej</i>
<b>Service og reparation</b>	Ja	<b>Rensekar/affedning</b>	Nej
<b>Karosseriarbejde</b>	Lidt	<b>Undervognsbehandling</b>	Nej
<b>Svejsning</b>	Meget lidt	<b>Automatisk vaskehal</b>	Nej
<b>Lakering</b>	Nej	<b>Motorvask</b>	Nej
<b>Vask indenfor</b>	Kun vask af egne biler	<b>Slibning</b>	Nej
<b>Vask udenfor</b>	Kun vask af egne biler		
Bemærkninger:			

Driftsjournaler			
Journal for	JA/Nej		Bemærkninger
<b>Set kvitteringer for aflevering af farligt affald</b>	Ja X	Nej	
<b>Kontrol af filtre i luftafkast (kun aktuelt v. autolakering)</b>			
<b>Ved undervognsbehandling. Dokumentation for indkøb af farve og lak, undervognsbehandlingsprodukter, opløsningsmidler og fortyndingsmidler</b>			

Autoværk.bekndt. § 14. Virksomheden skal på forlangende forevise dokumentation for kommunalbestyrelsen om:

- 1) Indkøb af farve og lak, undervognsbehandlingsprodukter, opløsningsmidler og fortyndingsmidler.
- 2) Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald, samt hvor dette affald er afleveret.
- 3) Tidspunktet for kontrol og vedligeholdelse af renseanordninger på luftafkast.

Dokumentationen skal opbevares i 5 år, regnet fra udløbet af det kalenderår, hvor den pågældende handling er udført.

Hvis virksomheden ikke kan forevise kvitteringer så: Det indskræpes, at virksomheden foretager en affaldsregistrering for afleveret affald, som anført i Affaldsbekendtgørelsen<sup>2</sup> jf. de kommunale affaldsregulativer eller Autoværkstedsbekendtgørelsen<sup>3</sup> (§ 14)

Spildevand			
Aktivitet	Afledning	Rensning	Bemærkninger
Afløb værksted	Nej		
Vaskeplads	Nej		
OB/U	Nej		Hvem tømmer? Hvor ofte ? Set kvitteringer Ja Nej
Tilsluttet off. Kloak Ja/nej			
Sandfang			
Kar/grav til opsamling af undervogns-spild/dryp			

Bemærkninger: Hvis en virksomhed ønsker at få udskilleren og sandfanget tømt og kontrolleret af et andet firma end Modtagestationen, skal virksomheden søge om en fritagelse. Tømning af OB/U skal ske typisk en gang om året.

Affaldsproduktion				
Type	Mængde	Opbevaring <sup>4</sup>	Modtager/ Transportør	Set kvitte- ring (x)
Spildolie*	Ca. 1000 kg pr. år	I garage i 200 l dunke fra AVV	AVV	X
Oliefiltre*	Ca. 200 stk. pr. år	I garage i beholdere fra AVV	AVV	X
Rensevæsker*				
Kølevæske*	400 l pr. år	I garage i beholder fra AVV	AVV	X
Motorolie	800 kg	I garage	Avista Oil	X 12/3- 18
Bremsevæske*	25 kg/år	I garage i beholder fra AVV	AVV	x

<sup>2</sup> 1309 af 18/12 2012 Bek. om affald.

<sup>3</sup> Bekendtgørelse nr. 699 af 24/6 2011. Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.

<sup>4</sup> §12 stk. 2, 3 og §13 om regler for opbevaring af farligt iht. Bekendtgørelse nr. 699 af 24/6 2011. Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.

<b>Vand fra bremsevasker</b>				
<b>Spraydåser*</b>	18 kg	I container	AVV (hentet i 2017)	
<b>Brugte katalysatorer</b>		I værksted	FTZ	
<b>Bremse-/ koblingsdele</b>		I værksted	FTZ	
<b>Dæk</b>	Ca. 250 pr. år	I værksted	Villadsen	
<b>Metalskrot</b>	Ca. 200 kg pr. år	I container	Nordjyllands skrot	
<b>Brændbart</b>		I container		
<b>Glas</b>				
<b>Batterier*</b>	Ca. 10 stk.		Afhentes med det samme af FTZ	
<b>Sand fra sandfang</b>				
<b>Tømte malingsbøtter</b>				
<b>Olie- og kemikalieaffald*</b>				
<b>Sugemateriale (savsmuld, kattegrus etc., olievædede klude = bortskaffes som farligt affald)*</b>				
<b>Ophugning af biler<sup>5</sup></b>				
<b>Benzinpåfyldning</b>				
<b>Filtre v. undervognsbehandling</b>				

Bemærkninger: Farligt affald opbevares i beholdere fra AVV, som står i opsamlingskar. Der er intet afløb hverken i værksted eller garage.

<b>Luft</b>				
<b>Indhold</b>	<b>Udsugning JA</b>	<b>Placering af afkast</b>	<b>Afkasthøjde</b>	<b>Rensning</b>
<b>Lakering</b>			6	7
<b>Undervognsbeh.</b>			8	9
<b>Udstødn./svejserøg/Rensemiddeldampe</b>	X		1 meter over tag <sup>10</sup>	
<b>Slibning</b>			11	
<b>Asbestbremseser</b>			12	

<sup>5</sup> Bekendtgørelse nr. 1312 af 19. dec. 2012 om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra

<sup>6</sup> 2 m over tag, min. 8 m over terræn jf. bilag 1

<sup>7</sup> Tør-/vådfilter

<sup>8</sup> 2 m over tag, min. 5,5 m over terræn jf. bilag 1

<sup>9</sup> Frafiltering af olietåge

<sup>10</sup> 1 m over tag

<sup>11</sup> 2 m over tag, mindst samme højde som bygning indenfor 50 meter, hvor mennesker opholder sig i mere end 6 timer/dg

<sup>12</sup> Hvis ej bremsevasker benyttes skal 99,9 % frafilteres. 1 m over tag

Bemærkninger: Udsugningen blev ikke kontrolleret.

### Olietanke

Indhold	Placering	Størrelse	Alder og nummer
Fyringsolie	I garagen	1200 l (overjordisk)	1987 389764 GNR:sp600-81
Fyringsolie	Stuehus	2500 l	Bruges ikke mere*
Fyringsgasolie		2500 l (nedgravet)	Bruges ikke mere. Fra 1957. Afblændet i 1995**

\*Registreret en 2500 l fyringsolietank fra 1987. Ifølge JN er denne placeret i stuehuset men bruges ikke mere pga. der nu er fjernvarme. Du bør afmelde tanken på Brønderslev Kommunes hjemmeside på [www.broenderslev.dk](http://www.broenderslev.dk)

- Registreret en nedgravet 10.000 l tank til fyringsgasolie fra 1987. Denne kender JN intet til. Brønderslev Kommune har undersøgt sagen og vurderer at denne tank er blevet registreret i BBR ved en fejl. Brønderslev Kommune sørger for at slette denne fra BBR.

\*\*Registreret 2500 l nedgravet tank til fyringsgasolie fra 1957. Ifølge JN er denne afblændet i 1995. Du bør afmelde tanken på Brønderslev Kommunes hjemmeside på [www.broenderslev.dk](http://www.broenderslev.dk)

### Øvrige kommentarer

Bemærkninger: